

# Stabilimento Vittoria

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06951/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06951/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6951

Codice scheda: MI100-06951

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: acciaieria

Denominazione: Stabilimento Vittoria

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Stabilimento Falk

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Viale Italia

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle [1 / 12]: 124

Particelle [2 / 12]: 126

Particelle [3 / 12]: 197

Particelle [4 / 12]: 150

Particelle [5 / 12]: 118

Particelle [6 / 12]: 210

Particelle [7 / 12]: 211

Particelle [8 / 12]: 122

Particelle [9 / 12]: 119

Particelle [10 / 12]: 120

Particelle [11 / 12]: 121

Particelle [12 / 12]: 188

Foglio/Data: 31

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività produttive industriali

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività produttive industriali

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973 revisione 1977

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_IMG-0000141116

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090148\_002

Nome del file originale: 152090148\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_IMG-0000141117

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090148\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152090148\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_DRA-0000024174

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090148\_001\_M0147.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_DRA-0000024175

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090148\_002\_M0148.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030002

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_003\_V0789.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030003

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_004\_V0790.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030004

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_005\_V0791.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030005

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_006\_V0792.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030006

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_007\_V0793.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030007

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_008\_V0794.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030008

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_009\_V0795.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030009

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_010\_V0796.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030010

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_011\_V0797.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030011

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_012\_V0798.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030012

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_013\_V0799.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [12 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030013

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_014\_V0800.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [13 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030014

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090148\_015\_V0801.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [14 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06951\_FNT-0000030015

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale



Nome del file originale: 152090148\_016\_V0802.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino