

Casa da nobile Via Don Mario Ciceri 3 - complesso

Sulbiate (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-07232/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-07232/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 7232

Codice scheda: MI100-07232

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-07232

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa da nobile Via Don Mario Ciceri 3 - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108042

Comune: Sulbiate

Indirizzo: Via Don Mario Ciceri, 3(P), 5, 7

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: km 0,10 da Chiesa Parrocchiale di Sulbiate - lato

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: principale
Indirizzo: Via Trento, 6

Altra località: Brentana

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche

In treno: La stazione ferroviaria più vicina è quella di Carnate a circa 6 KM.

In autobus: Pullman ATM in partenza da Sesto S. Giovanni, Monza e Cologno M.se, con destinazione Trezzo sull'Adda o Mezzago (fare attenzione, non tutte le corse passano per Sulbiate).

In autobus da Monza: linea Z321 NET: Monza FS-Vimercate-Mezzago-Trezzo sull'Adda-Porto d'Adda

Per orari e mappe dei percorsi consultare il sito www.nordesttrasporti.it

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sulbiate

Particelle: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39

Foglio/Data: 11/ 1967

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: torre colombaia

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Aggregato di corpi di fabbrica gravitanti attorno alla torre e al cortile centrale. La casa d'abitazione, posta sul lato nord di una corte, è caratterizzata da un portico sorretto da tre colonne in serizzo, cui in origine corrispondeva un loggiato,

scandito anch'esso da tre colonnine in serizzo, chiuso in seguito per ricavarvi locali d'abitazione ma ancora leggibile per le tracce di colonne affioranti.

La fascia di muro che sorregge il tetto reca inoltre i resti di interessanti decorazioni pittoriche, raffiguranti presumibilmente dei guerrieri.

La torre colombaia è costituita da pietre non squadrate, ciottoli e laterzi agli angoli e caratterizzata da un motivo decorativo di mattoni a dente di lupo nella zona sottogronda e dalla presenza di alcune feritoie.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: fessurazioni passanti e/o rilevanti

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: talvolta mancanti

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Restaurata una piccola porzione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Restaurata una piccola porzione.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: avancorpo

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 25.03.86

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante al PRG approvata il 17/11/1992

Sintesi normativa zona: Zona residenziale destinata a recupero edilizio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/03

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MI100-07232_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141408

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 152170015_005

Note: Bene

Nome del file originale: 152170015_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141409

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 152170015_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152170015_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141410

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 152170015_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152170015_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141411

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 152170015_003

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152170015_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141412

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 152170015_004

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152170015_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141413

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 152170015_006

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152170015_006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141414

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 152170015_007

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152170015_007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141415

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/03

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Note: vista prospetto interno alla corte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI100-07232_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141416

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/03

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Note: particolare colonna-capitello e trabeazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI100-07232_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141417

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/03

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Note: vista del fronte esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI100-07232_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141418

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/03

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Note: vista prospettica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI100-07232_05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_IMG-0000141419

Genere: documentazione allegata

Note: vista aerea

Indirizzo web: <http://maps.google.it>

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: Google_Sulbiate Casa da Nobile.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_DRA-0000024249

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: carta tecnica regionale

Scala per elaborati grafici: 1:10000

Note: CTR del Comune di Sulbiate

Nome del file originale: CTR_Sulbiate casa da nobile.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07232_DRA-0000024250

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: Mappa della rete dei trasporti "Nord Est Trasporti"

Nome del file originale: NET_percorsi_0209.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Data del sopralluogo: 2009/06/03

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Rocca, Filippo

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Bresil, Roberto

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando