

Castello Borromeo

Truccazzano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-07468/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-07468/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 7468

Codice scheda: MI100-07468

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102177

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-07468

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Castello Borromeo

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Castello di Corneigliano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015224

Comune: Truccazzano

Località: Corneliano Bertario

Indirizzo: Piazza Gallarati Scotti, 5 (P), 3, 4

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Truccazzano

Particelle: 95, 106, 107, 108, 111

Foglio/Data: 21/ 1960

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Databile circa al 1385 è la parte più antica del castello: la torre quadrata sull'angolo della piazza con le sue massicce mura larghe quasi due metri costruita con materiali tratti da costruzioni più antiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIV

Data: 1385/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIV

Data: 1385/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel '400 e '500 si aggiungono le altre parti del castello: l'edificio che ospita il salone, il rivellino con le sue piccole mensole in pietra, il muro di sassi ed il bastione che proteggevano il castello dalla parte dell'Adda, e infine le prigioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Originariamente il castello è di proprietà viscontea, ma viene donato nel XIV sec. all'Ospedale del Brolo di Milano che lo conserva fino al 1700.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Dal 1700 si hanno diversi passaggi di proprietà. L'Ospedale del Brolo di Milano cede il castello alla famiglia milanese dei Bigli. Da questi ultimi la proprietà passa ai Gallarati Scotti ed infine ai Borromeo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XXI

Data: 2002/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte con pianta quadrata. Muratura perimetrale portante in mattoni pieni e mista mattoni pieni e pietre fluviali posate a spina di pesce. Copertura sorretta da impianto strutturale ligneo.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 4]

Ubicazione: ingresso carraio

Tipo: architrave in ferro

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 4]

Ubicazione: ingressi fronte principale

Tipo: architravi in pietra

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [3 / 4]

Ubicazione: fronte principale

Tipo: tiranti in ferro

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [4 / 4]

Ubicazione: angoli

Tipo: blocchi di pietra

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il corpo di fabbrica principale presenta uno stato di conservazione della copertura buono, mentre il corpo laterale è caratterizzato da una struttura lignea in parte marcescente dovuta all'umidità e al naturale invecchiamento del manufatto.

Il tetto della torre è privo di assito.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si segnala la presenza di una profonda fessurazione sul prospetto laterale dell'edificio e la mancanza puntuale di mattoni. Sempre sulla facciata est sono localizzati muschi alla base della torre.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Mancanza completa di due serramenti, sul lato est, che provoca l'intrusione di animali all'interno dell'edificio con relative conseguenze.

Il prospetto principale presenta serramenti in buone condizioni tranne uno che è privo di un'anta.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo di fabbrica ad est

Data inizio: 2001/11/01

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Ristrutturazione interna ed esterna di una parte del corpo di fabbrica da adibire a sala mostre.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Intervento di manutenzione ordinaria.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: ricevimenti/ servizi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASTELLO E ANNESSI RUSTICI

Indirizzo da vincolo: VIA CHIESA - VIA LODI - STRADA VICINALE DEL BOSCO

Dati catastali: FOGLIO 23 MAPP. 94-95-95-97-98-99-100-101-102-107-108-109-110-106-111-114-115-116-

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1981/01/14

Data notificazione: 1981/02/19

Data di registrazione o G.U.: 28/05/1981

Codice ICR: 2ICR0045121AAAA

Nome del file originale: 01876510187655.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07468_NVC-0000021186

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvata il 14/11/1997 dalla Regione.

Sintesi normativa zona: Centro storico: zona A.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152240031_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 152240031_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152240031_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 152240031_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152240031_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 152240031_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152240031_005

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 152240031_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07468_IMG-0000141750

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152240031_001

Nome del file originale: 152240031_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-07468_IMG-0000141755

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: MI087001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI087001.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pessani S./ Tartari C.M.

Titolo libro o rivista: Le cinque comunità nel territorio di Truccazzano

Luogo di edizione: Truccazzano

Anno di edizione: 1988

Codice scheda bibliografia: MI100-00086

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino