# **Cascina S. Maria - complesso**

## Turbigo (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-07542/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-07542/

## **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 7542

Codice scheda: MI100-07542

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-07542

## **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina S. Maria - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015226

Comune: Turbigo

Località: Turbigo

Indirizzo: Via Ai Tre Salti

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Santa Maria, 13

Collocazione: case sparse

#### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1994

Stato di conservazione: buono

## STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1994

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1994

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1994

Stato di conservazione: mediocre

#### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 22/03/1980

#### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano approvato (\*)

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-07542\_IMG-0000141827

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152260018\_001

Nome del file originale: 152260018\_001

## **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1994

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Frangi, Cecilia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio