

Cascina Monzoro - complesso

Cusago (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09016/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9016

Codice scheda: MI100-09016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-09016

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Monzoro - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015097

Comune: Cusago

Località: Monzoro

Indirizzo: Via Marconi, 2

Collocazione: nucleo esterno di Monzoro

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cusago

Particelle [1 / 4]: 48

Particelle [2 / 4]: 49

Particelle [3 / 4]: 51

Particelle [4 / 4]: 50

Foglio/Data: 5

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a riliev

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porticati di impianto originale

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: sottopassi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: con rilevanti lesioni e/o cedimenti

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con parti di intonaco mancanti

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: deteriorati o inadeguati

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con usura rilevante

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con deterioramenti

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento cronologico: destinazione originaria

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Piano regolatore approvato 1986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09016_IMG-0000142215

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150970014_001

Nome del file originale: 150970014_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09016_IMG-0000142216

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150970014_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150970014_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 150970014_001_M0009.pdf

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI [1 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_002_V0099.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_003_V0100.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_004_V0101.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_005_V0102.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_006_V0103.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_007_V0104.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_008_V0115.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_009_V0114.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_010_V0113.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_011_V0105.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_012_V0106.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_013_V0107.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_014_V0108.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_015_V0109.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_016_V0110.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_017_V0111.pdf

FONTI E DOCUMENTI [17 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970014_018_V0112.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia