

# Cascina Cassinetta - complesso

Cusago (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09021/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9021

Codice scheda: MI100-09021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-09021

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Cassinetta - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015097

Comune: Cusago

Indirizzo: Strada Provinciale 114 per Cisliano

Altra località: Cascina Cassinetta

Collocazione: case sparse

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cusago

Particelle [1 / 7]: 37

Particelle [2 / 7]: 2

Particelle [3 / 7]: 1

Particelle [4 / 7]: 38

Particelle [5 / 7]: 6

Particelle [6 / 7]: 40

Particelle [7 / 7]: 39

Foglio/Data: 16

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a rilievo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939, art. 6)

#### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: Piano regolatore approvato 1986

#### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L. 1497/39

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09021\_IMG-0000142222

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150970019\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150970019\_001

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09021\_IMG-0000142223

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150970019\_002

Nome del file originale: 150970019\_002

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 150970019\_001\_M0013.pdf

Note: stralcio foglio catastale

### FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970019\_002\_V0141.pdf

### FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970019\_003\_V0142.pdf

### FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970019\_004\_V0143.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970019\_005\_V0144.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970019\_006\_V0145.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970019\_007\_V0146.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970019\_008\_V0147.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia