

# Villa Cavenago, Marocco, Colombo

Trezzo sull'Adda (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09047/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09047/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9047

Codice scheda: MI100-09047

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102162

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Cavenago, Marocco, Colombo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015221

Comune: Trezzo sull'Adda

Indirizzo: Piazza Omodei

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Carcassola

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1993

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Fu costruito per i conti Cavenago, signori del borgo nel XVIII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a riliev

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porzioni murarie affrescate

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: decorazioni sottogronda di tipo tradizionale e/o c

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: elementi decorativi di pregio

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: elementi significativi di arredo urbano

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porticati di impianto originale

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: prevalenza di aperture di particolari significativ

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]**

Collocazione: interni

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: VILLA EX MAROCCO ORA COLOMBO

Indirizzo da vincolo: STRADA COMUNALE DI MOLINI - VIA BERGAMO - VIA SANTA CATERINA

Dati catastali: MAPP. 51-129-52-38-1581parte ? - 43-53-45-46-47-2828

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1960/11/02

Data notificazione: 1961/02/01

Data di registrazione o G.U.: 17/03/1961

Codice ICR: 2RTI0151577AAAA

Nome del file originale: 01864110186415.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09047\_NVC-0000021075

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: VILLA MAROCCO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/06/21

Data notificazione: 1912/06/21

Codice ICR: 2RTI0151577AAAA

Nome del file originale: 01864100186410.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09047\_NVC-0000021076

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: Piano regolatore adottato 1975

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L. 1497/39/L. 1089/39(22-11-96) vincolo su villa

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09047\_IMG-0000142246

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152210058\_001

Nome del file originale: 152210058\_001

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09047\_IMG-0000142247

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152210058\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152210058\_002

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia