

Cascina Rocca - complesso

Trezzo sull'Adda (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09076/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09076/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9076

Codice scheda: MI100-09076

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102164

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-09076

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Rocca - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015221

Comune: Trezzo sull'Adda

Indirizzo: Via Rocca, 30

Collocazione: nel centro abitato

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia: L'intervento di ampliamento attuato dai Visconti si innesta su un preesistente edificio probabilmente dell'XI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XI

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il complesso viene trasformato in cascina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso fa parte del sistema difensivo del castello di Trezzo e costituiva l'avamposto difensivo posto ad ovest. Si articola attorno a due corti quadrangolari aperte verso sud est e comprende anche un corpo longitudinale cinque - seicentesco. All'estremità est si conservano i resti di una cappella dedicata a S. Alessandro con abside a forma poligonale. Sul lato est di fronte all'accesso si trova una torre su tre piani che presenta ai primi due piani una struttura in pietra squadrata simile a quella del castello. A sinistra della torre si trova un edificio a due piani, probabilmente la casa nobile del periodo visconteo, con finestre a sesto acuto e davanzali con modanature trecentesche. Gli ambienti interni sono coperti da soffitti a cassettoni lignei.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: presenza aperture di particolari significatività

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: deteriorata

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: prevalentemente mancanti

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CASCINA ROCCA

Indirizzo da vincolo: STRADA COMUNALE DELLA ROCCA

Dati catastali: FOGLIO 5 MAPP. 160 -159 - 115 - 146 - 144- 145 - 122 - 147 - 149 - 134 - 157 - 135 - 158 - 123parte - 148

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1991/05/17

Data notificazione: 1991/07/12

Data di registrazione o G.U.: 17/11/1991

Codice ICR: 2RTI0151568AAAA

Nome del file originale: 01879680187973.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09076_NVC-0000021105

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: Piano regolatore adottato 1975

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L. 1497/39

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09076_IMG-0000142338

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 152210087_002

Nome del file originale: 152210087_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09076_IMG-0000142339

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152210087_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152210087_001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia