

# Villa Visconti

## Vaprio d'Adda (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09131/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09131/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9131

Codice scheda: MI100-09131

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Visconti

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Villa Visconti di Modrone

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015230

Comune: Vaprio d'Adda

Indirizzo: Piazza Cavour, 24

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia

Nel catasto in forma corrispondente alla attuale. Dal catasto del 1721 emerge, infatti, la presenza tanto della villa, quanto del giardino.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La villa, di origine settecentesca, così come ci è giunta, in veste eclettica, è il risultato di trasformazioni avvenute nell'ottocento: dal 1857 in poi la villa presenta forma simile all'attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La villa è caratterizzata da un'ampia terrazza rivolta al naviglio e al fiume, dominata da una torretta di gusto eclettico. Particolari interessanti risultano le scale, la torretta, cantine (con resti di forni), i sotterranei (aperti verso il naviglio) con decorazioni e mosaico, gli affreschi e le decorazioni interne.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: In pendenza con sfalsamento piani di fabbrica

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a riliev

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porzioni murarie affrescate

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: decorazioni sottogronda di tipo tradizionale e/o c

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: elementi decorativi di pregio

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: elementi significativi di arredo urbano

### ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porticati di impianto originale

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: presenza aperture di particolari significatività

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Collocazione: interni

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: Piano regolatore approvato 1985

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09131\_IMG-0000142403

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152300003\_001

Nome del file originale: 152300003\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09131\_IMG-0000142404

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152300003\_003

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152300003\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09131\_IMG-0000142405

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152300003\_004

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152300003\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09131\_IMG-0000142406

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152300003\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152300003\_002

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome [1 / 2]: Susani, Elisabetta

Nome [2 / 2]: Salerni, Patrizia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa