

# Cascina Cazzurra - complesso

Vimodrone (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09431/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09431/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9431

Codice scheda: MI100-09431

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-09431

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Cazzurra - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015242

Comune: Vimodrone

Indirizzo: Via A. Grandi, 32

Collocazione: nucleo esterno

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vimodrone

Particelle: 13

Foglio/Data: 19

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porzioni murarie affrescate

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porticati di impianto originale

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: sottopassi

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interni

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: Piano regolatore adottato 1979

Piano regolatore approvato 1981

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_IMG-0000142996

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152420009\_001

Nome del file originale: 152420009\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_IMG-0000142997

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152420009\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152420009\_002

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_DRA-0000024521

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152420009\_001\_M0014.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_FNT-0000030785

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420009\_002\_V0074.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_FNT-0000030786

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420009\_003\_V0075.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_FNT-0000030787

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420009\_004\_V0076.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_FNT-0000030788

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420009\_005\_V0077.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09431\_FNT-0000030789

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420009\_006\_V0078.pdf

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Jankovic, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Salerni, Patrizia