

Cascina Guasta - complesso

Vimodrone (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09438/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09438/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9438

Codice scheda: MI100-09438

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-09438

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Guasta - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015242

Comune: Vimodrone

Indirizzo: Via Piave

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vimodrone

Particelle [1 / 4]: 365

Particelle [2 / 4]: 366

Particelle [3 / 4]: 367

Particelle [4 / 4]: 35

Foglio/Data: 3

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Corpi in linea su corte a due piani.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Terreno in piano

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. 2

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: fienili

Collocazione: esterna

Tipo: porticati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: ristrutturazione

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpi accessori

Uso: attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G. 6/10/1981

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: Regolamento edilizio 1972

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Strumenti in vigore: Piano Particolareggiato del Centro Storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09438_IMG-0000143008

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152420016_001

Nome del file originale: 152420016_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09438_DRA-0000024529

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152420016_001_M0012.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09438_FNT-0000030841

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420016_002_V0063.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09438_FNT-0000030842

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420016_003_V0064.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09438_FNT-0000030843

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420016_004_V0065.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09438_FNT-0000030844

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420016_005_V0066.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09438_FNT-0000030845

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420016_006_V0067.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome [1 / 2]: Jankovic, Elisabetta

Nome [2 / 2]: Bonvicini, Francesco

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Salerno, Patrizia