

Cascina Tre Fontanili - complesso

Vimodrone (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09439/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09439/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9439

Codice scheda: MI100-09439

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-09439

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Tre Fontanili - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015242

Comune: Vimodrone

Indirizzo: Via Piave, 30

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vimodrone

Particelle [1 / 6]: 87

Particelle [2 / 6]: 88

Particelle [3 / 6]: 89

Particelle [4 / 6]: 91

Particelle [5 / 6]: 90

Particelle [6 / 6]: 361

Foglio/Data: 3

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a riliev

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Piano regolatore adottato 1979

Piano regolatore approvato 1981

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_IMG-0000143005

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152420017_002

Nome del file originale: 152420017_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_IMG-0000143006

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152420017_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152420017_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_DRA-0000024528

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152420017_001_M0013.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_FNT-0000030835

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017_002_V0068.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_FNT-0000030836

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017_003_V0069.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_FNT-0000030837

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017_004_V0070.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_FNT-0000030838

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017_005_V0071.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_FNT-0000030839

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017_006_V0072.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-09439_FNT-0000030840

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017_007_V0073.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Jankovic, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Salerni, Patrizia