

# Cascina Tre Fontanili - complesso

Vimodrone (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09439/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09439/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9439

Codice scheda: MI100-09439

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-09439

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Tre Fontanili - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015242

Comune: Vimodrone

Indirizzo: Via Piave, 30

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vimodrone

Particelle [1 / 6]: 87

Particelle [2 / 6]: 88

Particelle [3 / 6]: 89

Particelle [4 / 6]: 91

Particelle [5 / 6]: 90

Particelle [6 / 6]: 361

Foglio/Data: 3

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a riliev

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Piano regolatore adottato 1979

Piano regolatore approvato 1981

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_IMG-0000143005

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152420017\_002

Nome del file originale: 152420017\_002

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_IMG-0000143006

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152420017\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152420017\_001

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_DRA-0000024528

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152420017\_001\_M0013.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_FNT-0000030835

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017\_002\_V0068.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_FNT-0000030836

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017\_003\_V0069.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_FNT-0000030837

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017\_004\_V0070.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_FNT-0000030838

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017\_005\_V0071.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_FNT-0000030839

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017\_006\_V0072.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09439\_FNT-0000030840

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152420017\_007\_V0073.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Jankovic, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Salerni, Patrizia