

Acquario

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI140-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI140-00005/>

CODICI

Unità operativa: MI140

Numero scheda: 5

Codice scheda: MI140-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

Relazione con schede VAL: 1j590-00062

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Acquario

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Acquario Civico e Stazione Idrobiologica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Gadio 2

Altre vie di comunicazione: Parco Sempione

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Milano

Particelle: 18

Foglio/Data: 346/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 4]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Locati, Sebastiano

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1861-1939

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 4]

Ruolo: decorazione: esterni

Nome di persona o ente: Chini, Giovanni

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 4]

Ruolo: sopraelevazione e ristrutturazione

Nome di persona o ente: De Amicis, Piero

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [4 / 4]

Ruolo: sopraelevazione e ristrutturazione

Nome di persona o ente: Guffanti, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

L'acquario Civico nasce come padiglione per l'esposizione Internazionale del 1906 tenutasi a Milano, e precisamente come parte centrale del complesso padiglione della Piscicoltura. Il progetto dell'architetto Sebastiano Locati viene approvato nel 1905.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1906 l'edificio viene completato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il 28 marzo 1908 il Padiglione, come già previsto sin dalla progettazione, a differenza di tutti gli altri padiglioni dell'Esposizione che vengono distrutti, viene donato alla città e inaugurato come Stazione di Biologia di Idrobiologia. Ben presto qui viene ospitata una parte degli insegnamenti e laboratori della Facoltà di Scienze che aveva sede in Via Stacchini. Venne posto in facciata la statua di Nettuno di Oreste Labò.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1908/03/28

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1908/03/28

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1928 la Stazione di Idrobiologia, che aveva prodotto ricerche di particolare importanza, viene chiusa. Continua l'attività dell'acquario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

I bombardamenti del 1943 distruggono la parte centrale dell'edificio, vale a dire l'area occupata dalla sala con le vasche per i pesci, che il Locati aveva realizzato con un soffitto a grottesche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/08/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/08/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Rifacimento del tetto e lavori di ristrutturazione per preservare l'edificio dalla totale rovina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1951/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1953/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: chiusura

Notizia: Chiusura dell'acquario

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1956/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1960 si decide di ripristinare l'acquario installandovi nuove e moderne attrezzature.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: I lavori vengono conclusi e l'acquario viene raperto al pubblico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Con l'avvento del nuovo millennio, l'arch. De Amicis porta a compimento il rilancio e il restauro delle strutture dell'Acquario Civico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XXI

Data: 2006/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XXI

Data: 2006/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene ad eccezione del nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato; p.t.; p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. interrato; p. rialzato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta centrale articolata, in muratura continua con volte al piano interrato e solai ai piani superiori. Di recente è stato aggiunto un sopralzo. Tra i vari volumi realizzati in occasione dell'esposizione internazionale del 1906, ed oggi scomparsi, viene costruito questo padiglione con motivi che riecheggiano la Secessione viennese, con figure di animali acquatici sulla facciata, detto allora Stazione Idrobiologia, quale sezione staccata del Museo di Scienze Naturali

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 4]

Ubicazione: Porticato verso giardino

Tipo: pilastro

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 4]

Ubicazione: piano interrato

Tipo: pilastri

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [3 / 4]

Ubicazione: piano interrato

Tipo: archi

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [4 / 4]

Ubicazione: piano interrato

Tipo: travi

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: mistilinea

FONDAZIONI

STRUTTURE [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE [2 / 2]

Ubicazione: corpo centrale

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: opera a getto

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: anello centrale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: primo solaio, in parte

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio, eccetto area centrale e estremità

Ubicazione: secondo e terzo solaio

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: primo solaio, in parte

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio eccetto area voltata

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: corpo principale

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: posteriori, simmetriche all'asse longitudinale

Forma planimetrica: anulare

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 4

Collocazione: avancorpo

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: all'inizio dell'anello centrale

Forma planimetrica: curva

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a gabbia

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: opposta all'ingresso

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: atrio p.t.

Genere: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: area scale

Genere: marmo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p.t. quasi totalità eccetto l'anello centrale

Genere: piastrelle graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p.1, solo due stanze

Genere: a parquet

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: pavimentazione esterna, sotto porticato

Genere: graniglia a getto e cornice con tessere mosaico

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fontana-ippopotamo, statua di Nettuno

Materiali: pietra artificiale(conglomerato di cemento)

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: maiolica decorata posata con andamento concavo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: pannello decorativo

Materiali: maiolica policroma

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti, eccetto quello posteriore

Collocazione: esterna

Tipo: tondo a rilievo

Materiali: pietra artificiale (conglomerato di cemento)

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mensole in corrispondenza della gronda

Materiali: pietra artificiale

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: sottodavanzale

Materiali: maiolica

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: inserto

Materiali: maiolica

Qualificazione del tipo: iscrizioni

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le coperture in policarbonato e ferro dell'anello centrale mostrano parti ossidate; tutte le coperture hanno pluviali in cattive condizioni

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le decorazioni esterne, in condizioni discrete, sono state restaurate nel 1984, pertanto le lacune ancora evidenti sono stabilizzate: solo la fontana all'ingresso e precisamente l'ippopotamo e il rostro con putto della facciata principale sono in stato mediocre.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi presentano rigonfiamenti e fessurazioni

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nelle stanze del piano terra, in corrispondenza delle zone con le vasche, gli intonaci presentano forti alterazioni dei materiali di superficie con sgretolamenti e macchie di umidità

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alcuni soffitti del piano primo e del piano terreno presentano macchie dovute a forte umidità con alterazione degli strati superficiali

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: volte, in parte

Data: 2002

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le volte di alcuni locali del piano seminterrato sono interessate da problemi di decoesione con conseguente caduta di mattoni

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2016

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2016, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: prospetti

Data inizio: 1984

Data fine: 1984

Descrizione intervento: restauro delle facciate

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994

Data fine: 1994

Descrizione intervento: adeguamento alle norme di sicurezza prevenzione incendi

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento: realizzazione dell'ascensore per disabili, rifacimento dei servizi igienici

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: padiglione di esposizione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 2

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_IMG-0000197973

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FA

Note: Prospetto

Nome del file originale: A14005FA.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_IMG-0000197974

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FB

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14005FB.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_IMG-0000197975

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FC

Note: Vista parziale prospetto nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14005FC.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_IMG-0000197976

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FD

Note: Vista parziale prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14005FD.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_IMG-0000197977

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: a14005FE

Note: Particolare porticato posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: a14005FE.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_DRA-0000027565

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A14005DApianta

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: A14005DApianta.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_DRA-0000027566

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A14001DBsezione

Note: sezione longitudinale

Nome del file originale: A14001DBsezione.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_DRA-0000027567

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: Acquario Catastale.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_DRA-0000027568

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: iconometria_acquario.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00005_FNT-0000031510

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: RELAZ.ACQUARIO.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Castoldi C.

Titolo contribuito: Acquario civico e stazione idrobiologica, Tesi di laurea del Politecnico di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2002

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Barletta G.

Titolo contribuito: Acquario 80, ottant'anni di servizio al pubblico

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ratto, E.

Funzionario responsabile: Cappellini, A.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2011

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: Sirbec

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2016

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Referente scientifico: Rovetta, Alessandro

Funzionario responsabile: Grassi, Roberto

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1j590-00062 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 1j590

Numero scheda: 62

Codice scheda: 1j590-00062

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI140-00005

Scheda di riferimento - NCTR: 03

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Milano (MI), Acquario e stazione idrobiologica

ABSTRACT

ABSTRACT [1 / 2]

Codice lingua: ITA

Abstract

L'Acquario civico di Milano, il terzo più antico d'Europa, fu costruito nel 1906 nell'ambito dell'Esposizione Internazionale di Milano e fu l'unico padiglione a non essere demolito al termine della manifestazione. La facciata decorata con maioliche floreali e rilievi in cemento a tema acquatico, richiama i motivi della Secessione Viennese.

All'interno l'edificio ospita vasche attrezzate che riproducono i diversi ambienti acquatici italiani, sia marini sia d'acqua dolce. Rispetto all'allestimento originario il percorso museale attuale è il risultato di importanti interventi di ristrutturazione realizzati tra il 2003 e il 2006 che hanno permesso di offrire al pubblico un Acquario tecnologicamente avanzato e un ambiente espositivo ed educativo aggiornato ed accessibile.

ABSTRACT [2 / 2]

Codice lingua: ENG

Abstract

The Milan City Aquarium, the third oldest in Europe, was built in 1906 on the occasion of the Milan Expo, and represents the only pavilion that was not demolished after the event. The façade, decorated with flower patterns on ceramic and concrete reliefs with water based motifs, influenced by the Vienna Secession.

In the inside, the building houses equipped basins reproducing the diversified aquatic environments (sea and fresh

water) in Italy. The original layout has been modified through several renovations conducted between 2003 and 2006, allowing to offer an aquarium with up-to-date technological equipment and a modern, accessible exhibition and educational environment.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

Ai margini del Parco Sempione, accanto all'Arena, sorge l'Acquario Civico di Milano, architettura liberty inaugurata nel 1906, ricostruita in parte dopo la seconda guerra mondiale e rinnovata all'inizio degli anni duemila.

La facciata decorata con maioliche floreali della ditta Richard e rilievi in cemento a tema acquatico della ditta Chini, richiama i motivi della Secessione Viennese. Al centro del prospetto è collocata una statua di Nettuno opera dello scultore Oreste Labò.

All'interno l'edificio ospita vasche attrezzate che riproducono i diversi ambienti acquatici italiani, sia marini sia d'acqua dolce. Rispetto all'allestimento originario, il percorso museale è stato completamente rinnovato tra il 2003 e il 2006 con l'obiettivo di offrire al pubblico un Acquario tecnologicamente avanzato, in linea con gli standard internazionali e un ambiente espositivo ed educativo attuale, funzionale ed accessibile. Al piano terreno si trovano infatti aule didattiche per le attività con le scuole, sale per ospitare mostre temporanee e un percorso espositivo, che si sviluppa lungo il perimetro di forma ellittica. I lavori di restauro hanno incluso anche la realizzazione di due scale che conducono alla terrazza da dove è possibile ammirare il giardino circostante nel quale sono presentate alcune ricostruzioni degli ecosistemi padani. Nell'edificio, al primo piano, è inoltre ospitata una biblioteca specialistica, punto di riferimento in Italia e in Europa per le tematiche legate agli ambienti acquatici e agli organismi viventi che li abitano.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

Notizie storiche

L'Acquario civico di Milano, il terzo più antico d'Europa, fu costruito nel 1906 nell'ambito dell'Esposizione Internazionale di Milano e fu l'unico padiglione a non essere demolito al termine della manifestazione.

Costruito rispettando le forme dello stile Liberty allora in voga in tutta Europa, su progetto dell'architetto Sebastiano Locati, l'Acquario fu inaugurato il 28 aprile del 1906. Due anni dopo l'Istituto fu arricchito dalla costruzione di una stazione di biologia e di bio-idrologia applicata. Nel 1943, a causa dei bombardamenti anglo-americani, l'edificio subì gravi danni. I primi lavori di sistemazione presero avvio nel 1952 e proseguirono negli anni '60 fino alla riapertura al pubblico nel 1963. Intorno agli anni '90 si cominciarono a pianificare interventi di ammodernamento dell'edificio storico e di redistribuzione degli spazi espositivi. I lavori furono avviati nel 2003, su progetto degli architetti Piero De Amicis e Luigi Maria Guffanti, con la supervisione scientifica del direttore dell'Acquario, Dr. Mauro Mariani, e portati a termine nel 2006. L'intervento ha previsto il recupero delle qualità architettoniche e decorative dell'edificio storico e l'aggiornamento dal punto di vista tecnico e tecnologico del percorso espositivo.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2016

Ente compilatore: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Nome: Nava, Valentina

Referente scientifico: Rovetta, Alessandro