

Palazzo Moriggia

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI140-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI140-00006/>

CODICI

Unità operativa: MI140

Numero scheda: 6

Codice scheda: MI140-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Palazzo Moriggia

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Museo del Risorgimento

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Borgonuovo, 23

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Milano

Particelle: 260

Foglio/Data: 349/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Piermarini, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1734-1808

Codice scheda autore: RL010-01749

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: ristrutturazione

Nome di persona o ente: Caputo, Paolo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Nel 1775 il marchese Gio Battista Moriggia incarica l'architetto Giuseppe Piermarini di ricostruire il palazzo di sua proprietà, palazzo Moriggia, appunto, oggi sede del Museo del Risorgimento. L'edificio, fabbricato in epoca imprecisata, fu forse in origine un rustico degli Umiliati; nel 1610 appartenne ai Visconti Ajcardi, nel 1661 al marchese Pompeo Litta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1775/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1775/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Nel 1900 il palazzo è di proprietà dei De Marchi, dopo esser stato sede del ministero della Guerra durante il periodo napoleonico; proprietà di un Pallavicini nel 1816; di Battista Sottocornola nel 1866 e nel 1872 dei Radice.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1900/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1900/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Il Museo di Storia del Risorgimento viene trasferito a Palazzo Moriggia, dopo che il palazzo è stato donato da Rosa de Marchi Curioni al Comune di Milano.

Il museo, istituito nel 1884, ebbe sede inizialmente nel Salone dei Giardini Pubblici di Porta Venezia dove viene ufficialmente inaugurato nel 1886; poi nel 1896, venne trasferito nelle sale della Rocchetta del castello sforzesco; dopo i bombardamenti del 1943 trova sede in Casa Manzoni e infine nel 1950, con inaugurazione il 7 luglio, in palazzo Moriggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1950/07/07

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1950/07/07

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Ristrutturazione di parte dell'edificio e progettazione e realizzazione del nuovo allestimento museale, compresa la sala

multimediale realizzata con la copertura di un cortile secondario

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1775

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1775

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene ad eccezione del corpo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato; p.t.; p.1; p.2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua con volte al piano interrato e solai ai piani superiori. L'area del porticato intorno alla corte principale vede pilastri e colonne e soprastanti solai voltati.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 4]

Ubicazione: Porticato corte interna

Tipo: pilastro con colonna

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 4]

Ubicazione: porticato corte interna

Tipo: archi

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [3 / 4]

Ubicazione: cortile coperto, sala multimediale

Tipo: pilastro

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [4 / 4]

Ubicazione: vano scala principale

Tipo: colonna

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: articolato

Forma: mistilinea

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: porticato

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: porticato

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitica

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: cortile secondario

Tipo di struttura: colonna

Materiali: ferro

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene eccetto p. interrato e portici

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano interrato

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: vano scalone

TIPO [3 / 4]

Genere: controsoffitto

Forma: a bacino

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: porticato tra le corti

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare, adiacente la scala di rappresentanza

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p.t. in parte

Genere: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. 1 e p.2 in parte

Genere: a parquet

Schema del disegno: spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p.1 e p.2 in parte

Genere: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: pavimentazione esterna, sotto porticato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: pavimentazione esterna, cortile d'onore

Genere: acciottolato bicolore

Schema del disegno: geometrico centrale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: dorica(p.t.) e ionica (p.1)

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione fascia marcapiano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpani finestre

Materiali: pietra Molera

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: granito rosa

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Ubicazione: prospetto principale, p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolo sull'altezza del p.t. con bugnato liscio

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra balcone e finestre a lato

Materiali: pietra di Viggiù

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra del cornicione

Materiali: pietra Molera e di Viggiù

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: granito rosa di Baveno

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: timpani e cornici alle finestre

Materiali: pietra molera e pietra di Viggiù

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito rosa di Baveno

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: piano primo, ufficio

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

"L'accorato ricordo di / Rosa de Marchi Curioni / ha fatto sì che fosse riedificata / com'era un tempo la quieta stanza / ove in comunione d'identità / MARCO / il diletto marito / meditò le innumeri opere / che arricchirono la scienza / portarono luce alla patria / e conforto all'umanità./ 15 luglio 1947 "

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: balaustra scala di rappresentanza

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Le balaustre in pietra hanno lacune dovute a sgretolamenti.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi presentano rigonfiamenti e fessurazioni e assenza di finiture di protezione.

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci interni ad eccezione del piano cantina

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni, rivisti durante i lavori di ristrutturazione del 1998, non presentano danni ad eccezione di due punti al piano terra ed altrettanti al piano primo, causati da una infiltrazione d'acqua.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci del piano cantina

Data: 2002

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Gli intonaci del piano cantina a causa della forte umidità sono completamente sgretolati.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: volte al piano cantina

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le volte e le murature del piano cantina presentano caduta degli intonaci e sgretolamento dei laterizi.

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: bocche di lupo piano cantina

Data: 2002

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Le bocche di lupo presentano danni gravi con caduta di mattoni.

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: portale sul fronte principale

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Il portale in granito presenta lacune e una patina di sporco depositata su tutta la superficie.

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: Balcone con balaustra sul fronte principale

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il balcone presenta fessurazioni della balaustra, sgretolamenti, ed è ricoperto da una patina di sporco.

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni, su tutti i fronti sia interni che su strada, presentano punti con esfoliazione delle pitture, alterazione dei materiali di superficie e, quelli su strada, una patina di sporco depositata.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 1989

Data fine: 1990

Descrizione intervento: rifacimento impianto elettrico

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Descrizione intervento: rifacimento alcuni pavimenti e porte interne

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: piano terreno, museo

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento

rifacimento dell'esposizione museale, copertura del cortile secondario e realizzazione della sala multimediale

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene, tranne alcuni locali p.1 e p.2

Uso: museo

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: alcuni locali p.1 e p.2

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (XVIII)

Uso: ministero della guerra - periodo napoleonico

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 2 (XIX-XX)

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: CASA DI VIA BORGONUOVO 23

Indirizzo da vincolo: VIA BORGONUOVO 23

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1957/11/12

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0150783AAAA

Nome del file originale: 01042360104241.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_NVC-0000033375

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: EDIFICI DI VIA BORGONUOVO 23 E 18

Indirizzo da vincolo: VIA BORGONUOVO 23 E 18

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1957/11/12

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0150783AAAA

Nome del file originale: 01046750104679.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_NVC-0000033376

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 2

Estensione del vincolo: intero bene

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: PALAZZO DI PROPRIETA' DE MARCHI

Indirizzo da vincolo: VIA BORGONUOVO 23

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1924/05/10

Codice ICR: 2RTI0150783AAAA

Nome del file originale: 01042350104235.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_NVC-0000033374

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_IMG-0000150053

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14006FA

Note: prospetto principale

Nome del file originale: A14006FA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_IMG-0000150054

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14006FB

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14006FB

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_IMG-0000150055

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14006FC

Note: prospetto su corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14006FC

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_IMG-0000150056

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14006FD

Note: corte interna: particolare porticato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14006FD

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_IMG-0000150057

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14006FE

Note: fronte su corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14006FE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_IMG-0000150058

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14006FG

Note: scalone principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14006FG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_DRA-0000027569

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A14006DApianta

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: A14006DApianta.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_DRA-0000027570

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A14006DBsezione

Note: sezione longitudinale

Nome del file originale: A14006DBsezione.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_DRA-0000027571

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: A14006DCcatastale.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_DRA-0000027572

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: Iconometria_risorgimento.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI140-00006_FNT-0000031511

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: relazione risorgimento.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ratto, E.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2011

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: Sirbec