

# Casa di A. Manzoni

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI140-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI140-00007/>

## CODICI

Unità operativa: MI140

Numero scheda: 7

Codice scheda: MI140-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Casa di A. Manzoni

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Morone, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Piazza Belgioioso

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Milano

Particelle: 134

Foglio/Data: 389/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto: rifacimento ottocentesco

Nome di persona o ente: Boni, Andrea

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1857-1864

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [2 / 3]

Ruolo: progetto: rifacimento ottocentesco

Nome di persona o ente: Boni, Giovanni

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1912

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [3 / 3]

Ruolo: restauro

Nome di persona o ente: Nichelli, Egizio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

L'edificio viene probabilmente edificata nel Quattrocento, come testimonia la porzione di decoro in cotto di una finestra ad arco acuto emersa su una parete interna del piano primo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]**

Secolo: sec. XV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]**

Secolo: sec. XV

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1813 essendo morto il banchiere Luigi Blondel e con i soldi ereditati dalla moglie, Alessandro Manzoni acquisterà la casa in contrada del Morone 1171 per 106.000 lire dal viennese Alberico de Felber. Vi si trasferirà dal Palazzo dello zio Giulio Beccaria (Via Brera) dopo alcuni mesi impiegati per restaurarla.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1813/04/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1813/04/00

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: committenza

Notizia

Dal 1822 Manzoni ospita qui al piano terra Tommaso Grossi. Lascerà la casa solo nel 1836, poco prima del secondo matrimonio del Manzoni con Teresa Stampa Borri.

Nel 1845 è qui ospite Giuseppe Giusti che sta terminando il Sant'Ambrogio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

#### **NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: facciate esterne

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Fu decisa la trasformazione in chiave romantica, come la vediamo, nel 1863 dal Manzoni, che affida il progetto della facciata ad Andrea e Giovanni Boni . In realtà tutto partì dalla necessita dell'Ufficio tecnico del Comune che aveva in mente di regolarizzare la Piazza Belgioioso.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1861/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1864/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: committenza

Notizia

Nel 1868 Giuseppe Verdi incontra il Manzoni per la prima e unica volta nella sua casa di via Morone, auspice Clara Maffei (vedi Casa di Clara Maffei, Via Manzoni 46-Milano Storica 1). Manzoni a quest'epoca mantiene ormai rari contatti con le persone.

Lo scrittore morirà qui nel 1873, compianto dagli unici due sue figli rimastigli, Enrico e Vittoria.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XIX

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Dopo la morte del Manzoni l'edificio passa attraverso diversi proprietari sino ad essere acquistata nel 1937 dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che la dona al Comune di Milano perchè sia ceduta in uso perpetuo al Centro Nazionale di Studi Manzoniani, istituito in quello stesso anno.

Nel 1938 è convertito in legge lo Statuto del Centro.

Nel 1949 ospita anche la sede della Società Storica Lombarda, proveniente dal Castello Sforzesco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1937/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1937/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

La ristrutturazione conclusa nel 1965 ripristina la struttura dell'edificio e ricostruisce, compresi gli arredi, l'appartamento padronale del Manzoni. Vengono restaurate anche le decorazioni in cotto della facciata. I lavori sono seguiti dall'architetto Nichelli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1961/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1965/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1863/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1863/00/00

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: strutture verticali

Individuazione: cornice di finestra con decori in cotto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene ad eccezione del corpo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. interrato; p.t.; p.1; p.2; p. sottotetto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua con volte al piano interrato e solai ai piani superiori. Alcuni solai lignei, nei recenti lavori di restauro, sono stati rinforzati con putrelle in ferro. Alcuni locali hanno controsoffitti in incannicciatura intonacata e decorata. Caratterizzata da una facciata romantica con fregi in cotto.

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: piano terreno, porticato

Tipo: colonna

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: solai piani 1° e 2°

Tipo: putrella

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: attorno i tre lati della corte centrale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: porticato

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitica

Materiali: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: 1°solaio, tra cantina e p.t., in parte

### TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: secondo solaio, in parte

### TIPO [2 / 8]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: secondo solaio area corridoio studio manzoni

### TIPO [3 / 8]

Genere: controsoffitto

Forma: a botte



**STRUTTURA [3 / 8]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: secondo solaio in parte

**TIPO [4 / 8]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [4 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: terzo solaio, stanza ingresso

**TIPO [5 / 8]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [5 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: terzo solaio, ad eccezione di alcuni locali

**TIPO [6 / 8]**

Genere: controsoffitto

Forma: a bacino

**STRUTTURA [6 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: quarto solaio, locali fronte giardino

**TIPO [7 / 8]**

Genere: controsoffitto

Forma: a bacino

**STRUTTURA [7 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: quarto solaio, corridoio di fronte allo scalone

**TIPO [8 / 8]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [8 / 8]**

Riferimento: intero solaio

---

**COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

---

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a tre rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Forma planimetrica: a chiocciola

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: p. t. in parte

Genere: alla veneziana con cornice a mosaico

Schema del disegno: campitura centrale e cornice perimetrale

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: p. t. in parte

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listoni

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: piano primo e piano secondo in parte

Genere: a parquet

Schema del disegno: motivo geometrico

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: piano primo e piano secondo in parte

Genere: alla veneziana

Schema del disegno: cornice perimetrale e elemento decorativo centrale

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: piano primo in parte

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spiga

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: pavimentazione esterna, sotto porticato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]**

Ubicazione: prospetto piazza Belgioioso e in parte via Morone

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestre

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici e vegetali stile rinascimentale

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]**

Ubicazione: prospetto piazza Belgioioso e in parte via Morone

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici e vegetali stile rinascimentale

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]**

Ubicazione: prospetto piazza Belgioioso e in parte via Morone

Collocazione: esterna

Tipo: portale ingresso

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: portale e colonnine laterali decorati con motivi geometrici e vegetali in stile rinascimentale

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]**

Ubicazione: prospetto piazza Belgioioso e in parte via Morone

Collocazione: esterna

Tipo: elemento a copertura dello spigolo dell'edificio

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]**

Ubicazione: prospetto piazza Belgioioso e in parte via Morone

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra e mensole balcone

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici e vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]**

Ubicazione: prospetto via Morone

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolo piano terreno

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a riquadri, bugnato liscio

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]**

Ubicazione: porticato

Collocazione: esterna

Tipo: soffitto cassonettato ligneo

Materiali: legno intagliato

Qualificazione del tipo: a riquadri

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: decorazioni esterne in cotto

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Parti mancanti soprattutto lungo la balaustra del balconcino e patina di sporco depositato

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni sulle facciate presentano un cattivo stato di conservazione con rigonfiamenti e fessurazioni; quelli sulle facciate interne e quelli interni sono in buono stato, ad eccezione di quelli al piano terreno dove ha sede l'istituto degli il centro nazionale studi manzoniani che sono in cattivo stato.

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci piano interrato

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Le cantine presentano aree con distacco di intonaco dovuti alla forte umidità

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I soffitti sono in buono stato di conservazione ad eccezione di quelli dal piano terreno, dove ha sede il centro studi manzoniani, che presentano cavillature; la stanza di ingresso al museo al piano primo presenta segni di infiltrazioni d'acqua e la stessa cosa si registra al piano secondo, nella stanza del conservatore dove il soffitto ligneo ha parti ammalorate a causa di infiltrazioni; la stessa cosa si evidenzia all'inizio del corridoio sempre del secondo piano.

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

la maggior parte dei pavimenti sono in buono stato, alcuni sono stati sollevati e riposati negli ultimi lavori di restauro: va segnalato, però, nei pavimenti alla veneziana, parti mancanti sostituite con rappezzi evidenti

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: piano interrato, bocche di lupo

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alcune bocche di lupo, soprattutto verso piazzetta belgioioso, presentano rotture con distacchi di mattoni

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: prospetti e interni

Data inizio: 1961

Data fine: 1965

Note

Viene ripristinato l'appartamento originale del Manzoni, compresi gli arredi superstiti. La facciata viene restaurata e vengono riposizionate le decorazioni in cotto volute dal Boni, ritrovate in un giardino di campagna. I lavori sono seguiti dall'architetto Nichelli.

### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: fronti interni e fronte su via Morone, coperture

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento

In occasione del bicentenario della nascita del Manzoni avviene il restauro delle facciate, il rifacimento del tetto e la ristrutturazione dello scalone principale.

### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento

Realizzazione dell'ascensore per disabili, rifacimento dei servizi igienici, rinforzo di alcuni solai, sistemazione infissi interni, rifacimento e restauro di alcuni pavimenti in legno.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 5]

Denominazione da vincolo: CASA DOVE VISSE E MORI' ALESSANDRO MANZONI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA BELGIOIOSO 2

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1922/04/25

Codice ICR: 2ICR004439AAAA

Nome del file originale: 01021640102164.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_NVC-0000033377

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 5]

Denominazione da vincolo: CASA DOVE VISSE E MORI' ALESSANDRO MANZONI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA BELGIOIOSO 2

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1922/04/25

Codice ICR: 2ICR004439AAAA

Nome del file originale: 0102165012165.pdf



### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 5]**

Denominazione da vincolo: CASA DOVE VISSE E MORI' ALESSANDRO MANZONI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA BELGIOIOSO 2

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1922/04/25

Codice ICR: 2ICR004439AAAA

Nome del file originale: 01021660102166.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_NVC-0000033379

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 5]**

Denominazione da vincolo: CASA DI PROVENIENZA DI ALESSANDRO MANZONI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA BELGIOIOSO-ANG. MORONE 1

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1919/07/22

Codice ICR: 2ICR004439AAAA

Nome del file originale: 01021670102167.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_NVC-0000033380

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 5]**

Denominazione da vincolo: CASA GIA' DI ALESSANDRO MANZONI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA BELGIOIOSO-ANG. MORONE 1

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1911/06/27

Codice ICR: 2ICR004439AAAA

Nome del file originale: 01021680102168.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_NVC-0000033381

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150059

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FA

Note: prospetto su piazza Belgioioso

Nome del file originale: A14007FA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150060

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FB

Note: particolare portone ingresso piazza Belgioioso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14007FB

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150061

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FC

Note: particolare finestre p.t. su via Morone

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14007FC

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150062

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FD

Note: particolare angolo via morone, p.zza belgioioso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14007FD

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150063

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FE

Note: prospetto su via morone

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14007FE

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150064

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FG

Note: particolare ingresso via morone

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14007FG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150065

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FH

Note: prospetto cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14007FH

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_IMG-0000150066

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14007FI

Note: scalone principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A14007FI

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_DRA-0000027573

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A14007DApianta

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: A14007DApianta.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_DRA-0000027574

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A14007DBsezione

Note: sezione longitudinale

Nome del file originale: A14007DBsezione.pdf

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_DRA-0000027575

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: A14007catastale.pdf

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_DRA-0000027576

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: Iconometria\_manzoni.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI140-00007\_FNT-0000031512

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: Casa del Manzoni.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Riva Jone

Titolo contribuito: Immagini di casa Manzoni

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1998

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ratto, E.

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2011

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: R03