

Porzione antica della Cascina Poscallone

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00002/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 2

Codice scheda: MI230-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102393

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: cascinale

Qualificazione: rurale

Denominazione: Porzione antica della Cascina Poscallone

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Strada Comunale per Cascina Poscallone, 0 (P)

Altre vie di comunicazione: all'estremità nord est del territorio comunale

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Poscallone, 7

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Particelle: 5

Foglio/Data: 3/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La Cascina Poscallone fu costruita probabilmente intorno al XV secolo. Un affresco dello stesso periodo raffigurante una Madonna col Bambino e ai lati San Bernardino e San Francesco è visibile al primo piano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio semplice a piante rettangolare con muri perimetrali a tessitura omogenea in laterizio a vista. Si struttura in piano terra e primo piano composti da solai in legno ad orditura doppia. La copertura è a tetto a capanna con capriate lignee e manto di copertura in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: senza allargamenti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La porzione più antica analizzata come bene componente presenta diversi problemi sia dal punto di vista strutturale che di conservazione materiale. Al piano terra sono in corso interventi di restauro con la formazione di un vespaio areato per

limitare l'umidità di risalita.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le strutture orizzontali sono inaffidabili a causa di crolli e alterazioni diffuse prodotte dall'umidità ambientale e dall'umidità dei muri portanti. Il primo piano non è facilmente raggiungibile in quanto la scala esterna è stata visibilmente demolita per utilizzare i gradini nella ristrutturazione della villa.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura presenta danni materiali alla struttura e la rottura di alcuni elementi del manto che favoriscono infiltrazioni d'acqua.

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Lo strato di finitura interno è coperto da diffusi depositi superficiali, presenta distacchi dal supporto ed è in parte disgregato.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: locale al p. t.

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Rimozione del pavimento e realizzazione di vespaio areato.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività produttive agricole

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione rurale

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 5]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939, art. 6)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 5]

Denominazione da vincolo: CASCINA POSCALLONE CON AFFRESCO (TRITTICO) DEL SEC. XV

Dati catastali: FOGLIO 4 MAPP. 1078

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1951/04/16

Data notificazione: 1951/06/15

Data di registrazione o G.U.: 1951/10/18

Codice ICR: 2RTI0150014AAAA

Nome del file originale: 01497740149777.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_NVC-0000017652

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 5]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 139

Estremi provvedimento: 1984/06/26

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 5]

Denominazione da vincolo: CASCINA POSCALLONE CON AFFRESCO (TRITTICO) DEL SEC. XV

Dati catastali: FOGLIO 4 MAPP. 1078

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1951/04/16

Data notificazione: 1951/06/15

Data di registrazione o G.U.: 1951/10/18

Codice ICR: 2RTI0150014AAAA

Nome del file originale: 01497780149781.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_NVC-0000017654

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 5]

Denominazione da vincolo: CASCINA POSCALLONE CON AFFRESCO (TRITTICO) DEL SEC. XV

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1915/07/24

Data notificazione: 1915/07/24

Codice ICR: 2RTI0150014AAAA

Nome del file originale: 01497820149782.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_NVC-0000017655

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

L. 431/1985

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APO11D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: APO11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APO11D04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: APO11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: APO11F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CRO11F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CRO11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CRO11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CRO11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_IMG-0000143035

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APO11D01

Note: Vista Sud-Est

Nome del file originale: APO11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_IMG-0000143036

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APO11D02

Note: Prospetto Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APO11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_IMG-0000143037

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APO11D03

Note: Prospetto sul Naviglio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APO11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_IMG-0000143039

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APO11D05

Note: Particolare struttura copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APO11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_IMG-0000143041

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CRO11F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CRO11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_DRA-0000020533

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: APO11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: APO11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_DRA-0000020534

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APO11T02

Note: pianta

Nome del file originale: APO11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_DRA-0000020535

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APO11T03

Note: sezione

Nome del file originale: APO11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_DRA-0000020536

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APO11G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord

Nome del file originale: APO11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00002_DRA-0000020537

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APO11G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord

Nome del file originale: APO11G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [5 / 6]: Castagna, Maria

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Brauer, I.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura