

Chiesa di S. Antonio Abate

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00004/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 4

Codice scheda: MI230-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Antonio Abate

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Via Croci, 24

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Milano

Altra località: Castelletto (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: B

Foglio/Data: 23/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1604 il Cardinale Borromeo fa costruire la chiesa. La chiesa orientata con la parte absidale ad oriente, sorge all'inizio del seicento (sul luogo di una probabile chiesa preesistente) presso il ponte sul Naviglio Grande, nell'area circoscritta a Nord dallo scomparso ramo morto del Naviglio di Abbiategrasso e ad est dalla diramazione della roggia Ticinello.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1604/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1609/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1616 fu costruita la canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1616/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1616/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1604/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1609/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. 2/ p. 3/ p. 4/ p. 5

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica con pronao, due cappelle laterali, presbiterio, sacrestia e campanile (inglobato in parte nella chiesa e sacrestia). I muri perimetrali sono in muratura a corsi regolari in laterizio a mattoni pieni, mentre il pronao è sorretto da quattro colonne in granito. Il corpo principale è coperto da volte a botte e a crociera in muratura, il pronao da volta a schifo a pianta rettangolare e la sacrestia da volta a schifo lunettata. Il campanile ha invece alcuni solai in legno ad orditura semplice ed altri sono stati sostituiti in laterizio. La chiesa è coperta con tetto a capanna a due falde asimmetriche e falde a padiglione sulle cappelle laterali, pronao e presbiterio. La struttura della copertura è in legno con travi poggianti su muri e manto in coppi. Il campanile ha tetto a padiglione a pianta quadrata con manto in rame.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pronao

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [6 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde/ a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri e archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea girante

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: agglomerato

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra, marmo

Schema del disegno: a quinconce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: pronao

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: parete nord

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta una situazione di conservazione differente se si considera il suo aspetto esterno piuttosto che quello interno dove a prima vista risulta da una parte una totale mancanza di interventi di manutenzione e dall'altra una maggior cura dell'apparato decorativo. Un eventuale secondo livello di approfondimento dovrebbe essere rivolto all'intero bene per approfondire ed evidenziare la situazione dei danni delle strutture, dell'apparato decorativo e dei rivestimenti.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Quadro fessurativo derivante da un movimento dell'edificio causato da cedimenti fondali e dalle vibrazioni provocate dall'elevata percorrenza viaria sul troppo vicino ponte che oltrepassa il Naviglio. I danni nelle strutture verticali sono monitorati nelle fessure presenti nel presbiterio e nella controfacciata con alcuni vetriani posti di recente. Danni da umidità di risalita maggiormente evidenti nel prospetto esterno rivolto a nord e verso il Naviglio Grande.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Le strutture orizzontali presentano concentrati danni d'umidità d'infiltrazione e depositi superficiali con deiezione animale sull'estradosso delle volte.

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'orditura lignea della copertura è in cattive condizioni sia strutturali che per la presenza di tarli negli elementi lignei. Il manto è sconnesso favorendo infiltrazioni d'acqua e conseguenti danni alle strutture sottostanti.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni sono soggetti a diverse alterazioni superficiali, ad erosione e disgregazione materiale: sul lato nord sono visibili ancora lievi tracce dell'apparato pittorico che rivestiva il lato un tempo parallelo al Naviglio oggi interrato. Il prospetto principale è stato invece recentemente ritinteggiato. Le finiture interne sono in buono stato con danni d'infiltrazione d'acqua e umidità di risalita localizzati nel battistero e nelle volte.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli impianti, di nuova realizzazione, sono funzionanti ed efficienti.

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni interne/ pavimenti/ infissi/ prospetto

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento

Pulitura, tinteggiatura delle pareti interne e del prospetto principale; sostituzione della pavimentazione interna e degli infissi.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Manutenzione ordinaria.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: viale Croci 24, Castelletto di Abbiategrasso

Indicazione specifica: Parrocchia di Sant'Antonio Abate

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939, art. 6)

Estremi provvedimento: 1984/06/26

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Restauro e consolidamento. Zona B1. Destinazione funzionale SC-AR. Zona destinata a servizi privati di uso pubblico riservata ad attività religiose e di culto.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino
L. 431/1985

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ACA10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143053

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020096_002

Nome del file originale: 150020096_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143044

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D01

Note: Facciata principale

Nome del file originale: ACA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143045

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D02

Note: Vista posteriore e dei corpi di fabbrica adiacenti

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143046

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D03

Note: Campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143047

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D04

Note: Ingresso laterale alla chiesa

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143048

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D05

Note: Prospetto Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143049

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D06

Note: Navata e zona absidale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143050

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D07

Note: Volta sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143051

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACA10D08

Note: Particolare danno monitorato sulla parete di fondo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACA10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_IMG-0000143052

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020096_001

Nome del file originale: 150020096_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_DRA-0000020538

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: ACA10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: ACA10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_DRA-0000020539

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACA10T02

Note: pianta

Nome del file originale: ACA10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_DRA-0000020540

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACA10T03

Note: sezione

Nome del file originale: ACA10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_DRA-0000020541

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACA10G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord

Nome del file originale: ACA10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_DRA-0000020542

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACA10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord

Nome del file originale: ACA10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1990/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio parrocchia di Sant'Antonio Abate

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 150020096_001_M0093.pdf

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_FNT-0000018375

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020096_002_V1066.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00004_FNT-0000018376

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE ACA.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Habiate

Titolo contributo: I palazzi dei nobili

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1979

Codice scheda bibliografia: MI210-00017

V., pp., nn.: v. II p. 218 n. 12

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Titolo libro o rivista

Ricerche storiche su Castelletto. Dalle origini della Parrocchia di S. Antonio Abate alla traslazione della statua della Beata Vergine (1573-1623)

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00382

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Politi, Massimo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino