

# Chiesa di S. Bernardino

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00005/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 5

Codice scheda: MI230-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102387

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Bernardino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Via Borsani, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Piatti, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Particelle: C

Foglio/Data: 20/ 1960

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 3]

Ruolo: primo progetto

Nome di persona o ente: Mazenta, Alessandro

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: MI210-00008

Motivazione/fonte: bibliografia

### AUTORE [2 / 3]

Ruolo: progetto facciata

Nome di persona o ente: Ricchino, Francesco Maria

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1584-1658

Motivazione/fonte: bibliografia

### AUTORE [3 / 3]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Rusca, Antonio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### **NOTIZIA [1 / 14]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa fu costruita sul luogo di un precedente oratorio della confraternita di San Bernardino esistente già nel quattrocento ed ampliata agli inizi del secolo successivo: la dedicazione dovrebbe risalire a metà circa del quattrocento quando si diffuse in Lombardia il culto al santo, ma l'oratorio poteva essere più antico e luogo di preghiera della primitiva confraternita dei Disciplini. Durante la visita pastorale di Federico Borromeo nel 1604 furono gli stessi scolari delle confraternite di San Bernardino e del Santissimo Rosario, aventi sede comune, a chiedere di poter ampliare la chiesa ed affidare l'incarico progettuale a monsignor Mazenta. La posa della prima pietra avvenne il 31 agosto 1614, ma non risulta che i lavori furono intrapresi.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1614/08/31

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

### **NOTIZIA [2 / 14]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Le fonti tacciono fino al 1623 quando ripartirono i lavori: il primo progetto fu abbandonato in favore di uno che prevede una chiesa di più ampie dimensioni.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1623/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

### **NOTIZIA [3 / 14]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Il progetto ai cui disegni si fa riferimento in molti documenti su di Francesco Maria Richino: nell'archivio della confraternita risultavano la pianta e il progetto della facciata.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1623/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1633/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 14]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione copertura

Notizia

Nel 1631 era stato completato il fianco est quando venne stipulato il contratto della confraternita con il capomastro Antonio Rusca. Il tetto, la stabilitura e imbiancatura dell'edificio iniziarono nel 1633.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1631/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1633/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 14]**

Riferimento: coro

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il coro fu completato nel 1686.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1686/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 14]**

Riferimento: coro

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: Il coro fu eseguito su progetto di Carlo Federico Pietrasanta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1686/00/00

**NOTIZIA [7 / 14]**

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La sacrestia fu eseguita tra il 1691 e il 1731.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1691/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1731/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [9 / 14]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile fu costruito tra il 1717 ed il 1720.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1717/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1720/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 14]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La facciata fu terminata nel 1740 seguendo il progetto del Richino. E' strutturata su un doppio ordine: quello superiore composito, con coppie sovrapposte di lesene binate, corrispondente all'ampiezza della navata e quello inferiore ionico, comprende l'ampiezza delle cappelle laterali, raccordati da due grandi volute, ricordando nella composizione altri progetti richiniani come quelli per San Pietro con la rete e San Vittore al teatro.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1623/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1740/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 14]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

All'interno nel settecento le nude pareti rimaste disadorne di decorazioni erano coperte con tappezzeria rossa e gialla di broccatello.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [12 / 14]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

L'interno della chiesa fu decorato con affreschi e stucchi intorno al 1820; nello stesso periodo venne realizzato il nuovo altare con la statua della Beata Vergine, per opera di Grazioso Rusca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1820/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [13 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

I recenti restauri, compiuti nel 1988, hanno saputo arrestare il processo di degrado che aveva colpito la chiesa nel corso del novecento, consentendo il recupero di uno dei luoghi più amati dagli abbatensi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1988/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1988/00/00

**NOTIZIA [14 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 7

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. 2/ p. 3/ p. 4/ p. 5/ p. 6

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. mezzanino

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica di pianta rettangolare con cappelle laterali, coro, sacrestia e campanile con copertura a bulbo. La chiesa, inserita tra altri edifici, ha muri perimetrali in laterizio a mattoni pieni, la facciata intonacata e arricchita con modanature, portali, nicchie con statue e bassorilievi. Il campanile è in mattoni pieni intonacati con balaustrata in pietra nella cella campanaria. Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte e a crociera in muratura, da volta a schifo nella sacrestia e da solai in legno ad orditura semplice nel campanile. La copertura con capriate in legno e travi poggianti sulla murature è a tetto a capanna sopra la navata e a padiglione nel presbiterio e sacrestia; le cappelle laterali hanno una falda a leggio. Il manto di copertura è costituito da lastre in eternit con sovrapposte tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

**TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

**TIPO [5 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [6 / 6]**

Genere: volta

Forma: a schifo

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera volta

---

**COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna/ a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: corpo principale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: locali di servizio

Genere: in gres

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: campanile

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: voluta

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurati

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 21]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cartoccio

Materiali: intonaco

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 21]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 21]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: balaustrata

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio si presenta in buono stato di conservazione, salvo alcuni lievi e circoscritti problemi. Segni di umidità di risalita e conseguenti segni di disgregazione materiale sono ancora presenti nelle murature ed evidenti soprattutto sul prospetto ovest esterno. Alcuni danni strutturali sono stati riscontrati negli orizzontamenti del campanile mentre la chiesa non presenta problemi statici. Le volte, la struttura di copertura ed il relativo manto non evidenziano particolari fenomeni in atto.

Fonte: 2001, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le finiture interne ed esterne risultano in ottimo stato ma frutto di un pesante intervento di restauro.

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli impianti, di nuova realizzazione, sono funzionanti ed efficienti.

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento

Sostituzione dell' orditura lignea con materiale nuovo e di recupero. Il manto è in coppi nuovi sotto e di recupero sopra. Sostituzione delle lattonomie.

### RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1986/07/26

Descrizione intervento

Manutenzione straordinaria: rifacimento della cupola in rame, sostituzione delle parti in pietra, stuccatura dei giunti e reintonacatura. (Progetto arch. Langè S., Milano)

### RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

Manutenzione straordinaria dell'intero bene con l'asportazione delle decorazioni ottocentesche e rifacimento intonaci interni ed esterni.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: via Binaghi 3, Abbiategrasso

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria Nuova

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI SAN BERNARDINO

Indirizzo da vincolo: VIA BORSANI

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 4)

Estremi provvedimento: 1969/03/14

Data notificazione: 1969/03/14

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR00436550000

Nome del file originale: 01867950186796.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_NVC-0000017659

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ACB10F01

Note: Vista generale

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143054

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACB10D01

Note: Vista Nord-Est

Nome del file originale: ACB10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143055

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACB10D02

Note: Scaorcio prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACB10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143056

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACB10D03

Note: Particolare degrado prospetto Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACB10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143057

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACB10D04

Note: Particolare manto di copertura cappelle laterali e retro facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACB10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143058

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACB10D05

Note: Particolare navata verso altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACB10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143059

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACB10D06

Note: Particolare campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACB10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143060

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACB10D07

Note: Particolare campanile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ACB10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_IMG-0000143061

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020004\_001

Nome del file originale: 150020004\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_DRA-0000020545

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: ACB10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: ACB10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_DRA-0000020546

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACB10T02

Note: pianta

Nome del file originale: ACB10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_DRA-0000020547

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACB10T03

Note: sezione

Nome del file originale: ACB10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_DRA-0000020548

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACB10G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord

Nome del file originale: ACB10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_DRA-0000020549

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ACB10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord

Nome del file originale: ACB10G02.pdf

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di progetto

Data: 1630/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione, cart. 1234

Note: disegno autografo di Francesco Maria Richino per la facciata di San Bernardino.

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_FNT-0000018378

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020004\_002\_V0003.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00005\_FNT-0000018379

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE ACB.rtf

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 7]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

**BIBLIOGRAFIA [2 / 7]**

Titolo libro o rivista: Guida della Diocesi di Milano 1980

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: MI100-00178

**BIBLIOGRAFIA [3 / 7]**

Autore: Comincini M./ De Alessandri G./ Pertusi C.

Titolo libro o rivista: Habiate

Titolo contributo: La chiesa di San Bernardino

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: MI210-00018

**BIBLIOGRAFIA [4 / 7]**

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia del Touring club italiano. Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2007

Codice scheda bibliografia: MI100-00189

**BIBLIOGRAFIA [5 / 7]**

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

**BIBLIOGRAFIA [6 / 7]**

Autore: Comincini M./ Della Torre S.

Titolo libro o rivista: San Bernardino. La peste manzoniana, il Richino

Luogo di edizione: Mazzo di Rho

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: MI230-00391

**BIBLIOGRAFIA [7 / 7]**

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 9]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 9]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 9]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 9]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 9]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marzorati, Laura

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [8 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Politi, Massimo

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [9 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi