

Chiesa del Convento dell'Annunciata (ex)

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00006/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 6

Codice scheda: MI230-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102391

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00007

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sconscacrata

Denominazione: Chiesa del Convento dell'Annunciata (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa dell'Annunciata

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Via Pontida, 22, 24, 26, 28

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Particelle [1 / 2]: 104

Particelle [2 / 2]: 102

Foglio/Data: 10/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: affreschi

Nome di persona o ente: Bergognone

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1455-1500 post

Riferimento all'autore: scuola

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Moietta, Nicola

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: MI100-07131

Motivazione/fonte: 00000191

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia

Alla morte del Duca di Milano Francesco Sforza, nel 1466, il primogenito, Galeazzo Maria di ritorno dalla Francia assalito dalle truppe del Duca di Savoia, fece voto di costruire una chiesa con annesso convento, se fosse riuscito a raggiungere incolume Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1466/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1466/00/00

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: concessione

Notizia

Nel 1469 con bolla papale il Duca ottenne il permesso da Paolo II di costruire un convento per i frati minori osservanti e una chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, a S.Sebastiano e a S.Rocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1469/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1469/00/00

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa e il convento furono costruiti tra il 1470 e il 1472.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1470/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1472/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione interna

Notizia: La chiesa fu affrescata da un ignoto maestro tardo quattrocentesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa fu consacrata il 30 agosto 1477.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1477/08/30

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1477/08/30

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sconsacrazione

Notizia: In seguito alle disposizioni di Giuseppe II la chiesa venne sconsacrata e fu abbandonata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

Validità: post

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: acquisto

Notizia: La chiesa venne acquistata nel 1811 dai Luoghi Pii Elemosinieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1811/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Venne destinato a sede provvisoria della sezione maschile della Pia Casa degli Incurabili di Abbiategrasso, fino alla riunificazione delle due sezioni (maschile e femminile) nel 1873.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1811/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notifica

Notizia

La Soprintendenza notificò nel 1911 il notevole valore degli affreschi del complesso e denunciò il loro stato di abbandono e degrado.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1918/00/00

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: apertura porte

Notizia

Nel 1951 fu approvato il progetto da parte della Soprintendenza riguardo all'apertura di due porte al piano terra e due finestre al primo piano sulla facciata della ex-chiesa. Il proprietario si impegnava a rifare il tetto e a non usare la chiesa come deposito per non danneggiare gli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1951/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1951/00/00

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notifica

Notizia: La Soprintendenza diffidò il proprietario di fare lavori di demolizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1969/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1969/00/00

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nei primi mesi del del 2007 si sono conclusi i lavori di restauro avviati nel 1997. L'intervento a riportato in luce le caratteristiche originarie e il ciclo di affreschi con le "Storie della Vergine" che decora l'abside, capolavoro di Nicola Mangone di Caravaggio detto il Moietta (firmato e datato 1519).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XXI

Data: 2007/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare su due piani con portico e loggiato sul lato sud, cappella e campanile addossati sul lato nord. Presenta muri portanti a tessitura omogenea in laterizio a vista sul prospetto nord,

colonne in laterizio a tessitura omogenea nel portico e loggiato a sud. Internamente l'edificio fortemente manomesso presenta diverse partizioni che suddividono l'edificio in piccoli locali per appartamenti e per attività artigianali. Delle strutture di orizzontamento originarie restano volte a crociera con nervature nel presbiterio, abside e portico. I rimanenti solai sono in legno ad orditura doppia, assito, massetto e pavimentazioni, in alcuni punti rinforzati con putrelle in ferro. La copertura è a capanna con orditura in legno con capriate nella navata e con travatura lignea su muri posti sulle costolonature della volta nella zona presbiteriale. L'abside ha copertura a padiglione con travatura sulle costolonature e sui muri perimetrali. (2001)

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abside e presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna/ a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p. 1

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: graffito

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: portico e loggiato

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nel complesso murario si riscontrano con particolare evidenza le conseguenze di erosione, disgregazione materiale provocate dall'umidità di risalita, ambientale e di percolazione e dagli attacchi biologici nella muratura in laterizio, nei giunti di malta e negli elementi decorativi in cotto. Staticamente il quadro fessurativo non mostra particolari problemi: diffuse lesioni ma di scarsa entità e danni più gravi localizzati nella cappella laterale.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le strutture orizzontali in legno mostrano danni causati dalle infiltrazioni d'acqua dalla copertura e dall'uso improprio degli ambienti con diffusi depositi di materiale, attacchi biologici e crolli. E volte in muratura sono staticamente in buone condizioni, ad eccezione di quella nella cappella laterale.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura stata oggetto di interventi di recupero con la sostituzione dell'orditura lignea con materiale nuovo e di recupero.

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni sono fortemente erosi, disgregati e distaccati dal supporto soprattutto nel prospetto principale per la mancanza di una gronda di protezione. Anche all'interno lo strato di finitura è compromesso mentre le decorazioni sono state in parte restaurate dagli interventi ancora in corso.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi della chiesa sono stati da tempo asportati e sostituiti da saracinesche metalliche quando l'edificio era utilizzato come officina.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1977/03/21

Data fine: 1977/03/21

Descrizione intervento

Ingiunzione della Soprintendenza datata 21 marzo 1977 per lavori di manutenzione e restauro visto lo stato di abbandono dell'intero complesso.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/04/10

Data fine: 1999/00/00

Note

Nulla osta della Soprintendenza per il restauro conservativo e per il progetto di recupero e riuso dell'edificio ecclesiale e dei corpi monastici: i corpi di fabbrica sul primo cortile vanno recuperati e non demoliti; le opere devono essere reversibili e rispettare le strutture esistenti; vanno eseguite indagini diagnostiche; i materiali utilizzati devono essere

testati e concordati con la Soprintendenza. (Progetto arch.Capriolo Linda)

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1999/06/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento

Restauro delle superfici decorate ed affrescate: affreschi arco trionfale, due lunette del portico e refettorio. (Ditta Astarte srl, Brescia - Pinin Brambilla Barcilon, Milano)

RESTAURI [4 / 4]

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: non accertata

Note

Interventi di deumidificazione e consolidamento statico della muratura e dei pialstri ottagonali; consolidamento volta, solai in legno; rimozione tavolati e controsoffitti; completamento pavimenti, serramenti, impianti. (Progetto arch. Capriolo Linda)

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: piazza Marconi 1, Abbiategrasso

Indicazione specifica: Comune di Abbiategrasso

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: EX CHIESA E CONVENTO DELL'ANNUNCIATA CON AFFRESCHI

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1919/02/17

Data notificazione: 1919/02/17

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0043665AAAA

Nome del file originale: 01482580148258.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_NVC-0000017660

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: EX CHIESA DEL E CONVENTO DELL'ANNUNCIATA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1911/02/05

Data notificazione: 1911/02/05

Estensione del vincolo: chiesa

Codice ICR: 2ICR0043665AAAA

Nome del file originale: 01482590148259.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_NVC-0000017661

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: AEA11F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143062

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: AEA11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143063

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D02

Note: Particolare prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143064

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D03

Note: Particolare prospetto Nord e campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143065

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D04

Note: Particolare degrado esteno cappella

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143066

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D05

Note: Particolare prospetto Nord e campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143067

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D06

Note: Particolare degrado prospetto Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143068

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D07

Note: Prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143069

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D08

Note: Particolare interno campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143070

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AEA11D09

Note: Particolare danno al solaio del piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AEA11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143071

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020067_001

Note: 1995

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150020067_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_IMG-0000143072

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020067_002

Note: 1995

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150020067_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_DRA-0000020551

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: AEA11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: AEA11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_DRA-0000020552

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AEA11T02

Note: pianta

Nome del file originale: AEA11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_DRA-0000020553

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AEA11T03

Note: sezione

Nome del file originale: AEA11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_DRA-0000020554

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AEA11G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord

Nome del file originale: AEA11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_DRA-0000020555

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AEA11G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord

Nome del file originale: AEA11G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:50

Data: 1999/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Abbiategrasso

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:50

Data: 1999/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Abbiategrasso

Note: sezione

FONTI E DOCUMENTI [1 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018384

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_005_V1267.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018385

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_006_V1268.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 60]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

FONTI E DOCUMENTI [4 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018381

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_002_V1264.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018382

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_003_V1265.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018383

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_004_V1266.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018386

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_007_V1269.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018387

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_008_V1270.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018388

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_009_V1271.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018389

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_010_V1272.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018390

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_011_V1273.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018391

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_012_V1274.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018392

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_013_V1275.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018393

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_014_V1276.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018394

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_015_V1277.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018395

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_016_V1278.pdf

FONTI E DOCUMENTI [17 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018396

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_017_V1279.pdf

FONTI E DOCUMENTI [18 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018397

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_018_V1280.pdf

FONTI E DOCUMENTI [19 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018398

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_019_V1281.pdf

FONTI E DOCUMENTI [20 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018399

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_020_V1282.pdf

FONTI E DOCUMENTI [21 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018400

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_021_V1283.pdf

FONTI E DOCUMENTI [22 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018401

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_022_V1284.pdf

FONTI E DOCUMENTI [23 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018402

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_023_V1285.pdf

FONTI E DOCUMENTI [24 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018403

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_024_V1286.pdf

FONTI E DOCUMENTI [25 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018404

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_025_V1287.pdf

FONTI E DOCUMENTI [26 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018430

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_051_V1313.pdf

FONTI E DOCUMENTI [27 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018431

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_052_V1314.pdf

FONTI E DOCUMENTI [28 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018432

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_053_V1315.pdf

FONTI E DOCUMENTI [29 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018433

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_054_V1316.pdf

FONTI E DOCUMENTI [30 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018434

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_055_V1317.pdf

FONTI E DOCUMENTI [31 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018435

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_056_V1318.pdf

FONTI E DOCUMENTI [32 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018436

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_057_V1319.pdf

FONTI E DOCUMENTI [33 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018437

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_058_V1320.pdf

FONTI E DOCUMENTI [34 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018438

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_059_V1321.pdf

FONTI E DOCUMENTI [35 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018439

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_060_V1322.pdf

FONTI E DOCUMENTI [36 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018405

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_026_V1288.pdf

FONTI E DOCUMENTI [37 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018406

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_027_V1289.pdf

FONTI E DOCUMENTI [38 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018407

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_028_V1290.pdf

FONTI E DOCUMENTI [39 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018408

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_029_V1291.pdf

FONTI E DOCUMENTI [40 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018409

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_030_V1292.pdf

FONTI E DOCUMENTI [41 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018410

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_031_V1293.pdf

FONTI E DOCUMENTI [42 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018411

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_032_V1294.pdf

FONTI E DOCUMENTI [43 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018412

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_033_V1295.pdf

FONTI E DOCUMENTI [44 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018413

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_034_V1296.pdf

FONTI E DOCUMENTI [45 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018414

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_035_V1297.pdf

FONTI E DOCUMENTI [46 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018415

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_036_V1298.pdf

FONTI E DOCUMENTI [47 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018416

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_037_V1299.pdf

FONTI E DOCUMENTI [48 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018417

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_038_V1300.pdf

FONTI E DOCUMENTI [49 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018418

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_039_V1301.pdf

FONTI E DOCUMENTI [50 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018419

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_040_V1302.pdf

FONTI E DOCUMENTI [51 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018420

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_041_V1303.pdf

FONTI E DOCUMENTI [52 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018421

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_042_V1304.pdf

FONTI E DOCUMENTI [53 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018422

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_043_V1305.pdf

FONTI E DOCUMENTI [54 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018423

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_044_V1306.pdf

FONTI E DOCUMENTI [55 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018424

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_045_V1307.pdf

FONTI E DOCUMENTI [56 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018425

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_046_V1308.pdf

FONTI E DOCUMENTI [57 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018426

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_047_V1309.pdf

FONTI E DOCUMENTI [58 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018427

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_048_V1310.pdf

FONTI E DOCUMENTI [59 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018428

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_049_V1311.pdf

FONTI E DOCUMENTI [60 / 60]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00006_FNT-0000018429

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020067_050_V1312.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia del Touring club italiano. Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2005

Codice scheda bibliografia: MI100-00191

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Titolo libro o rivista: Abbiategrasso nell'eta moderna

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1988

Codice scheda bibliografia: MI230-00005

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Titolo libro o rivista: Monasteri e conventi in Lombardia, ricerca e documentazione dalle origini al 1500

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1983

Codice scheda bibliografia: MI230-00302

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi