

# Palazzo Cittadini Stampa

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00008/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 8

Codice scheda: MI230-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102366

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Palazzo Cittadini Stampa

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Stampa

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Denominazione: Villa Cittadini Stampa

### ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Casa Stampa (già)

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Archivio S26

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Via alzaia Naviglio Grande, 14

Altra località: Castelletto (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Particelle: 15

Foglio/Data: 24/ 1960

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il palazzo fu costruito dalla famiglia Cittadini tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]

Secolo: sec. XV

Data: 1493/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

**NOTIZIA [2 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Dal testamento di Giuseppe Cittadini si evince che fu lui il committente delle modifiche seicentesche apportate al palazzo, della costruzione dell'oratorio e della "domuncula a nobili".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1697/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [4 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nella seconda metà del XVIII il palazzo passò ai coniugi Costanza Visconti e Giuliano Baronio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1778/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [5 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: All'inizio del XIX secolo l'edificio divenne di proprietà di Laura Baronio coniugata Stampa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1874/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1874 Gaspare Stampa morì e lasciò il palazzo alla figlia Eugenia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1874/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: acquisto

Notizia: Il palazzo fu acquistato dall'ECA di Abbiategrasso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [8 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il palazzo venne diviso in numerosi appartamenti di tipo popolare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [9 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: Dichiarazione di inabitabilità e sgombero.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1975/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [10 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta per demolizione totale

Notizia: Richiesta di rimozione del vincolo per poter demolire l'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [11 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Proposta non approvata di desinazione a casa di riposo per artisti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [12 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Proposta non approvata di destinazione a museo delle acque.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

**NOTIZIA [13 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Progetto di destinazione a locali ad uso dell'Università Statale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

**NOTIZIA [14 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1697/00/00

Validità: ante

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: palazzo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. mezzanino/ p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: rimessa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio costituito da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare e da un altro a pianta irregolare prospiciente un lato del cortile, destinato in origine al ricovero di carrozze. Si sviluppa su tre piani fuori terra con giacitura parallela al Naviglio Grande sul quale prospetta con la facciata principale. In pianta l'edificio è strutturalmente diviso in senso trasversale in tre parti di uguale lunghezza di cui quella centrale accoglie l'androne d'ingresso formato dal passaggio carrabile centrale e dal portico aperto verso il cortile. Presenta muri portanti a tessitura omogenea in laterizio e due colonne in granito rosa

di Baveno sul lato sud. Si struttura in piano terra, piano nobile e secondo piano composti da solai in legno ad orditura doppia, assito, massetto e pavimentazioni in cotto. La facciata è semplice e lineare, con tre ordini di finestre con cornici in intonaco uguali al piano terra e al primo piano, più basse all'ultimo piano.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a L

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

Il terreno è di tipo alluvionale di scarsa portanza e con presenza d'acqua di falda alimentata dal Naviglio.

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: senza allargamenti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: rimessa

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: controsoffitto

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intero controsoffitto

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

### SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: androne

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: a ciottoli

Schema del disegno [2 / 2]: a lastre

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: paracarri

Materiali: pietra

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: pietra calcarea

Qualificazione del tipo: figurati

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si evidenziano gli effetti fessurativi derivanti da consistenti cedimenti fondali, esaltati dal carente ammorsamento o incatenamento delle murature tra loro. La facciata sul Naviglio risulta quasi completamente strappata dalle murature trasversali ed aggettante per rotazioni e cedimenti differenziati delle fondazioni. Opere provvisorie (puntellature) sono a sostegno dell'architrave del portico. Vistose al piano terra le conseguenze di erosione e disgregazione provocate dall'umidità di risalita.

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli orizzontamenti nella quasi totalità sono inaffidabili a causa delle alterazioni diffuse prodotte dall'umidità ambientale, dall'umidità dei muri portanti e da prolungate esposizioni alle acque meteoriche.

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura è stata oggetto di interventi di recupero con la formazione di un cordolo in c.a. per legare le murature e per l'appoggio del tetto, è stata sostituita l'orditura lignea con materiale nuovo e di recupero, il manto e le lattronerie.

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni sono fortemente erosi, disgregati sia a causa dell'elevata umidità ambientale e della muratura che per i diffusi gli attacchi biologici. Anche all'interno lo strato di finitura, ricco di importanti decorazioni, è compromesso soprattutto sui controsoffitti ad incantucciato, in parte crollati.

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi interni sono in gran parte mancanti mentre sono state asportate le cornici dei camini che ornavano diversi locali.

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: corpo laterale

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il corpo laterale è in condizioni ancor più critiche con crolli nelle strutture orizzontali e soprattutto nella copertura, non soggetta agli interventi che hanno riguardato sono la parte principale del palazzo, e con un notevole sviluppo della macroflora.

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Rifacimento copertura.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: piazza Marconi 1, Abbiategrasso

Indicazione specifica: Comune di Abbiategrasso

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]**

Nome del file originale: 01875300187533.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_NVC-0000017667

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]**

Denominazione da vincolo: CASA GIA' STAMPA

Indirizzo da vincolo: VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 4

Dati catastali: FOGLIO 1 MAPP. 239

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1950/02/23

Data notificazione: 1950/10/27

Data di registrazione o G.U.: 18/11/1950

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0043638AAAA

Nome del file originale: 01497690149772.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_NVC-0000017664

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]**

Denominazione da vincolo: CASA STAMPA A CASTELLETTO (SEC. XVIII)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1915/07/24

Data notificazione: 1915/07/24

Codice ICR: 2ICR0043638AAAA

Nome del file originale: 01497730149773.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_NVC-0000017665

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]**

Denominazione da vincolo: PALAZZO CITTADINI

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1942/09/10

Data notificazione: 1942/09/10

Codice ICR: 2ICR0043638AAAA

Nome del file originale: 01861290186129.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_NVC-0000017666

**STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino  
L. 431/1985

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: APC10F01

Note: Vista generale

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143082

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D06

Note: Particolare struttura copertura (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D06.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143083

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D07

Note: Particolare soffitto a cameracanna (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D07.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143084

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D08

Note: Particolare degrado dovuto ad umidità, prospetto Sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143085

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D09

Note: Particolare danno strutturale p. 1 (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143086

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020090\_001

Note: (1990)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150020090\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143077

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D01

Note: Vista Nord-Ovest (2001)

Nome del file originale: APC10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143078

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D02

Note: Vista Nord-Est (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143079

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D03

Note: Particolare prospetto principale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143080

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D04

Note: Prospetto Ovest sul cortile (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_IMG-0000143081

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D05

Note: Prospetto Sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APC10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_DRA-0000020567

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APC10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto sud

Nome del file originale: APC10G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:50

Data: 1990/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Abbiategrasso

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:50

Data: 1990/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Abbiategrasso

Note: sezione

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_DRA-0000020563

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: APC10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: APC10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_DRA-0000020564

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APC10T02

Note: pianta

Nome del file originale: APC10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_DRA-0000020565

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APC10T03

Note: sezione

Nome del file originale: APC10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_DRA-0000020566

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APC10G01

Note: immagine iconometrica prospetto sud

Nome del file originale: APC10G01.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018502

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_002\_V1042.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018503

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_003\_V1043.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018504

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_004\_V1044.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018505

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_005\_V1045.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018506

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_006\_V1046.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018507

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_007\_V1047.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018508

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_008\_V1048.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018509

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_009\_V1049.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018510

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020090\_010\_V1050.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00008\_FNT-0000018511

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE APC.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 8]**

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

**BIBLIOGRAFIA [2 / 8]**

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

**BIBLIOGRAFIA [3 / 8]**

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

**BIBLIOGRAFIA [4 / 8]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Habiate

Titolo contributo: I palazzi dei nobili

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1979

Codice scheda bibliografia: MI210-00017

V., pp., nn.: v. Il pp. 210-218 n. 12

**BIBLIOGRAFIA [5 / 8]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

**BIBLIOGRAFIA [6 / 8]**

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI100-00129

**BIBLIOGRAFIA [7 / 8]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

**BIBLIOGRAFIA [8 / 8]**

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi