

Palazzo Sacchei

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00011/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 11

Codice scheda: MI230-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI230-00011

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Palazzo Sacchei

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Via Mazzini, 25

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrosso

Particelle: 30

Foglio/Data: 22/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il palazzo, situato appena fuori dal borgo di Abbiategrosso lungo la riva del Naviglio che da Castelletto arrivava ad alimentare il fossato, fu costruito probabilmente nel XVI secolo e appartenne alla nobile famiglia Tarantola.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'esistenza sulla riva del Naviglio di un Oratorio dedicato a San Rocco è testimoniata già nel cinquecento: infatti l'edificio fu costruito in occasione delle epidemie di peste del XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: acquisto

Notizia

Nella seconda metà del XVII secolo venne acquistato dal milanese Antonio Sacchei, che lo ristrutturò per farne la propria residenza di villeggiatura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1712/00/00

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Alla sua morte, nel 1712, cedette il palazzo al Monte di Pietà di Abbiategrasso, che vendette i raffinati arredi e concesse la villa al migliore offerente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1712/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1712/00/00

Validità: post

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La facciata venne probabilmente rimaneggiata alla fine del XVIII secolo: al secondo piano fu infatti aggiunto un sopralzo, mentre gli altri corpi di fabbrica laterali sono tutt'oggi bassi come in origine e databili con certezza alla prima metà del '700.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nella seconda metà del XX secolo il pianterreno è stato modificato con aperture arbitrarie e illogiche per creare negozi e hanno rovinato la simmetria dell'architettura originale. Le sale interne sono state adattate a piccole abitazioni popolari e al corpo di fabbrica sono state aggiunte sovrastrutture, quali ballatoi e servizi esterni (sul lato del cortile).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Sconsacrato l'Oratorio di San Rocchino è stato trasformato in negozio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1 / p. 2

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ali laterali

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta regolare a C chiusa da un basso corpo trasformato negli anni sessanta in box e abitazione ma in origine occupato da stalle e scuderie. L'edificio si struttura in tre piani fuori terra e cantinato sul lato verso strada e in

piano terra e primo piano nei lati sul cortile. I muri perimetrali sono in muratura a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni intonacati. Gli orizzontamenti sono in legno, in parte rinforzati da putrelle in ferro, in parte sostituiti da solai in laterocemento e in parte ribassati con pannelli in compensato. La copertura è a padiglione con struttura in legno ad orditura semplice con puntoni poggianti sul muro di spina e sui muri perimetrali; il manto è costituito da lastre ondulate in fibrocemento con sovrapposti coppi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a C

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. interrato

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 4]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero controsoffitto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p. ineterrato

Genere: in battuto di cemento

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco/ laterizio

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: stucchi

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco/ laterizio

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cartoccio

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: policromi

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova in precarie condizioni di conservazione sia dal punto di vista strutturale che di conservazione materiale e presenta situazioni dipendenti dalla proprietà delle singole parti considerate. La mancanza di un piano unico d'intervento, con lavori realizzati indipendentemente ed in modo non omogeneo, ha provocato la perdita di molti elementi caratteristici ed un notevole impatto sulla struttura originale dell'edificio.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nel complesso murario si riscontrano con particolare evidenza gli effetti fessurativi derivanti da un diverso comportamento statico ed elastico dei materiali come ad esempio l'inserimento di putrelle di ferro nel solaio dell'androne che ha causato danni alle strutture verticali e nel pavimento del locale al piano superiore.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli orizzontamenti ribassati con controsoffittature mostrano segni di condensazione e pregresse macchie di infiltrazioni d'acqua.

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Anche il copro scala ha subito diversi cedimenti e rotazioni evidenti sia nell'inclinazione deio gradini che dal quadro fessurativo.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura è stata oggetto di pesanti interventi di ristrutturazione che hanno portato alla sostituzione dell'orditura lignea con materiale totalmente nuovo.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni sono stati recentemente rifatti nella facciata principale mentre resta ancora da ultimare il recupero degli elementi decorativi. I restanti prospetti mostrano invece una situazione differente con intonaci e decorazioni erosi e disgregati.

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

In generale gli impianti sono adeguati, quello di riscaldamento è realizzato con stufe a gas e a legna.

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento

Risanamento copertura con sostituzione orditura lignea e posa manto in lastre ondulate di fibrocemento con coppi sovrapposti e nuova lattoneria.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento

Sostituzione degli intonaci ripresa delle lesene, delle cornici e delle mazzette delle finestre. Tinteggiatura con tinte naturali a velatura nei colori settecenteschi originali. Sono previsti futuri interventi sui prospetti interni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione popolare

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: APS10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: APS10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143104

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APS10D01

Note: Vista Sud-Ovest

Nome del file originale: APS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143105

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APS10D02

Note: Prospetto sul cortile, corpo principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APS10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143106

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APS10D03

Note: Vista ingrosso al cortile e al corpo scala principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143107

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APS10D04

Note: Prospetto Sud ala Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APS10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143108

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APS10D05

Note: Prospetto Ovest ala Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APS10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143109

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APS10D06

Note: Particolare Oratorio di San Rocchino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APS10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143110

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APS10D07

Note: Particolare struttura orizzontale androne posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: APS10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143111

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020082_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150020082_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_IMG-0000143112

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020082_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150020082_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_DRA-0000020585

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: APS10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: APS10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_DRA-0000020586

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APS10T02

Note: pianta

Nome del file originale: APS10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_DRA-0000020587

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APS10T03

Note: sezione

Nome del file originale: APS10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_DRA-0000020588

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APS10G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord cortile

Nome del file originale: APS10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_DRA-0000020589

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: APS10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord

Nome del file originale: APS10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 2000/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Abbiategrasso

Note: prospetto

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_DRA-0000020591

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150020082_001_M0082.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018523

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_002_V0769.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018524

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_003_V0770.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018525

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_004_V0771.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018526

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_005_V0772.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018527

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_006_V0773.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018528

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_007_V0774.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018529

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_008_V0775.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018530

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_009_V0776.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018531

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_010_V0777.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018532

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_011_V0778.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018533

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_012_V0779.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018534

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_013_V0780.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018535

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_014_V0781.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018536

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_015_V0782.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018537

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_016_V0783.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018538

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_017_V0784.pdf

FONTI E DOCUMENTI [17 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018539

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_018_V0785.pdf

FONTI E DOCUMENTI [18 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018540

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_019_V0786.pdf

FONTI E DOCUMENTI [19 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018541

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_020_V0787.pdf

FONTI E DOCUMENTI [20 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018542

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_021_V0788.pdf

FONTI E DOCUMENTI [21 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018543

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_022_V0789.pdf

FONTI E DOCUMENTI [22 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018544

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_023_V0790.pdf

FONTI E DOCUMENTI [23 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018545

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_024_V0791.pdf

FONTI E DOCUMENTI [24 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018546

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_025_V0792.pdf

FONTI E DOCUMENTI [25 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018547

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_026_V0793.pdf

FONTI E DOCUMENTI [26 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018548

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_027_V0794.pdf

FONTI E DOCUMENTI [27 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018549

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020082_028_V0795.pdf

FONTI E DOCUMENTI [28 / 28]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00011_FNT-0000018550

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE APS.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Comincini M./ Della Torre S.

Titolo libro o rivista: San Bernardino. La peste manzoniana, il Richino

Luogo di edizione: Mazzo di Rho

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: MI230-00391

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Habiate

Titolo contributo: I palazzi dei nobili

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1979

Codice scheda bibliografia: MI210-00017

V., pp., nn.: v. II pp. 203-205 n. 12

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Scremin, Marco

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [8 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino