

# Palazzo Annoni

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00013/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 13

Codice scheda: MI230-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f010-00091

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Palazzo Annoni

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Annoni

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrosso

Indirizzo: Via Annoni, 28

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrosso

Particelle: 123

Foglio/Data: 20/ 1960

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Ricchino, Francesco Maria

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1584-1658

Riferimento all'autore: scuola

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La villa fu costruita nel XVII secolo circa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1793 la villa fu venduta al conte Gian Pietro Annoni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1793/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1793/00/00

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel XX secolo la villa fu frazionata internamente per ricavare abitazioni popolari.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

## NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1 / p. 2/ p. mezzanino

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da due corpi di fabbrica: uno prospiciente su strada (avancorpo) e l'altro, il principale, sul cortile interno. Quest'ultimo è chiuso sui due lati liberi da muro di cinta con disegno che richiama quello dei prospetti. L'edificio principale, a pianta rettangolare con due bracci lievemente aggettanti verso il cortile, ha muri perimetrali in laterizio e portico con colonne binate al piano terra. Elementi caratteristici sono le scale, collocate nei bracci sul cortile: ad est uno scalone monumentale e ad ovest una scala a chiocciola girante a pozzo. Le strutture verticali sono in laterizio. I solai nell'intero bene sono in parte in legno con orditura primaria e secondaria e in parte sono stati sostituiti con nuove strutture in laterocemento. Il piano cantinato è coperto da volta a botte. Il piano cantinato è coperto da volta a botte. La copertura del corpo principale è a tetto con falde a leggìo asimmetriche, mentre nel corpo su strada è a tetto.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: poligonale

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico sul cortile

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene p. t.

### TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: scalone monumentale

### TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: scalone monumentale

**TIPO [3 / 5]**

Genere: volta

Forma: a schifo

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. interrato

**TIPO [4 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene p. 1

**TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde/ a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: girante a chiocciola

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pozzo

### SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura



Tipo: a sbalzo

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t. corpo principale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: acciottolato

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. ineterrato

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: avancorpo

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]**

Riferimento alla parte: impianti

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli impianti sono presenti e ben funzionanti.

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buono stato di conservazione. Le strutture verticali per la maggior parte intonacate presentano lievi danni causati dall'umidità di risalita e fenomeni di disgregazione del laterizio e dei giunti di malta localizzati nella muratura a vista sul lato verso il giardino.

Fonte: 2001, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Una fessura piuttosto ampia è stata rilevata nella volta in muratura del piano interrato, unico danno rilevante nel quadro fessurativo. Le strutture orizzontali in legno e laterocemento non mostrano particolari segni di degrado.

Fonte: 2001, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura il cui manto è visibile solo in parte e con la struttura non ispezionabile è sconnessa in alcuni punti causando infiltrazioni d'acqua visibili negli elementi sottostanti (es. sala principale al piano terra).

Fonte: 2001, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Gli intonaci, recentemente ritinteggiati, sono in buone condizioni eccezione fatta per il prospetto verso il giardino dove sono maggiormente evidenti fenomeni di erosione, disgregazione e depositi sulla superficie, essendo anche esposto a nord.

Fonte: 2001, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Tinteggiatura prospetti principali.

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: AAR11F01

Note: Vista generale

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143123

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AAN11D02

Note: Corpo Ovest della corte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AAN11D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143124

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AAN11D03

Note: Parete Est della corte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AAN11D03.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143125

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AAN11D04

Note: Avancorpo, prospetto sulla corte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AAN11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143126

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AAN11D05

Note: Corpo principale, prospetto sul giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AAN11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143127

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AAN11D06

Note: Portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AAN11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143128

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AAN11D07

Note: Particolare muratura angolo Nord-Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AAN11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143129

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020021\_001

Nome del file originale: 150020021\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143130

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020021\_002

Nome del file originale: 150020021\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_IMG-0000143122

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AAN11D01

Note: Prospetto del corpo principale sulla corte

Nome del file originale: AAN11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_DRA-0000020600

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: AAN11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: AAN11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_DRA-0000020601

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AAN11T02

Note: pianta

Nome del file originale: AAN11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_DRA-0000020602

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AAN11T03

Note: sezione

Nome del file originale: AAN11T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_DRA-0000020603

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AAN11G01

Note: immagine iconometrica parete est della corte

Nome del file originale: AAN11G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_DRA-0000020604

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AAN11G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto parete est

Nome del file originale: AAN11G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1990/00/00



Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Nissotti

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1990/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Nissotti

Note: prospetti parziali

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_DRA-0000020607

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150020021\_001\_M0057.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018568

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_012\_V0358.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018569

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_013\_V0359.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018570

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_014\_V0360.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018571

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_015\_V0361.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018572

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_016\_V0362.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018573

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_017\_V0363.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018574

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_018\_V0364.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018575

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_019\_V0365.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018576

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_020\_V0366.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018577

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_021\_V0367.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018578

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_022\_V0368.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [12 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018579

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_023\_V0369.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [13 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018580

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_024\_V0370.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [14 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018581

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_025\_V0371.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [15 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018582

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_026\_V0372.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [16 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018583

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_027\_V0373.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [17 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018584

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_028\_V0374.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [18 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018585

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_029\_V0375.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [19 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018586

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_030\_V0376.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [20 / 30]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

**FONTI E DOCUMENTI [21 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018558

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_002\_V0348.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [22 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018559

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_003\_V0349.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [23 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018560

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_004\_V0350.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [24 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018561

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_005\_V0351.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [25 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018562

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_006\_V0352.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [26 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018563

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_007\_V0353.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [27 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018564

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_008\_V0354.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [28 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018565

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_009\_V0355.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [29 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018566

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_010\_V0356.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [30 / 30]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00013\_FNT-0000018567

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020021\_011\_V0357.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 8]**

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

**BIBLIOGRAFIA [2 / 8]**

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

**BIBLIOGRAFIA [3 / 8]**

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

**BIBLIOGRAFIA [4 / 8]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Habiate

Titolo contributo: I palazzi dei nobili

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1980-1982

Codice scheda bibliografia: MI210-00016

V., pp., nn.: v. III pp. 26-28 n. 13

**BIBLIOGRAFIA [5 / 8]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

**BIBLIOGRAFIA [6 / 8]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

**BIBLIOGRAFIA [7 / 8]**

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

**BIBLIOGRAFIA [8 / 8]**

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia del Touring club italiano. Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2007

Codice scheda bibliografia: MI100-00189

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Scremin, Marco

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marzorati, Laura

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [8 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino