Villa Orsini

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00014/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00014/

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 14

Codice scheda: MI230-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102388

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f010-00114

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Villa Orsini

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Orsini di Roma

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Orsini di Roma

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Via Teotti, 13, 14

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Particelle: 154

Foglio/Data: 21/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La villa passa nel 1901 alla famiglia nobile dei Cicogna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Nel XVII secolo la famiglia Orsini acquistò la villa quattrocentesca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La nobile famiglia Orsini, già proprietaria dal XVI secolo di ampi possedimenti in Abbiategrasso e nei territori circostanti, aveva acquistato la parte Ovest del caseggiato dell'attuale via Teotti, con l'antistante giardino, nel 1661, estendendosi successivamente, nella parte quattrocentesca ad Est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1661/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1661/00/00

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Tra il 1730 e il 1740 gli Orsini riammodernano l'ala signorile. Vennero compiuti i lavori di trasformazione ed abbellimento della parte occidentale del palazzo con il rifacimento della facciata secondo lo stile dell'epoca, a due piani con sei grandi finestre per ordine sottolineate da contorni in malta e un portale d'ingresso in bugnato sormontato da un balconcino in ferro battuto, e con la creazione all'interno di sale, salotti e gallerie adeguati alla vita salottiera e pubblica della famiglia. La parte confinante a destra, riservata alla servitù, non venne rimaneggiata, mantenendo sostanzialmente inalterate la facciata e le strutture quattrocentesche affiorate nel recente restauro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1730/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1740/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Con il declino della famiglia Orsini, iniziato rapidamente già alla fine dei settecento, il palazzo con tutti i beni venne venduto nel 1819 ai conti Annoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1819/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1819/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1963 la Banca Popolare di Abbategrasso acquistò la villa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: La villa diventò sede della Banca Popolare di Abbiategrasso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

Validità: post

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1919 la villa passa agli Arioli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 2000 la Banca Agricola Mantovana acquistò la villa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: strutture verticali ala est

Individuazione: muratura quattrocentesca/ decorazioni quattrocinquecentesche

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: prospetto sud

Individuazione: tracce di decorazioni quattrocentesche

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1/ p. 2

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da due nuclei strettamente connessi al cui incrocio si colloca un corpo aggettante di servizio un tempo con funzione di ghiacciaia. Il copro ad est d'origine tardo quattrocentesca ha strutture verticali in mattoni pieni a vista, l'altro ad ovest d'aspetto tardo barocco ha strutture verticali sempre in mattoni pieni ma intonacati. Le strutture orizzontali sono in legno con orditura primaria e secondaria ed anche con orditura semplice; al piano terra una sequenza di volte a crociera, in muratura intonacate, ricopre il portico principale e l'androne d'ingresso. Al piano superiore alcuni locali sono coperti con volte a schifo a pianta rettangolare e volte a botte intonacate. La copertura a tetto semplice a due falde con travi poggianti su muri nella parte ad ovest e con capriate lignee in rovere con monaco e saettoni e tavellonato in cotto a vista sul salone principale ad est. Il manto è in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: senza allargamenti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea legata con terra e creta

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico e loggiato

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: androne

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1/7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico ala ovest

TIPO [2/7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2/7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala ovest p.t.

TIPO [3 / 7]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [3/7]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: ala ovest p.1

TIPO [4/7]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4/7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala ovest p.1

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5/7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: loggiato

TIPO [6 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [6/7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala est

TIPO [7 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2/3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2/3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3/3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: androne

Genere: in pietra

Schema del disegno: a ciottoli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: cortile

Genere: in pietra

Schema del disegno: a ciottoli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: portico e loggiato

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: ala ovest p.t.

Genere: sopraelevato

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: ala est p.t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: p.1

Genere: moquettes

Schema del disegno: monocromatica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: ala est portico

Collocazione: esterna

Tipo: sinopia

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: scalone

Collocazione: esterna

Tipo: stucchi

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: formelle

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Ubicazione: loggiato

Collocazione: esterna

Tipo: peduccio

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a bugne

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Ubicazione: prospetto su strada

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Ubicazione: androne

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/6]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Nel complesso murario si riscontrano lievi danni strutturali e fenomeni di erosione e disgregazione materiale causati dall'umidità di risalita.Le strutture orizzontali e la copertura sono in discreto stato anche se alcune sconnessioni nel manto provocano localizzate infiltrazioni negli elementi strutturali.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

All'interno l'eccessiva escursione termica dovuta all'elevata temperatura tenuta nei locali durante le ore diurne e la sua diminuzione in quelle notturne connessa ad una forte presenza di sali e di umidità di risalita sta compromettendo la conservazione degli affreschi e delle porte decorate.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4/6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1972/00/00

Data fine: 1978/00/00

Note

Recupero intero edificio e trasformazione interna, rifacimento copertura, strappo affresco al p.t., adattamento ad uffici della Banca Popolare di Abbiategrasso. (Progetto arch. De Alessandri, Abbiategrasso e consulenza arch. Gandini, Robecco - Impresa Caimi, Robecco - Carpenteria Ditta Fanco Barbaglia, Abbiategrasso - Restauro graffiti e affreschi Dalzini Valeriano)

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO E GIARDINO ORSINI DI ROMA

Indirizzo da vincolo: VIA TEOTTI (EX VIA ROMA) - VICOLO S.MARIA - VICOLO MAGAZZINO - VIA S.MARIA

Dati catastali: FOGLIO 21 MAPP. 155 - 154 - 156 - 157 - 140parte - 176 - 189 -

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1978/07/21

Data notificazione: 1978/11/20

Data di registrazione o G.U.: 07/02/1979

Estensione del vincolo: intero bene con giardino

Codice ICR: 2ICR0043661AAAA

Nome del file originale: 01495800149584.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_NVC-0000017694

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AVO11D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: AVO11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: AVO11F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_IMG-0000143131

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AVO11D01

Note: Prospetto Sud

Nome del file originale: AVO11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_IMG-0000143132

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AVO11D02

Note: Vista Nord, ala Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AVO11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_IMG-0000143133

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AVO11D03

Note: Vista Nord-Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AVO11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_IMG-0000143134

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AVO11D04

Note: Vista Nord, ala Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AVO11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_IMG-0000143135

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AVO11D05

Note: Particolare scalone moneumentale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: AVO11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_IMG-0000143137

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020012_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150020012_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_IMG-0000143138

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020012_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150020012_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_DRA-0000020608

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: AVO11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: AVO11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_DRA-0000020609

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AVO11T02

Note: pianta

Nome del file originale: AVO11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_DRA-0000020610

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AVO11T03

Note: sezione

Nome del file originale: AVO11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_DRA-0000020611

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AVO11G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord portico

Nome del file originale: AVO11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_DRA-0000020612

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: AVO11G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord

Nome del file originale: AVO11G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6/9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Data: 1978/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Banca Popolare di abbiategrasso

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7/9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di progetto

Data: 1700/00/00 (?)

Ente proprietario

luogo di conservazione: in Comincini M./ De Alessandri G./ Zilocchi M.A. "Casa Orsini di Roma in Abbiategrasso", 1978

Note: "Pianta della Casa e Giardino dell'Ill.mo Sig. Marchese Don Giulio Gregorio Orsini di Roma in Abbiate Grasso"

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8/9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Data: 1978/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Banca Popolare di abbiategrasso

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9/9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_DRA-0000020616

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150020012_001_M0047.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_FNT-0000018588

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020012_002_V0269.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_FNT-0000018589

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020012_003_V0270.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_FNT-0000018590

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020012_004_V0271.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00014_FNT-0000018591

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150020012_005_V0272.pdf

BIBLIOGRAFIA [1/8]

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

BIBLIOGRAFIA [2/8]

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

BIBLIOGRAFIA [3/8]

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

BIBLIOGRAFIA [4/8]

Autore: Comincini M./ De Alessandri G./ Zilocchi M.A.

Titolo libro o rivista: Casa Orsini di Roma in Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1978

Codice scheda bibliografia: MI210-00021

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Comincini M./ De Alessandri G./ Zilocchi M.A.

Titolo libro o rivista: Casa Orsini di Roma in Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1978

Codice scheda bibliografia: MI210-00021

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

BIBLIOGRAFIA [7/8]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Politi, Massimo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marzorati, Laura

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [8 / 8]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino