

Oratorio di S. Teresa

Albairate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00023/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 23

Codice scheda: MI230-00023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Teresa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015005

Comune: Albairate

Indirizzo: Strada Vicinale dei Boschi

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: km 6 dalla Strada Provinciale 494 - lato destro

Altra località: Riazzolo (frazione ISTAT)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Albairate

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: 1

Foglio/Data: 1/ 1996

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale. Si tratta probabilmente di una preesistenza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'oratorio fu edificato da Don Carlo Rusca (come si legge sull'epigrafe interna posta al di sopra del portone d'ingresso) del collegio dei Chierici Regolari di San Paolo Decollato di Montù Beccaria e residente a Milano; egli stesso lo arredò di suppellettili e quadri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'amministrazione civica intervenne per risollevare il manufatto dalla condizione di degrado e di abbandono in cui versava, facendolo restaurare così da restituirlo al culto dei numerosi fedeli della frazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il Comune vendette il manufatto ai Pisani Dossi di Corbetta che già possedevano la Cascina Riazzolo, allora abitata da 300 persone, e che volevano restaurarlo e fornirlo di un sacerdote in luogo, che provvedesse non solo al servizio del culto, ma anche all'educazione ed istruzione dei fanciulli mediante l'apertura di una scuola di prima e seconda classe elementare inferiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

L'oratorio venne ampliato mediante la realizzazione dell'abside a pianta semicircolare, dell'ampliamento della sacrestia, della traslazione verso occidente della facciata e con la costruzione del locale deposito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare ad aula unica, con presbiterio e successiva aggiunta dell'abside per formare il coro interno. Ha la struttura portante in mattoni pieni, con lesene che scandiscono le specchiature a livelli regolari. Sulla parete laterale nord ovest sono addossate la sacrestia ed un deposito. Dal tetto sempre sullo stesso lato si erge un campaniletto a vela. Il tetto è a capanna con falde laterali sopra l'aula, l'abside è coperto da falde a spicchi. La facciata principale a capanna è intonacata, così come la cornice di gronda, il resto delle pareti esterne è in mattoni a vista.

PIANTA

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: finta volta

Forma: a crociera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scrostamento intonaco, caduta decorazioni in stucco

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: ORATORIO DI S. TERESA

Indirizzo da vincolo: RIAZZOLO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3)

Estremi provvedimento: 1999/11/08

Data notificazione: 1999/11/08

Data di registrazione o G.U.: 2000/01/19

Codice ICR: 2RTI0150042AAAA

Nome del file originale: 01881250188129.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00023_NVC-0000017748

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: variante al P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona residenziale di interesse storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150050036_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150050036_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150050036_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150050036_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150050036_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150050036_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00023_IMG-0000143189

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: ORT10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00023_IMG-0000143190

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00023_IMG-0000143191

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F03

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00023_IMG-0000143192

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F05

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00023_IMG-0000143193

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F06

Note: degrado umidita' abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00023_IMG-0000143194

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150050036_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150050036_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: ORT10T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ORT10T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ORT10T03

Note: prospetto

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ORT10T04

Note: prospetto

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: ORT10T05

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: ORT10T06

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: ORT10G01

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

BIBLIOGRAFIA

Autore: Comincini M./ Rossi A.

Titolo libro o rivista: Albairate. Archeologia, arte, architettura, cartografia, tradizioni popolari

Luogo di edizione: Albairate

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: MI100-00004

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Brusa, Maria Elena

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Margiotta, Lucia

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino