

# Oratorio di S. Teresa

Albairate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00023/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 23

Codice scheda: MI230-00023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Teresa

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015005

Comune: Albairate

Indirizzo: Strada Vicinale dei Boschi

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: km 6 dalla Strada Provinciale 494 - lato destro

Altra località: Riazzolo (frazione ISTAT)

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Albairate

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: 1

Foglio/Data: 1/ 1996

### **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA [1 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale. Si tratta probabilmente di una preesistenza.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ca.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ca.

#### **NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'oratorio fu edificato da Don Carlo Rusca (come si legge sull'epigrafe interna posta al di sopra del portone d'ingresso) del collegio dei Chierici Regolari di San Paolo Decollato di Montù Beccaria e residente a Milano; egli stesso lo arredò di suppellettili e quadri.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'amministrazione civica intervenne per risollevare il manufatto dalla condizione di degrado e di abbandono in cui versava, facendolo restaurare così da restituirlo al culto dei numerosi fedeli della frazione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il Comune vendette il manufatto ai Pisani Dossi di Corbetta che già possedevano la Cascina Riazzolo, allora abitata da 300 persone, e che volevano restaurarlo e fornirlo di un sacerdote in luogo, che provvedesse non solo al servizio del culto, ma anche all'educazione ed istruzione dei fanciulli mediante l'apertura di una scuola di prima e seconda classe elementare inferiore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

#### Notizia

L'oratorio venne ampliato mediante la realizzazione dell'abside a pianta semicircolare, dell'ampliamento della sacrestia, della traslazione verso occidente della facciata e con la costruzione del locale deposito.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

#### **NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare ad aula unica, con presbiterio e successiva aggiunta dell'abside per formare il coro interno. Ha la struttura portante in mattoni pieni, con lesene che scandiscono le specchiature a livelli regolari. Sulla parete laterale nord ovest sono addossate la sacrestia ed un deposito. Dal tetto sempre sullo stesso lato si erge un campaniletto a vela. Il tetto è a capanna con falde laterali sopra l'aula, l'abside è coperto da falde a spicchi. La facciata principale a capanna è intonacata, così come la cornice di gronda, il resto delle pareti esterne è in mattoni a vista.

## **PIANTA**

#### **PIANTA**

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### TIPO

Genere: finta volta

Forma: a crociera

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scrostamento intonaco, caduta decorazioni in stucco

Fonte: osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: ORATORIO DI S. TERESA

Indirizzo da vincolo: RIAZZOLO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3)

Estremi provvedimento: 1999/11/08

Data notificazione: 1999/11/08

Data di registrazione o G.U.: 2000/01/19

Codice ICR: 2RTI0150042AAAA

Nome del file originale: 01881250188129.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00023\_NVC-0000017748

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: variante al P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona residenziale di interesse storico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150050036\_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150050036\_002

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150050036\_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150050036\_003

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150050036\_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150050036\_004

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00023\_IMG-0000143189

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F01

Note: facciata (2001)



Nome del file originale: ORT10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00023\_IMG-0000143190

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00023\_IMG-0000143191

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F03

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00023\_IMG-0000143192

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F05

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00023\_IMG-0000143193

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ORT10F06

Note: degrado umidita' abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ORT10F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00023\_IMG-0000143194

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150050036\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150050036\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: ORT10T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ORT10T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ORT10T03

Note: prospetto

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ORT10T04

Note: prospetto

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: ORT10T05

Note: sezione

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: ORT10T06

Note: sezione

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: ORT10G01

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Comincini M./ Rossi A.

Titolo libro o rivista: Albairate. Archeologia, arte, architettura, cartografia, tradizioni popolari

Luogo di edizione: Albairate

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: MI100-00004

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Brusa, Maria Elena

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Margiotta, Lucia

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino