

# Portico della Dogana

Boffalora Sopra Ticino (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00029/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 29

Codice scheda: MI230-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Portico della Dogana

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Grangia Certosina

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015026

Comune: Boffalora Sopra Ticino

Indirizzo: Piazza IV Giugno, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Cavour, 15

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Boffalora Sopra Ticino

Particelle [1 / 3]: 192

Particelle [2 / 3]: 190

Particelle [3 / 3]: 495

Foglio/Data: 3/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio risale alla nascita del borgo di Boffalora in età medievale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Fu successivamente inglobato nella grangia dei certosini che li si insediarono nel XV secolo e dove istituirono la comunità agricola diretta dai fratelli conversi. Della presenza dei certosini restano diversi segni, per esempio il disegno dei capitelli delle colonne del portico, identici a quelli della Certosa di Pavia. In prossimità del ponte sul Naviglio si crea

uno sperone naturale sul quale trovò posto l'azienda agricola dei certosini accanto ad edifici preesistenti di età medievale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Accanto al portico dal XVIII secolo in poi vennero costruiti altri edifici che penalizzarono l'aspetto generale dei portici stessi sacrificando un arco a sinistra per due terzi. Posti in prossimità del ponte i Portici furono sede del pedaggio per attraversare il Naviglio e trasportare le merci da e per Milano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XV

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. mezzanino/ p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

#### Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta irregolare a tre piani con portico, a quattro campate doppie al piano terra, di collegamento viario tra il ponte e la piazza della chiesa. I muri perimetrali sono in muratura a tessitura omogenea in laterizio, il portico ha colonne in granito e volte a botte unghiata in laterizio a mattoni pieni; le strutture orizzontali lignee sono state sostituite da solai in laterocemento. La copertura è mista a falde e a leggio con travatura lignea su muri e manto in coppi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: mista capanna e leggìo

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in granito

Schema del disegno: commettitura

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: intero bene

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: portico

Genere: in asfalto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: peduccio

Materiali: pietra calcarea

Qualificazione del tipo: modanato

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: portico

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare con modanatura

Trascrizione testo

"Nel sesto centenerio della consacrazione/ delle terre di Boffalora/ alla certosa di Pavia/ da parte del duca Gian Galeazzo Visconti/ che ne fu l'artefice/ "La Piarda"/ ricorda lo storico evento/ con il marmo del duomo di Milano/ che sul nostro Naviglio Grande/ transitò/ 15 aprile 1396 - 15 aprile 1996"

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo di Candoglia

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

L'edificio, interamente utilizzato, è stato oggetto di recenti lavori di sistemazione e viene mantenuto sotto costante ed attenta manutenzione. Complessivamente è in ottimo stato, ma i maggiori danni e rischi potenziali sono concentrati nella parte di maggior pregio: il portico colonnato. Si rilevano infatti danni causati dall'intenso traffico veicolare (non regolato) e dal conseguente occasionale urto degli automezzi contro le strutture, con rotture e progressivo deterioramento.

Fonte: 2001, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: p. sottotetto

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento

Recupero del piano sottotetto ad uso abitazione con rifacimento copertura, apertura lucernari e ristrutturazione generale.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: portico

Uso: passaggio

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: depositi/ portici/ granai della grangia certosina

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino  
L. 431/1985

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BPD10D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: BPD10D06.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_IMG-0000143246

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BPD10D02

Note: Vista Est

Nome del file originale: BPD10D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_IMG-0000143247

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150260006\_001

Nome del file originale: 150260006\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_IMG-0000143248

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BPD10D01

Note: Vista Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BPD10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_IMG-0000143249

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BPD10D03

Note: Particolare portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BPD10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_IMG-0000143250

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BPD10D04

Note: Particolare volta portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BPD10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_IMG-0000143251

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BPD10D05

Note: Particolare danni provocati dal passaggio di autocarri

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BPD10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_DRA-0000021048

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: BPD10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BPD10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_DRA-0000021049

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BPD10T02

Note: pianta

Nome del file originale: BPD10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_DRA-0000021050

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BPD10T03

Note: sezione

Nome del file originale: BPD10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_DRA-0000021051

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BPD10G01

Note: immagine iconometrica prospetto est

Nome del file originale: BPD10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_DRA-0000021052

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BPD10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto est

Nome del file originale: BPD10G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1999/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Bevilacqua

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1999/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Bevilacqua

Note: sezione

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00029\_FNT-0000020135

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE BPD.rtf

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Tunesi E.

Titolo libro o rivista: Boffalora un borgo sul Naviglio

Luogo di edizione: Boffalora

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI230-00033

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

### **BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Titolo libro o rivista: 15 aprile 1396: quel giorno avvenne...VI centenario donazioni 1396-1996

Luogo di edizione: Boffalora

Anno di edizione: 1996

Codice scheda bibliografia: MI230-00003

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi