

# Casa Miramonti

Boffalora Sopra Ticino (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00033/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00033/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 33

Codice scheda: MI230-00033

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102423

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Casa Miramonti

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Grangia Certosina

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Stazione di Posta

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015026

Comune: Boffalora Sopra Ticino

Indirizzo: Piazza IV Giugno, 3

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Cavour, 15

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Boffalora Sopra Ticino

Particelle [1 / 2]: 168

Particelle [2 / 2]: 169

Foglio/Data: 3/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio di origine trecentesca era un'antica osteria chiamata "Taverna di Boffalora".

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XV

### NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Le terre di Boffalora e l'osteria nel XV secolo appartennero al magistrato straordinario di Milano; passarono in seguito a Gian Galeazzo Visconti il quale donò in feudo al suo consigliere Nicolò Spinelli conte di Gioia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: donazione

Notizia

Nel 1396 i Certosini della Certosa di Pavia giunsero anche a Boffalora per evangelizzare le popolazioni della valle del Ticino e Nicolò Spinelli donò loro quanto possedeva. I Certosini istituirono una grangia, cioè una comunità agricola che fungeva anche da priorato dipendente da Pavia, e costituirono stalle, granai, porticati, cantine, magazzini per rifornire la Certosa e addirittura un piccolo Oratorio poco distante dedicato a San Bartolomeo (in località Ossona). La grangia aveva un'organizzazione economica e amministrativa propria diretta dai fratelli conversi e vi lavoravano contadini che avevano il privilegio, per quanto, di non pagare le tasse. Nel corso del XVI secolo Boffalora divenne un'importante Stazione di Posta trovandosi attraversata dalla Strada Regia che univa Milano a Torino. Gli ambienti della Grangia Certosina ospitarono la Posta con l'osteria che divenne nel XVI secolo "Osteria di Sant'Antonio unita ad un'altra della "Della Croce Bianca", costituita dai monaci.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XIV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1782/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Qualche decennio prima della soppressione dell'Ordine Certosino avvenuta per volontà di Giuseppe II nel 1782 le principali attività di Boffalora, compreso dunque il servizio postale erano svolte in edifici appartenenti ai monaci e vennero quindi incamerate dallo Stato nei Beni Nazionali del Fondo di Religione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1782/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XIX

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Si hanno notizie dei proprietari all'inizio del XX secolo quando la signora Laura Molteni il 17 luglio 1925 vendeva l'edificio a Camilla Carnaghi coniugata Miramonti. L'edificio appartiene tuttoggi agli eredi Miramonti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'edificio appartiene tuttoggi agli eredi Miramonti ed ospita oltre alle abitazioni della famiglia un'osteria, un negozio di panettiere con laboratorio e uno studio dentistico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XX

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Ospita oltre alle abitazioni della famiglia Miramonti un'osteria, un negozio di panettiere con laboratorio e uno studio dentistico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

#### **NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XV

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XVI

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1/ p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta regolare a due piani con androne a cinque campate di collegamento tra la piazza e il cortiletto interno. I muri perimetrali sono in muratura a tessitura omogenea in laterizio ad eccezione di due colonne oggi inglobate nella muratura. Di notevole interesse e particolarità sono le volte in muratura a mattoni pieni che con diverse soluzioni coprono l'intero piano terra, il cantinato e parte del primo piano. I restanti solai sono in legno ma ribassati con controsoffitti. La copertura ha una struttura elaborata, mista a falde e a padiglione con travatura lignea su muri e capriate e manto in coppi.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: quadrata

### **FONDAZIONI**

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: androne

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: atrio

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO [1 / 6]**

Genere: volta

Forma: alla toscana

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

**TIPO [4 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1

**TIPO [5 / 6]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t.

**TIPO [6 / 6]**

Genere: volta

Forma: a schifo

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera volta

---

**COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: mista a padiglione e capanna

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]**

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]**

Ubicazione: abbaino

Genere: in battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]**

Ubicazione: abbaino

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]**

Ubicazione: androne

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]**

Ubicazione: esterno

Genere: in porfido

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: prospetto sul Naviglio

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: a bugne

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto sul Naviglio

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Ispezioni visive da condotte in tutte le componenti strutturali hanno indagato le condizioni dell'edificio evidenziando un buono stato di conservazione per la staticità dell'edificio e alcuni problemi di consistenza materiale.

Fonte: 2001, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Nel complesso murario si riscontra la presenza di umidità di risalita: la fascia di rivestimento in travertino che interessa quasi l'intera altezza del piano terra provoca con la mancata traspirazione un aumento della risalita capillare dell'acqua dal terreno.

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le strutture orizzontali in muratura e quelle lignee sono in buono stato.

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]**

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Danni nella struttura della copertura concentrati soprattutto nella falda verso il cortile e la strada, (quella prospiciente la piazza è stata recuperata) dovuti alla presenza di insetti xilofagi negli elementi lignei e a complicate disposizioni e carichi degli elementi strutturali di sostegno. Elementi di rinforzo alla struttura (putrelle in ferro e travi). Il manto di copertura è sconnesso causando infiltrazioni cui si fa fronte con interventi precari di smaltimento.

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni ed interni mostrano segni di degrado connessi alla presenza di umidità nella muratura. L'uso a laboratorio artigiano per la produzione di pane e pasticceria con la presenza di un moderno forno è poco consona alla buona conservazione e valorizzazione degli ambienti.

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: impianti

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli impianti sono presenti e funzionanti, quello di smaltimento delle acque piovane potrebbe causare problemi d'infiltrazione essendo incassato nella parte inferiore della muratura.

## **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria del tetto senza modifiche alle pendenze, con recupero coppi.

#### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: p. terra

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

Cambio di destinazione d'uso da negozio a studio dentistico. Diversa distribuzione di spazi interni mediante pareti mobili non a tutta altezza e scrostamento dell'intonaco sulle volte.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: p. 1

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: negozio

### USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: laboratorio

### USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: studio dentistico

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: osteria/ stazione di posta

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA MIRAMONTI DEL SEC. XVI

Dati catastali: MAPP. 1098

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1942/09/07

Data notificazione: 1942/09/07

Data di registrazione o G.U.: 15/06/1943

Codice ICR: 2RTI0150081AAAA

Nome del file originale: 01499020149904.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_NVC-0000017989

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino  
L. 431/1985

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMI10D05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: BMI10D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMI10D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: BMI10D06.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMI10D07

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: BMI10D07.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150260002\_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150260002\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150260002\_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150260002\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143273

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMI10D01

Note: Vista Sud

Nome del file originale: BMI10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143274

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMI10D02

Note: Prospetto sul Naviglio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMI10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143275

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMI10D03

Note: Particolare volte androne d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMI10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143276

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMI10D04

Note: Vista cortile posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMI10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143280

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150260002\_001

Nome del file originale: 150260002\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143282

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150260002\_003

Note: Particolare del portone di ingresso

Nome del file originale: 150260002\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143284

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150260002\_005

Note: affaccio sul cortile interno

Nome del file originale: 150260002\_005

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143285

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150260002\_006

Note: Casa Miramonti facciata principale

Nome del file originale: 150260002\_006

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143286

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150260002\_007

Note: Casa Miramonti vista laterale

Nome del file originale: 150260002\_007

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_IMG-0000143287

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150260002\_008

Note: Affaccio principale visto dalla sponda opposta

Nome del file originale: 150260002\_008

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_DRA-0000021073

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: BMI10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BMI10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_DRA-0000021074

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMI10T02

Note: pianta

Nome del file originale: BMI10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_DRA-0000021075

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMI10T03

Note: sezione

Nome del file originale: BMI10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_DRA-0000021076

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMI10G01

Note: immagine iconometrica prospetto sud-ovest

Nome del file originale: BMI10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_DRA-0000021077

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMI10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto sud-ovest

Nome del file originale: BMI10G01.pdf

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00033\_FNT-0000020139

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE BMI.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Tunesi E.

Titolo libro o rivista: Boffalora un borgo sul Naviglio

Luogo di edizione: Boffalora

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI230-00033

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Titolo libro o rivista: 15 aprile 1396: quel giorno avvenne...VI centenario donazioni 1396-1996

Luogo di edizione: Boffalora

Anno di edizione: 1996

Codice scheda bibliografia: MI230-00003

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Morandi, Claudia

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [8 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [9 / 9]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio