

Ponte sul Naviglio Grande

Cassinetta di Lugagnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00041/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 41

Codice scheda: MI230-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: ponte

Qualificazione: carraio

Denominazione: Ponte sul Naviglio Grande

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015061

Comune: Cassinetta di Lugagnano

Indirizzo: Piazza G. Negri, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Cavour, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: alzaia Naviglio Grande, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cassinetta di Lugagnano

Foglio/Data: 4/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: modifiche

Nome di persona o ente: Lonati, Bernmardino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Lonati, Bernmardino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il ponte fu costruito nel XIV secolo in seguito allo scavo del canale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1570 Lonati Bernardino riprogettò e costruì il ponte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1570/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1570/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Il ponte venne ricostruito nel XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ponte a due fornici con spalle in pietra e arcate in pietra e laterizio. Il parapetto è in lastre di pietra, la pavimentazione in asfalto.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: a piloni

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio, mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: pietra lavorata a blocchi

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in asfalto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Il parapetto in pietra presenta danni relativi ad urti dei veicoli all'imboccatura del ponte, che risulta stretta e difficoltosa per i veicoli molto lunghi. Le strutture verticali, ed in particolare la parte superiore del pilone centrale realizzata in ceppo lombardo, presentano danni di disgregazione del materiale costituente. In prossimità dell'appoggio dell'arcata sulla riva verso la piazza comunale un cedimento dell'argine rappresenta un serio danneggiamento cui porre rimedio.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Lievi danni alle strutture orizzontali, sia all'apparato murario in laterizio che a quello in ceppo lombardo, dovuti principalmente all'infiltrazione di acqua dal manto stradale.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: pavimento

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Sostituzione del manto stradale.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ponte

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: piazza G.Negri 3, Cassinetta di Lugagnano

Indicazione specifica: Comune di Cassinetta di Lugagnano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: FASCIA DI RISPETTO DEL NAVIGLIO GRANDE

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

Estremi provvedimento: 1984/06/26

Estensione del vincolo: bellezze d'insieme

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143349

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150610015_001

Nome del file originale: 150610015_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143342

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CPO10D01

Note: Vista Sud-Ovest

Nome del file originale: CPO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143343

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CPO10D02

Note: Imbocco da via Cavour

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143344

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CPO10D03

Note: Arcata destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143345

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CPO10D04

Note: Vista del pilone centrale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143346

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CPO10D05

Note: Parapetto in pietra danneggiato dal traffico veicolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143347

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CPO10D06

Note: Particolare sottarcata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_IMG-0000143348

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Particolare pilone centrale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CPO10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_DRA-0000021543

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: CPO10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: CPO10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_DRA-0000021544

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: CPO10T02

Note: pianta

Nome del file originale: CPO10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_DRA-0000021545

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: CPO10T03

Note: sezione

Nome del file originale: CPO10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_DRA-0000021546

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: CPO10G01

Note: immagine iconometrica pilone centrale

Nome del file originale: CPO10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_DRA-0000021547

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: CPO10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto pilone centrale

Nome del file originale: CPO10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Data: 1999/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Cassinetta di Lugagnano

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_DRA-0000021549

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150610015_002_M0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00041_FNT-0000020915

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE CPO.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Celona T./ Beltrame G.

Titolo libro o rivista: I Navigli milanesi. Storia e prospettive

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI230-00180

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande. Documenti e immagini d'archivio

Luogo di edizione: Robecco sul Naviglio

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI100-00052

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Titolo libro o rivista: I segni della storia, le voci della memoria, Cassinetta e Lugagnano

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: MI100-00046

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino