

# Palazzo La Rocchetta

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00053/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00053/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 53

Codice scheda: MI230-00053

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Palazzo La Rocchetta

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Denominazione: Castello (resti)

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Denominazione: Il Castelletto

### ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Castello di S. Ambrogio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via San Vittore, 2(P), 2a, 4

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle: 260, 261, 262, 263, 267, 271, 341

Foglio/Data: 9/ 1955

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: restauro

Nome di persona o ente: Portaluppi, Piero

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1888-1967

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. IX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. IX

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: rocchetta e scuderie

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XV

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Alla metà del 1400 Corbetta passa sotto gli Sforza ed il Castello diviene a poco a poco luogo non più militare ma civile assumendo la funzione di residenza.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: La famiglia Corbellini restaura il Castello nel dopoguerra sulla base di un progetto (1963) dell'Arch.Portaluppi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1959/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

Validità: post

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: Porticato

Numero di piani: 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: Torrione

Numero di piani: 4

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: Altre parti

Numero di piani: 2

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con volte a piano terra e solai ai piani superiori.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]**

Ubicazione: Ai lati del castello

Tipo: Contrafforte

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]**

Ubicazione: Verso il giardino

Tipo: Porticato con colonne

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Rifatte negli ultimi 10 anni

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Umidità di risalita, macchie e parziale dilavamento

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento e adeguamento impiantistico

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: rocca difensiva

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CASTELLO E PARCO

Indirizzo da vincolo: VIA S.VITTORE

Dati catastali: MAPP. 207parte

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1965/06/10

Data notificazione: 1965/07/07

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043902AAAA

Nome del file originale: 01487040148708.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00053\_NVC-0000018809

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: CASTELLO E PARCO

Indirizzo da vincolo: VIA S.VITTORE

Dati catastali: MAPP. 207 - 264 - 265 - 269 - 270 - 272 - 485

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1965/06/10

Data notificazione: 1965/07/07

Data di registrazione o G.U.: 20/12/1965

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043902AAAA

Nome del file originale: 01487010148703.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00053\_NVC-0000018810

**STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: piano regolatore generale approvato dalla Regione il 19/12/1986

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

**FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850056\_005

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150850056\_005

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00053\_IMG-0000143418

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150850056\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850056\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00053\_IMG-0000143419

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850056\_002

Note: 01/12/2001: Vista dall'ingresso principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850056\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00053\_IMG-0000143420

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850056\_003

Note: 01/12/2001: Portico lato est

Nome del file originale: 150850056\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00053\_IMG-0000143422

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850056\_006

Note: 01/12/2001: Masso erratico con vallo romano sul retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850056\_006

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00053\_IMG-0000143423

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: MI023001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI023001.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Vismara G.

Titolo libro o rivista: Corbetta - Cenni illustrativi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1926

Codice scheda bibliografia: MI100-00033

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Sghez M./ Genesoni R.

Titolo libro o rivista: Piero Portaluppi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: MI100-00159

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Lemorini A./ Zoppi A.

Titolo libro o rivista

Piero Portaluppi architetto tra modernismo e storicismo: le architetture (1913-1930) e i restauri (1914-1963) (tesi di laurea)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1993

Codice scheda bibliografia: MI100-00158

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente compilatore: Politecnico di Milano

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Bergese, R.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura