

Chiesa di S. Ambrogio e dell'Addolorata

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00058/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00058/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 58

Codice scheda: MI230-00058

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Ambrogio e dell'Addolorata

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Oratorio della Beata Vergine Maria di S. Ambrogio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Sant'Ambrogio

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle: A

Foglio/Data: 4

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Pessina, Giovanni Ambrogio

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Zanchetta, Ugo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1555/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1555/00/00

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'oratorio fu costruito per volontà della popolazione, che si impegnò a raccogliere le elemosine necessarie, su progetto dell'ingegnere Giovanni Ambrogio Pessina. Al progetto originario furono però apportate delle semplificazioni, forse dettate da motivi economici: venne mantenuto l'impianto determinato dalle unità volumetriche del pronao, dell'aula a pianta ottagonale e del presbiterio concluso con abside poligonale, ma non furono realizzate le cappelle e i vani laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1666/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1680/00/00

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile venne costruito nel XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/00/00

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nei primi anni del 1800 l'oratorio diventò sede di ritrovo per la Confraternita del S. Sacramento, che un tempo si trovava nell'Oratorio di San Sebastiano; in questa occasione furono probabilmente eseguite le decorazioni in stucco interne, con l'intento di rendere più decoroso l'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: abside

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Gli stucchi dell'abside, che male si accordano con quelli dell'aula, furono eseguiti in concomitanza a lavori di restauro dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La proposta di ampliamento dell'architetto Ugo Zanchetta si attuò solo in parte, realizzando un nuovo locale da adibire a sacrestia a fianco dell'abside, di un ambiente laterale simmetrico a quello preesistente sul lato destro del presbiterio, nonché di due sfondati d'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: demolizione

Notizia: Il campanile fu distrutto durante il secondo conflitto mondiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1945/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'esterno è costituito da una struttura semplice mossa da un pronao sostenuto da colonne e lesene in granito. L'interno è a navata unica sino al presbiterio ottagonale.

PIANTA

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: poligonale

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_IMG-0000143455

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: OFG10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_IMG-0000143456

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150850057_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850057_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_IMG-0000143457

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_IMG-0000143458

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F03

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_IMG-0000143459

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F04

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_IMG-0000143460

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F05

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: OFG10T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: OFG10T03

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: OFG10G01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_DRA-0000022003

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150850057_001_M0048.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: OFG10T01

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00058_FNT-0000022736

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850057_002_V0482.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura