

# Chiesa di S. Ambrogio e dell'Addolorata

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00058/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00058/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 58

Codice scheda: MI230-00058

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Ambrogio e dell'Addolorata

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Oratorio della Beata Vergine Maria di S. Ambrogio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Sant'Ambrogio

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle: A

Foglio/Data: 4

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Pessina, Giovanni Ambrogio

Tipo intestazione: P

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Zanchetta, Ugo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile venne costruito nel XVIII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/00/00

### NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nei primi anni del 1800 l'oratorio diventò sede di ritrovo per la Confraternita del S. Sacramento, che un tempo si trovava nell'Oratorio di San Sebastiano; in questa occasione furono probabilmente eseguite le decorazioni in stucco interne, con l'intento di rendere più decoroso l'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XIX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XIX

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: abside

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Gli stucchi dell'abside, che male si accordano con quelli dell'aula, furono eseguiti in concomitanza a lavori di restauro dell'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La proposta di ampliamento dell'architetto Ugo Zanchetta si attuò solo in parte, realizzando un nuovo locale da adibire a sacrestia a fianco dell'abside, di un ambiente laterale simmetrico a quello preesistente sul lato destro del presbiterio, nonché di due sfondati d'ingresso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: demolizione

Notizia: Il campanile fu distrutto durante il secondo conflitto mondiale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1945/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1555/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1555/00/00

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'oratorio fu costruito per volontà della popolazione, che si impegnò a raccogliere le elemosine necessarie, su progetto dell'ingegnere Giovanni Ambrogio Pessina. Al progetto originario furono però apportate delle semplificazioni, forse dettate da motivi economici: venne mantenuto l'impianto determinato dalle unità volumetriche del pronao, dell'aula a pianta ottagonale e del presbiterio concluso con abside poligonale, ma non furono realizzate le cappelle e i vani laterali.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1666/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1680/00/00

---

**SPAZI**

## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'esterno è costituito da una struttura semplice mossa da un pronao sostenuto da colonne e lesene in granito. L'interno è a navata unica sino al presbiterio ottagonale.

## PIANTA

### PIANTA

Schema: ad aula

Forma: poligonale

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_IMG-0000143455

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: OFG10F01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_IMG-0000143456

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150850057\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850057\_001

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_IMG-0000143457

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F02



Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_IMG-0000143458

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F03

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_IMG-0000143459

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F04

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_IMG-0000143460

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: OFG10F05

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OFG10F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_DRA-0000022003

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150850057\_001\_M0048.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: OFG10T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: OFG10T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: OFG10T03

Note: sezione

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: OFG10G01

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00058\_FNT-0000022736

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850057\_002\_V0482.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura