

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Corsico (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00061/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00061/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 61

Codice scheda: MI230-00061

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015093

Comune: Corsico

Indirizzo: Via Cavour, 71

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corsico

Particelle: A

Foglio/Data: 24

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Aluisetti, Giulio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1796-1868

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: altare della Madonna

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Nel 1870 viene costruito l'altare della Madonna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870/00/00

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sullo stesso luogo ove sorge la Chiesa, anche in epoca remota (forse longobarda) pare ci fosse un edificio per il culto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. X

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Edificio nel catasto nel luogo dell'attuale ma in forma dissimile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa è costruita tra il 1848 ed il 1852 su progetto dell'architetto Giulio Alvisetti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1848/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel corso del XX secolo vengono annessi corpi di fabbrica nella parte retrostante dell'edificio parrocchiale e degli avancorpi d'ingresso, per cui si sono tamponati i finestrone esistenti sopra gli ingressi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 2001 iniziano i lavori di restauro diretti dall'architetto Giuseppe Zeno Duca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

PIANTA

PIANTA

Schema: a corce latina

Forma: a T

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1987

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00061_IMG-0000143466

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150930003_001

Nome del file originale: 150930003_001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Brauer, I.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura