

# Oratorio di S. Maria Nascente presso la Cascina Guardia di Sotto

Corsico (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00062/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00062/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 62

Codice scheda: MI230-00062

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI100-02802

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Maria Nascente presso la Cascina Guardia di Sotto

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Oratorio della Nativita' della Beata Vergine presso la Cascina Guardia di Sotto

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015093

Comune: Corsico

Indirizzo: Via Vigevanese

Altra località: Cascina Guardia di Sotto

Collocazione: case sparse (nucleo agricolo)

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corsico

Particelle: A

Foglio/Data: 22

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1622/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1622/00/00

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1622 i Marchesi Pozzi fanno erigere l'Oratorio.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1622/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1622/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'Oratorio è un edificio ad aula absidata con annessa sacrestia laterale. La sua posizione è all'esterno del "recinto" padronale, casa signorile e case dei dipendenti, proprio perché era un'usanza tipica di questi borghi feudali quella di permettere anche alla popolazione non residente all'interno del borgo di accedere alle funzioni.

## **PIANTA**

### **PIANTA**

Schema: ad aula unica

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **STRUTTURE VERTICALI**

## **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

### **TIPO**

Genere: volta

Forma: a crociera

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: con rilevanti deteriorame

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1987

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00062\_IMG-0000143467

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150930019\_001

Nome del file originale: 150930019\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00062\_IMG-0000143468

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ONV10F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: ONV10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00062\_IMG-0000143469

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ONV10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ONV10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00062\_IMG-0000143470

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ONV10F03

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ONV10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00062\_IMG-0000143471

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ONV10F04

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ONV10F04.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00062\_IMG-0000143472

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ONV10F05

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ONV10F05.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00062\_IMG-0000143473

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ONV10F06

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ONV10F06.jpg

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001



Nome: Brauer, I.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura