

Casa Clerici - complesso

Cuggiono (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00065/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00065/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 65

Codice scheda: MI230-00065

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI230-00065

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: edificio a blocco

Denominazione: Casa Clerici - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Villa Clerici - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015096

Comune: Cuggiono

Località: Cuggiono

Indirizzo: Via San Rocco, 51(P), 49

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Nel centro abitato di Cuggiono - lato sinistro

Ubicazione non viabilistica: Vicino alla chiesa di San Giorgio

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 3]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Bossi, 2,4,6,8

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 3]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Leopardi, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [3 / 3]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Piazza Salvo D'Acquisto, s.n.c.

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cuggiono

Particelle: 238, 239, 240, 237, 235, 135, 312, 133, 233, 236

Foglio/Data: / 1972

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio fu costruito come dimora signorile nel corso del sec. XVIII con una pianta a corte chiusa di forma pressocche' irregolare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: parte del bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Agli anni '70 risalgono alcuni interventi che hanno portato, soprattutto al primo piano della manica adiacente alla corte rustica, alla sostituzione degli originari pavimenti in cotto con piastrelle smaltate, alla sostituzione dei solai lignei con solette in cemento armato, nonché all'inserimento di serramenti interni in ferro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a due piani con lungo fronte su strada caratterizzato da regolare susseguirsi di semplici finestre. I vari corpi di fabbrica prospettano su due cortili, di cui il principale colonnato. La struttura è in muratura con solai lignei ai vari piani.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Corte

Tipo: Colonne

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: E' in stato di abbandono: mancata manutenzione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

E' in stato di abbandono: mancata manutenzione.

La cornice di gronda mostra crepe e fessurazioni passanti. La muratura presenta macchie di percolazione, umidità di risalita, fessurazioni e distacchi nelle facciate, presenza di muschi e licheni

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: parte sinistra a piano terreno

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA CLERICI CON GIARDINO E ANNESSI

Indirizzo da vincolo: VIA VILLORESI - VIA S.ROCCO - VIA BOSSI

Dati catastali: MAPP. 238 - 239 - 240 - 241 - 237 - 235 - 134 - 312 - 133 - 233 - (Edifici); 236 (Giardino)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1972/10/07

Data notificazione: 1972/11/02

Data di registrazione o G.U.: 13/01/1973

Codice ICR: 2RTI015G002AAAA

Nome del file originale: 01868570186862.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00065_NVC-0000018906

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 30/11/1991 approvato 24/05/1994

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 20/02/1998

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00065_IMG-0000143480

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150960016_004

Note: 15/11/2001: Vista d'insieme da sud

Nome del file originale: 150960016_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00065_IMG-0000143481

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150960016_005

Note: 15/11/2001: vista su via Bossi

Nome del file originale: 150960016_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00065_IMG-0000143482

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150960016_006

Note: 15/11/2001: Fronte del giardino sul retro da piazza Salvo D'Acquisto

Nome del file originale: 150960016_006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00065_IMG-0000143477

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150960016_001

Nome del file originale: 150960016_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00065_IMG-0000143478

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150960016_002

Note: 15/11/2001: Parte destra del fronte principale

Nome del file originale: 150960016_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00065_IMG-0000143479

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150960016_003

Note: 15/11/2001: Parte centrale del fronte principale con balconcino e segno di un vecchio portone chiuso sul bugnato

Nome del file originale: 150960016_003

BIBLIOGRAFIA

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Giambruno, Mariacristina

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Moretti, Micaela

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura