

Convento dei certosini

Gaggiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00069/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00069/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 69

Codice scheda: MI230-00069

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102564

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Qualificazione: certosino

Denominazione: Convento dei certosini

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Denominazione: Casa dei Certosini

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Denominazione: La Cerosina

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Castello di Vigano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015103

Comune: Gaggiano

Località: Vigano

Indirizzo: Piazza San Brunone, 18(P), 12, 14, 20, 22, 24

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Certosa, s.n.c.

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gaggiano

Particelle: 69, 70, 71

Foglio/Data: 30/ 1962

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Intorno al 900 l'Italia era suddivisa in tanti ducati spesso in lotta tra loro. Siccome le continue scorribande danneggiavano gravemente le terre coltivate, i proprietari terrieri si rivolsero a Berengario I, re d'Italia, chiedendo l'autorizzazione a costruire delle fortificazioni a difesa dei loro possedimenti. Sorsero così i primi castelli. Anche Vigano aveva un suo castello, così descritto da un documento dell'epoca: "munito di fosso, colombaia, pozzo, ponte morto ed altro piccolo ponte levatoio con bolzoni e catene".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. X

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Subito dopo la donazione di Vigano alla Certosa di Pavia giunsero qui i primi monaci che si stabilirono nel castello trasformandolo in un convento. Sotto l'amministrazione dei certosini, ottimi coltivatori, i terreni di Vigano crebbero d'importanza e di valore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1769 il convento e' soppresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1769/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1769/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nella meta' degli anni '70 la struttura subisce diversi interventi da parte del proprietario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 2001 vengono svolti dei saggi stratigrafici, rientranti nella fase di elaborazione di un progetto di restauro e ristrutturazione dell'arch. Pozzi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte con affaccio su strada. Muratura perimetrale portante in mattoni pieni. Copertura sorretta da impianto strutturale ligneo. Solai lignei. Al piano terra si conserva un vasto locale a volte in sei campi sostenute da colonne in

granito. Al primo piano un locale con avanzi della chiesa interna del monastero.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: ingressi

Tipo: archi a tutto sesto

PIANTA

PIANTA

Schema: articolata

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si segnala la presenza di distacchi di intonaco e di umidità in particolare sul prospetto verso il parcheggio.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Mancanza parziale di serramenti e di alcune parti di infissi, con conseguente ingresso di volatili e/o animali.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: castello

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (1400 - 1769)

Uso: convento

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CASA GIA' RESIDENZA DEI CERTOSINI CONTENENTE UNA CAPPELLA AFFRESCATA

Indirizzo da vincolo: S. BRUNONE 4 (PIAZZA)

Dati catastali: MAPP. 205 Sub 2

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1949/04/11

Data notificazione: 1949/04/27

Data di registrazione o G.U.: 08/07/1949

Codice ICR: 2ICR0043946AAAA

Nome del file originale: 01497150149718.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_NVC-0000019064

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: GIA' CONVENTO DEI CERTOSINI

Indirizzo da vincolo: S. BRUNONE 4 (PIAZZA)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1932/06/28

Data notificazione: 1932/06/28

Codice ICR: 2ICR0043946AAAA

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CASA DEL SECOLO XVII GIA' RESIDENZA DEI CERTOSINI

Indirizzo da vincolo: S. BRUNONE 4 (PIAZZA)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1915/04/26

Data notificazione: 1915/04/26

Codice ICR: 2ICR0043946AAAA

Nome del file originale: 01497140149714.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_NVC-0000019063

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvata il 4/8/1995 dalla Regione

Sintesi normativa zona: Zona speciale 6.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotocopia b/n

Codice identificativo: 151030036_001

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151030036_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: CCE10F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CCE10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_IMG-0000143563

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151030036_003

Note: Fronte secondario

Nome del file originale: 151030036_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_IMG-0000143564

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151030036_002

Note: Fronte principale e laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151030036_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_IMG-0000143566

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: MI032001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI032001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_IMG-0000143567

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: CCE10F02

Note: prospetto est (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CCE10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_IMG-0000143568

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: CCE10F04

Note: prospetto sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CCE10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00069_IMG-0000143569

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: CCE10F05

Note: prospetto sud del cortile (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CCE10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: CCE10T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CCE10T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CCE10T03

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: CCE10G01

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Calvi A./ Croci C./ Morosi P.G.

Titolo libro o rivista: Vigano Certosino

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1998

Codice scheda bibliografia: MI100-00126

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Sant'Ambrogio D.

Titolo libro o rivista: Carpiano, Vigano Certosino e Selvanesco

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1894

Codice scheda bibliografia: MI230-00044

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Coloru, Stefano

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Brauer, I.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura