

# Chiesa di S. Vito

Gaggiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00074/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00074/>

## **CODICI**

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 74

Codice scheda: MI230-00074

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102566

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Vito

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Denominazione: Chiesa dei SS. Vito e Marta

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015103

Comune: Gaggiano

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario  
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, s.n.c.

Altra località: San Vito (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gaggiano

Particelle: A

Foglio/Data: 6/ 1962

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Si suppone che il borgo di San Vito sia nato intorno all'anno mille in quanto questa è l'epoca di diffusione del culto del santo. Probabilmente anche la chiesa ha origine in questo periodo ed ha poi subito rimaneggiamenti nel corso dei secoli.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XI

### NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel 1560 la chiesa viene ricostruita in seguito alla distruzione nel 1167 per opera di Federico Barbarossa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1560/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1560/00/00

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1986 l'arch. Eliodora Bazzoli dirige i lavori di restauro del campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1986/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1986/00/00

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta a croce latina. Muratura perimetrale portante in mattoni pieni intonacata. Campanile con struttura muraria perimetrale in mattoni pieni.

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo: colonne in pietra

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo: archi a tutto sesto

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Manutenzione straordinaria delle coperture.

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. VITO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/11/03

Data notificazione: 1913/11/03

Codice ICR: 2RTI0150260AAAA

Nome del file originale: 01495340149534.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_NVC-0000019074

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. VITO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/11/30

Data notificazione: 1913/11/30

Codice ICR: 2RTI0150260AAAA

Nome del file originale: 01495350149535.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_NVC-0000019075

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvata il 4/8/1995 dalla Regione

Sintesi normativa zona: Zona SC AR: zona per spazi pubblici ed attività religiose.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_IMG-0000143594

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151030032\_002

Note: Fronte principale

Nome del file originale: 151030032\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_IMG-0000143595

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SVM10F01

Note: facciata (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SVM10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_IMG-0000143596

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151030032\_003

Note: Fronte laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151030032\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_IMG-0000143597

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SVM10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SVM10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_IMG-0000143598

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SVM10F03

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SVM10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_IMG-0000143599

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SVM10F04

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SVM10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00074\_IMG-0000143600

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151030032\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151030032\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: SVM10T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: SVM10T02

Note: pianta

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: SVM10G01

### **BIBLIOGRAFIA**

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande. Documenti e immagini d'archivio

Luogo di edizione: Robecco sul Naviglio

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI100-00052

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Coloru, Stefano

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Brauer, I.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura