

Cascina Casalta - complesso

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/MI230-00086/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00086/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 86

Codice scheda: MI230-00086

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI230-00086

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Casalta - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Cascina Casalta

Altre vie di comunicazione: A nord-est della Villa Mirabello, in fondo alla prima strada a destra dopo la Villa Mirabello

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 38

Foglio/Data: 4

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto di sistemazione

Nome di persona o ente: Canonica, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Tazzini, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: Cascina Casalta Vecchia

Notizia sintetica: inizio lavori

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: Cascina Casalta Nuova e fienili

Notizia sintetica: inizio lavori

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: Cascina Casalta Vecchia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]

Riferimento: Cascina Casalta Nuova

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. rialzato; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]

Riferimento: Fienile Ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]

Riferimento: Fienile Nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: Fienile Est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La Cascina è composta da cinque edifici di cui quattro (Cascina Casalta Nuova e fienili) disposti intorno ad una corte centrale; gli edifici sono in muratura di mattoni pieni, con solai lignei o in laterizio e copertura a falde con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: a T

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: Fienile Ovest

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: Fienile Nord

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: Fienile Est

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE [1 / 5]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE [2 / 5]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE [3 / 5]

Ubicazione: Fienile Ovest

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE [4 / 5]

Ubicazione: Fienile Nord

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE [5 / 5]

Ubicazione: Fienile Est

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Tipo di struttura: pareti

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Tipo di struttura: pareti

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: Fienile Ovest

Tipo di struttura: pilastri

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: Fienile Nord

Tipo di struttura: pilastri

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: Fienile Est

Tipo di struttura: pilastri

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: travi

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: travi

Ubicazione: Fienile Ovest

TIPO [3 / 5]

Genere: voltini

Ubicazione: Fienile Nord

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: Fienile Est

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: Tangente al corpo di fabbrica trapezoidale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, corpo principale

Genere: in clinker

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, pronao sud

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, pronao est

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, portico p.t.

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, portico p.rialzato e p.1

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, disimpegno p.rialzato

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, appartamenti

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]

Ubicazione: fienili, p.t.

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]

Ubicazione: fienili, p.1

Genere: assi in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Collocazione: esterna

Tipo: serliana

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Materiali: ceppo

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: archi a tutto sesto

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: colonne ottagonali

Materiali: ceppo

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: timpano spezzato

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: Fienile Nord

Collocazione: esterna

Tipo: archi a tutto sesto

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: monocromi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: Fienile Ovest

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: Fienile Nord

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: Fienile Est

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento dei pavimenti interni agli appartamenti

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento dell'impianto elettrico

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: Fienile Nord

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

rifacimento della copertura con parziale recupero della vecchia struttura lignea e sostituzione delle parti più danneggiate; rifacimento del manto di copertura in coppi

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: Fienile Est

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

refacimento della copertura con parziale recupero della vecchia struttura lignea e sostituzione delle parti più danneggiate; rifacimento del manto di copertura in coppi

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: Fienile Ovest

Uso: magazzino

USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: Fienile Nord

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: Fienile Est

Uso: non utilizzato

USO STORICO [1 / 5]

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

USO STORICO [4 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

USO STORICO [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_NVC-0000020036

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_NVC-0000020037

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro/manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143708

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_08_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143709

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_09_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143710

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_10_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143711

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_11_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143712

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_12_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143713

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_14_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143714

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_15_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143715

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_18_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143716

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_20_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143717

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_21_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143718

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_22_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143719

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_25_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143720

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_B_03_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143721

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_B_04_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143722

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_E_01_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143723

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_E_02_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143724

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_E_03_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143725

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_E_05_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143704

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome del file originale: PM002_A_06_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143705

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151490145_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151490145_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143706

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_01_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 22]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_IMG-0000143707

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM002_A_07_LV.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_DRA-0000023128

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Note: stralcio foglio catastale con individuazione del complesso e dei beni componenti

Nome del file originale: MICLT10T01.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00086_FNT-0000026165

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: MICLT10relazione.doc

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Centro Studi PIM

Titolo libro o rivista

Recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza, dei giardini e del parco - Studio di fattibilità e interventi urgenti

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00378

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Albini, Roberto

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola