

Cascina Cernuschi - complesso

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00088/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00088/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 88

Codice scheda: MI230-00088

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI230-00088

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Cernuschi - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Caserma dei Carabinieri a Cavallo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Mirabello

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle [1 / 2]: 29

Particelle [2 / 2]: 30

Foglio/Data: 7/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Tazzini, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La cascina preesistente viene completamente demolita.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: La cascina viene ricostruita su progetto dell'architetto Giacomo Tazzini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il bene è stato destinato a caserma dei Carabienieri a Cavallo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: caserma

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2 parziale

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: caserma, parte ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1 parziale

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: scuderie

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: scuderie

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La cascina è composta da due corpi, disposti a T. Il corpo ad ovest ha muri perimetrali in laterizio, solai in legno con orditura primaria e secondaria e copertura in coppi di laterizio. Il corpo ad est (un edificio rustico porticato all'interno del quale sono stati ricavati gli alloggi dei militari) ha pareti in laterizio ed è coperto da tegole a coppo. Le scuderie, di forma rettangolare, hanno pareti in laterizio e solai prefabbricati in cemento armato. La copertura, a 4 falde collegate, è in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: caserma

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: a T

Riferimento alla parte: scuderie

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: caserma, parte est, ex corpo rustico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: caserma, parte ovest

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: caserma, piano interrato

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: caserma, parte est, ex corpo rustico

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Ubicazione: scuderie

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: caserma, parte ovest, corpo centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna, caserma

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: caserma

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: scuderie

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: caserma, p. interrato

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listoni

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: caserma

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocroma

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: caserma

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: monocrome

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: caserma

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: ceppo

Qualificazione del tipo: monocroma

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le coperture sono state rifatte nel 1996/1998

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Gli infissi sono stati sostituiti nell'ambito della ristrutturazione del 1996/1998

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Sono presenti, nei locali a nord del corpo ovest della caserma, alcune macchie provocate dall'umidità di risalita capillare.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono stati sostituiti nel 1998.

Il pavimento in legno del piano interrato della caserma è in cattive condizioni a causa dell'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I solai dell'intero bene sono stati rifatti nel 1996/1998.

Nelle scuderie sono stati sostituiti con prefabbricati in c.a.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La realizzazione del vespaio areato nella caserma non ha risolto i problemi dovuti all'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: E' presente una forte umidità di risalita

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1998/00/00

Note

Ristrutturazione completa per destinare il bene a Caserma dei Carabinieri a Cavallo del Parco.

Nell'ambito di questo intervento sono state rifatte tutte le coperture, è stato realizzato un vespaio areato nella caserma e sono state eseguite numerose modifiche alla distribuzione interna.

All'interno del corpo rustico porticato sono stati realizzati gli alloggi destinati ad ospitare i militari.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo ovest

Uso: caserma

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo est

Uso: scuderie

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo ovest

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuderie

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_NVC-0000020040

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_NVC-0000020041

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_IMG-0000143733

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Note: Prospetto ovest

Nome del file originale: MICCR10000.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_IMG-0000143734

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151490147_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151490147_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_IMG-0000143735

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM005_A_01_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_IMG-0000143736

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM005_A_03_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_IMG-0000143737

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM005_E_02_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_IMG-0000143738

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PM005_E_04_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_DRA-0000023132

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: 3

Note: stralcio foglio catastale con individuazione del complesso e dei beni componenti

Nome del file originale: MICCR10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_DRA-0000023133

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MICCR10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_DRA-0000023134

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: 2

Note: piante

Nome del file originale: MICCR10T02.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00088_FNT-0000026167

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: MICCR10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Tiraboschi, Diego

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola