

# Chiesa di S. Bernardo

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00116/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00116/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 116

Codice scheda: MI230-00116

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Bernardo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Indirizzo: Piazza San Bernardo, 0(P)

Altra località: CASCINAZZA (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: A

Foglio/Data: 25/ 1992

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa fu costruita sicuramente prima del 1725. Nel 1570 la chiesa viene menzionata tra gli edifici religiosi visitati da San Carlo Borromeo, in occasione della sua visita pastorale nel territorio

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nella visita pastorele del 1725 è citato l'affresco della Madonna col Bambino e il restauro eseguito da Giova Battista Casati di Abbiategrasso.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia

Nel catasto settecentesco essa è censita come oratorio privato dei Casati, una delle più importanti famiglie di Robecco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: pavimento

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Il pavimento è stato rifatto nel 1950 come ricorda una lapide in chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad aula unica con vano sacrestia laterale e campanile a vela, con pianta rettangolare. I muri perimetrali sono in muratura a corsi regolari in laterizio, le strutture orizzontali sono in legno ad orditura doppia rinforzati con putrelle in ferro. Il presbiterio è coperto con volta in muratura a crociera. La copertura è a capanna a falde asimmetriche; la struttura è in legno con capriate e travi poggianti sulla muratura, il manto è in coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

### TIPO [3 / 3]

Genere: controsoffitto

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero controsoffitto

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra, marmo

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: formelle

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: figurati

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: navata, pavimento

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo: "Pavimento offero/ da/ Antonia Ticozzelli e famiglia"

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Il bene risulta nel complesso in buono stato. Il quadro fessurativo sulle strutture di elevazione (con danni nella zona presbiteriale, nella sacrestia e sulla facciata principale) non desta particolare preoccupazione, così come il lieve danno diffuso da erosione e disgregazione del materiale causato dall'umidità di risalita.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I rivestimenti (che all'esterno sono parzialmente caduti) presentano forti segni di disgregazione del materiale, distacchi tra gli strati dell'intonaco e depositi superficiali.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'impianto di fornitura del gas ed il relativo apparecchio di riscaldamento hanno comportato un notevole impatto sulla piccola chiesa.

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: infissi



Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: piazza Garibaldi 6, Casterno di Robecco sul Naviglio

Indicazione specifica: Parrocchia di Sant'Andrea

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCB10F01

Note: Vista generale

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_IMG-0000144005

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCB10D05

Note: Particolare decorazione interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCB10D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_IMG-0000144006

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCB10D06

Note: Particolare soffitto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCB10D06.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_IMG-0000144007

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840051\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840051\_001

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_IMG-0000144001

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCB10D01

Note: Vista Sud-Est

Nome del file originale: RCB10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_IMG-0000144002

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCB10D02

Note: Vista Nord-Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCB10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_IMG-0000144003

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCB10D03

Note: Vista Nord-Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCB10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_IMG-0000144004

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCB10D04

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCB10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_DRA-0000023771

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: RCB10G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_DRA-0000023772

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: RCB10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_DRA-0000023773

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RCB10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RCB10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_DRA-0000023774

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCB10T02

Note: pianta

Nome del file originale: RCB10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_DRA-0000023775

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCB10T03

Note: prospetto

Nome del file originale: RCB10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_DRA-0000023776

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCB10G01

Note: immagine iconometrica prospetto est

Nome del file originale: RCB10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_DRA-0000023777

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCB10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto est

Nome del file originale: RCB10G02.pdf

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00116\_FNT-0000028714

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE RCB.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Titolo libro o rivista: Itinerari di San Carlo Borromeo nella cartografia delle visite pastorali

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI230-00208

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura