

# Chiesa dei Morti

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00117/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00117/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 117

Codice scheda: MI230-00117

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: cimiteriale

Denominazione: Chiesa dei Morti

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa del Cimitero

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Cappella del Cimitero

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Località: Casterno

Indirizzo: Via per Casterno, 0 (P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: A

Foglio/Data: 16/ 1992

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La cappella sorse nel 1827 in occasione dello spostamento del Campo Santo di Casterno, fino allora situato presso la Chiesa Parrocchiale lungo la strada per Robecco.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: La cappella fu decorata agli inizi del XX secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1921/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1921/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: La cappella, oggi non utilizzata è lasciata in stato di abbandono e presenta gravi segni di degrado.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La cappella sorse nel 1827 in occasione dello spostamento del Campo Santo di Casterno, fino allora situato presso la Chiesa Parrocchiale lungo la strada per Robecco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare ad aula unica absidata con pronao e campanile a vela. I muri perimetrali sono in muratura a corsi regolari in laterizio, le strutture orizzontali sono costituite da una volta a crociera nel pronao, a semibacino nell'abside e a calotta su pennacchi sferici nella navata. La copertura è a capanna a falde asimmetriche; la struttura è in legno con travi poggianti sulla muratura, il manto è in coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: abside

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a catino

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a calotta

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pronao

### TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna e semicircolare

Qualificazione della forma: a due falde simmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: abside

Genere: in battuto di cemento

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra, granito

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco/ laterizio

Qualificazione del tipo: modanata

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco/ laterizio

Qualificazione del tipo: modanato

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]**

Ubicazione: prospetto sul cimitero

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

"Eterna pace/ Cazzaniga Giò/ affettuoso marito ottimo padre/ per zelo alla chiesa/ per cristiana virtù/ raro modello/morì il 9 9mbre 1866 d'anni 68/ la moglie ed i figli dolenti"

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto sul cimitero

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

"Pace all'anima/ del sacerdote/ D. Giuseppe Guarisco/ pastore e padre amorevole/ di questo popolo/ per più di 20 anni/ spirava pregando/ il giorno 31 maggio 1863/ i parenti/ in perpetua memoria"

Tecnica: incisa/o



Materiali: arenaria

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]**

Ubicazione: interno

Genere: iscrizione

Tipo: a cartoccio

Trascrizione testo: "Beati mortui/ qui in domine/ moriuntur"

Tecnica: dipinta

Materiali: intonaco

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]**

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: "D.O.M./ ET.B.MARIAE.VIRGINI./ LAURETANAE.RESURECTURIS.IN.CRISTO./ PAX./ MCMXXI."

Tecnica: dipinta

Materiali: intonaco

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le strutture del bene non presenta apprezzabili danni strutturali, mentre sono pesantemente interessate da fenomeni di umidità di risalita.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'umidità di risalita interessa anche gli intonaci esterni, ulteriormente aggravato dalla vicinanza alla via di ingresso della frazione. Si evidenziano danni diffusi da erosione e disgregazione materiale, depositi superficiali ed attacchi biologici. La mancata manutenzione dell'edificio sta compromettendo anche le superfici affrescate e gli elementi decorativi posti all'interno, dove si evidenziano diffusi distacchi tra gli strati dell'intonaco, fenomeni di disgregazione e depositi superficiali.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Alcune tegole del manto di copertura risultano sconnesse e ricoperte di vegetazione.

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: via Dante 21, Robecco sul Naviglio

Indicazione specifica: Comune di Robecco sul Naviglio

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCX10F01

Note: Vista generale

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_IMG-0000144008

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCX10D01

Note: Vista Sud-Ovest

Nome del file originale: RCX10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_IMG-0000144009

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCX10D02

Note: Vista Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCX10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_IMG-0000144010

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCX10D03

Note: Vista Nord-Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCX10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_IMG-0000144011

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCX10D04

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCX10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_IMG-0000144012

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCX10D05

Note: Particolare altare e zona absidale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCX10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_IMG-0000144013

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCX10D06

Note: Particolare decorazione interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCX10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_IMG-0000144014

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840043\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840043\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_DRA-0000023778

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: RCX10G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_DRA-0000023779

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: RCX10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_DRA-0000023780

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RCX10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RCX10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_DRA-0000023781

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCX10T02

Note: pianta

Nome del file originale: RCX10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_DRA-0000023782

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCX10T03

Note: prospetto

Nome del file originale: RCX10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_DRA-0000023783

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCX10G01

Note: immagine iconometrica prospetto ovest

Nome del file originale: RCX10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_DRA-0000023784

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCX10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto ovest

Nome del file originale: RCX10G02.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00117\_FNT-0000028715

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE RCX.rtf

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura