

Villa Arconati

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00121/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00121/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 121

Codice scheda: MI230-00121

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa Arconati

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Corte Manzoni

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Collegio Longone

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Palazzo Arconati

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Località: Castellazzo de' Barzi

Indirizzo: Via Manzoni, 5

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: 169

Foglio/Data: 3/ 1992

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Si tratta dell'antico palazzo appartenuto ai nobili Barzi, che ricevettero in feudo i fondi di Robecco dal duca Filippo Maria Visconti, intorno al 1432. Prima di diventare residenza da nobile, l'edificio ebbe probabilmente le caratteristiche di dimora fortificata, che appunto conferì il toponimo "Castellazzo dei Barzi" alla località e all'agglomerato di case circostanti. E' molto probabile dunque che la villa sia stata edificata ex-novo dai Barzi, anziché trattarsi di una costruzione preesistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Le condizioni economiche della nobile famiglia dei Barzi decadde nel XVI secolo e cominciò a vendere i propri feudi; nel corso del XVII secolo anche la villa cadde in rovina e divenne di proprietà dei Conti Porro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1736/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

I Conti Porro, decisero di ristrutturarla completamente, conferendole l'aspetto tutt'oggi godibile di dimora campagnola per la villeggiatura patrizia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1736/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1736 la proprietà passò al Collegio Longone di Milano, che educava i giovani nobili ed era condotto dai Padri

Barnabiti. Anche Alessandro Manzoni soggiornò a Castellazzo, inviatovi nella primavera del 1799, all'età di 13 anni. Dal Collegio assistette coi compagni alla ritirata dei Francesi, battuti dagli Austro-Russi, e al crollo della Repubblica Cisalpina. Nel 1798 Castellazzo era Comune autonomo; i Barnabiti, oltre al Palazzo Porro, possedevano 150 pertiche di terreno e 60 pertiche di bosco. I giovani aristocratici milanesi si potevano dedicare alla caccia, a svaghi diversi, passeggiate, attività agricole; il soggiorno a Castellazzo, oltre a essere comodo perché vicino al Naviglio, era anche appartato e pace e tranquillità erano assicurate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1736/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

L'edificio ha subito pesanti frazionamenti tra diversi proprietari, che hanno creato molti appartamenti, addirittura suddividendo il primo piano a metà per farne un ammezzato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1 / p. 2/ p. mezzanino

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta ad U e cortile centrale prospetta con l'ala orientale su strada da cui attraverso un portone si accede all'interno. Il corpo principale è ritmato da un portico a tre fornicci con colonne binate in granito rosa di Baveno, mentre le ali laterali risultano notevolmente compromesse a causa del frazionamento dell'edificio dove per ricavare appartamenti è stato dimezzata l'altezza dei piani. Le strutture murarie sono in mattoni pieni in laterizio; gli orizzontamenti sono parte in legno ad orditura doppia e parte in laterocemento. Una volta a botte in muratura ricopre alcuni locali al piano terra nell'ala ovest e il piano cantinato nel corpo principale. La copertura è a padiglione con struttura in legno mista con travi poggianti sulla muratura e capriate; il manto è parte in lastre di eternit con coppi sovrapposti e parte con tegole marsigliesi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a U

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. interrato

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala ovest p.t.

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde differenziate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

SCALE

SCALE [1 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [4 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [5 / 6]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [6 / 6]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: intonaco/ ferro

Qualificazione del tipo: segni zodiacali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: cortile

Collocazione: esterna

Tipo: panchina

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi architettonici

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: prospetto su strada

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: prospetto su strada

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: modanato

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto su via

Genere: lapide

Trascrizione testo

"Qui/ Alessandro MAnzoni/ temprò il forte ingegno nei severi studi/ dopo il soggiorno luganese/ prima del ritorno/ alla metropoli lombarda/ autunno 1799 - primavera 1799"

Tecnica: applicati

Materiali: calcare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio, anche dal punto di vista conservativo, presenta situazioni dipendenti dalla proprietà delle singole parti considerate. La mancanza di un piano unico d'intervento, con lavori realizzati indipendentemente ed in modo non omogeneo, ha provocato la perdita di molti elementi caratteristici ed un notevole impatto sulla struttura originale dell'edificio.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: corpo centrale lato sul cortile

Data inizio: 1982/00/00

Data fine: 1982/00/00

Descrizione intervento

Pulitura e tinteggiatura del prospetto e rostrutturazione salone al piano nobile con creazione di piano soppalcato.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (1736)

Uso: collegio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 139

Estremi provvedimento: 1984/06/26

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RVA10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144045

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840026_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840026_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144036

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D01

Note: Prospetto principale sul cortile

Nome del file originale: RVA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144037

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D02

Note: Vista Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144038

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D03

Note: Prospetto Nord-Est ala Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144039

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D04

Note: Prospetto Nord-Est ala Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144040

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D05

Note: Vista Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144041

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D06

Note: Particolare solaio ligneo sul portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144042

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D07

Note: Particolare scala di servizio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144043

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVA10D08

Note: Particolare degrado struttura della copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVA10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_IMG-0000144044

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840026_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840026_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_DRA-0000023802

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: RVA10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_DRA-0000023803

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: RVA10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_DRA-0000023804

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RVA10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RVA10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_DRA-0000023805

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVA10T02

Note: pianta

Nome del file originale: RVA10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_DRA-0000023806

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVA10T03

Note: sezione

Nome del file originale: RVA10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_DRA-0000023807

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVA10G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord

Nome del file originale: RVA10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_DRA-0000023808

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVA10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord

Nome del file originale: RVA10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di progetto

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1980/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Note: pianta parziale scala 1:100

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di progetto

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1980/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Note: sezione parziale

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00121_FNT-0000028718

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE RVA.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [5 / 6]: Castagna, Maria

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi