

# Oratorio di S. Carlo

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00122/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00122/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 122

Codice scheda: MI230-00122

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sconsecrata

Denominazione: Oratorio di S. Carlo

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Carlo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Località: Castellazzo de' Barzi

Indirizzo: Via Manzoni, 3

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: 113

Foglio/Data: 3/ 1992

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio fu costruito come chiesa campestre all'incirca nel IX secolo ed era dedicata a San Salvatore.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. IX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1581 fu ampliata. Nel 1592 Monsigno Paolo Salò attestava che i decreti emanati erano stati eseguiti; nei documenti si legge che: la chiesa è lunga 15 cubiti, viene considerata molto antica e viene adibita al culto, il pavimento è in laterizi e le pareti sono in parte intonacate e in parte dipinte con immagini di Santi, manca il battistero e al posto del campanile c'è un piastrino con una campana.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1581/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dedicazione

Notizia: Nel XVII secolo fu dedicato a San Carlo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1623/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1623/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1943 fu completamente restaurata; così la descrive il parroco Don Ottavio Sironi: "...I muri umidi furono risanati, il soffitto rifatto a cassettoni, rimesso a nuovo l'impianto elettrico, ritoccati i quadri, abbattuto il muro divisorio della sacrestia e sostituito da due eleganti archi sostenuti da colonnette. Il vecchio altare in muratura venne sostituito da un magnifico altare in marmo...".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. IX

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica con pronao, sacrestia e campanile. I muri perimetrali sono in muratura a corsi regolari in laterizio a mattoni pieni, mentre il pronao è sorretto da due colonne in granito. La navata è coperta da solaio in legno con orditura primaria e secondaria, il pronao da volta a botte a pianta rettangolare. All'innesto del campanile vi è una particolare struttura a vela. La chiesa è coperta con tetto a capanna a due falde asimmetriche e falde a padiglione pronao. La struttura della copertura è in legno con capriate e manto in coppi. Il campanile ha tetto a padiglione a pianta quadrata con manto in rame.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio, mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume a spina di pesce

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: pronao

**TIPO [2 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: angolo ovest

**TIPO [3 / 3]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: esterno

Genere: in battuto

Schema del disegno: cemento

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 3]: simboli araldici

Qualificazione del tipo [3 / 3]: modanato

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'oratorio, su cui gli ultimi interventi di sistemazione risalgono ad una decina di anni orsono, risulta in buono stato di conservazione. Le strutture verticali sono interessate da fenomeni di umidità, con danni dovuti all'acqua di percolazione dalla gronda e dai pluviali di scarico. Le colonne del pronao state incamiciate con delle antiestetiche fasce di acciaio per ovviare a rotture già in atto. La copertura e le strutture di orizzontamento non presentano significativi fenomeni di degrado.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**



Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1976/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento copertura.

**RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: pavimento

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Sostituzione pavimentazione interna e restauro campanile

**RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Restauri interni ed esterni.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (1955 ca.)

Uso: deposito del latte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

Indicazione specifica: Comune di Robecco sul Naviglio

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ROC10F01

Note: Vista generale

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_IMG-0000144048

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D03

Note: Vista posteriore dalla strada

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_IMG-0000144046

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D01

Note: Vista anteriore dalla strada

Nome del file originale: ROC10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_IMG-0000144047

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D02

Note: Vista anteriore dal cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_IMG-0000144049

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D04

Note: Pronao

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_IMG-0000144050

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D05

Note: Particolare aperture verso sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_IMG-0000144051

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D06

Note: Particolare solaio ligneo e veletta di sostegno del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_IMG-0000144052

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840027\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840027\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_DRA-0000023811

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: ROC10G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_DRA-0000023812

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: ROC10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_DRA-0000023813

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: ROC10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: ROC10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_DRA-0000023814

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10T02

Note: pianta

Nome del file originale: ROC10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_DRA-0000023815

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10T03

Note: sezione

Nome del file originale: ROC10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_DRA-0000023816

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10G01

Note: immagine iconometrica pronao

Nome del file originale: ROC10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_DRA-0000023817

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto pronao

Nome del file originale: ROC10G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1978/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Note: pianta

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00122\_FNT-0000028719

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE ROC.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Zanoni G.

Titolo libro o rivista: Oratorio di San Carlo" in "Tradizione e fede in Casterno, Robecco, Castellazzo nel '700

Luogo di edizione: Robecco sul Naviglio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: MI230-00321

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi