

Oratorio di S. Carlo

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00122/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00122/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 122

Codice scheda: MI230-00122

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sconsecrata

Denominazione: Oratorio di S. Carlo

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Carlo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Località: Castellazzo de' Barzi

Indirizzo: Via Manzoni, 3

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: 113

Foglio/Data: 3/ 1992

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio fu costruito come chiesa campestre all'incirca nel IX secolo ed era dedicata a San Salvatore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1581 fu ampliata. Nel 1592 Monsigno Paolo Salò attestava che i decreti emanati erano stati eseguiti; nei documenti si legge che: la chiesa è lunga 15 cubiti, viene considerata molto antica e viene adibita al culto, il pavimento è in laterizi e le pareti sono in parte intonacate e in parte dipinte con immagini di Santi, manca il battistero e al posto del campanile c'è un piastrino con una campana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1581/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dedicazione

Notizia: Nel XVII secolo fu dedicato a San Carlo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1623/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1623/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1943 fu completamente restaurata; così la descrive il parroco Don Ottavio Sironi: "...I muri umidi furono risanati, il soffitto rifatto a cassettoni, rimesso a nuovo l'impianto elettrico, ritoccati i quadri, abbattuto il muro divisorio della sacrestia e sostituito da due eleganti archi sostenuti da colonnette. Il vecchio altare in muratura venne sostituito da un magnifico altare in marmo...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica con pronao, sacrestia e campanile. I muri perimetrali sono in muratura a corsi regolari in laterizio a mattoni pieni, mentre il pronao è sorretto da due colonne in granito. La navata è coperta da solaio in legno con orditura primaria e secondaria, il pronao da volta a botte a pianta rettangolare. All'innesto del campanile vi è una particolare struttura a vela. La chiesa è coperta con tetto a capanna a due falde asimmetriche e falde a padiglione pronao. La struttura della copertura è in legno con capriate e manto in coppi. Il campanile ha tetto a padiglione a pianta quadrata con manto in rame.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio, mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume a spina di pesce

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: pronao

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: angolo ovest

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: esterno

Genere: in battuto

Schema del disegno: cemento

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 3]: simboli araldici

Qualificazione del tipo [3 / 3]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'oratorio, su cui gli ultimi interventi di sistemazione risalgono ad una decina di anni orsono, risulta in buono stato di conservazione. Le strutture verticali sono interessate da fenomeni di umidità, con danni dovuti all'acqua di percolazione dalla gronda e dai pluviali di scarico. Le colonne del pronao state incamiciate con delle antiestetische fasce di acciaio per ovviare a rotture già in atto. La copertura e le strutture di orizzontamento non presentano significativi fenomeni di degrado.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1976/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento copertura.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: pavimento

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Sostituzione pavimentazione interna e restauro campanile

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Restauri interni ed esterni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (1955 ca.)

Uso: deposito del latte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

Indicazione specifica: Comune di Robecco sul Naviglio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ROC10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_IMG-0000144051

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D06

Note: Particolare solaio ligneo e veletta di sostegno del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_IMG-0000144047

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D02

Note: Vista anteriore dal cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_IMG-0000144048

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D03

Note: Vista posteriore dalla strada

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_IMG-0000144049

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D04

Note: Pronao

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_IMG-0000144050

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D05

Note: Particolare aperture verso sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ROC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_IMG-0000144052

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840027_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840027_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_IMG-0000144046

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ROC10D01

Note: Vista anteriore dalla strada

Nome del file originale: ROC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_DRA-0000023811

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: ROC10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_DRA-0000023812

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: ROC10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_DRA-0000023813

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: ROC10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: ROC10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_DRA-0000023814

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10T02

Note: pianta

Nome del file originale: ROC10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_DRA-0000023815

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10T03

Note: sezione

Nome del file originale: ROC10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_DRA-0000023816

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10G01

Note: immagine iconometrica pronao

Nome del file originale: ROC10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_DRA-0000023817

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ROC10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto pronao

Nome del file originale: ROC10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1978/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Note: pianta

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00122_FNT-0000028719

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE ROC.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Zanoni G.

Titolo libro o rivista: Oratorio di San Carlo" in "Tradizione e fede in Casterno, Robecco, Castellazzo nel '700

Luogo di edizione: Robecco sul Naviglio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: MI230-00321

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi