

# Palazzo Archinto

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00129/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00129/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 129

Codice scheda: MI230-00129

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102093

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Palazzo Archinto

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Archinto

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Il Castello

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Località: Robecco sul Naviglio

Indirizzo: Via Matteotti, 29

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: 126, 420, 536

Foglio/Data: 9/ 1992

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Pietrasanta, Carlo Federico

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1656-fino al 1730

Motivazione/fonte: bibliografia

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: Archinto, Filippo

Tipo intestazione: P

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 16]**

Riferimento: preesistenze

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Carlo Archinto rileva la proprietà di A. De Portis

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1581/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1581/00/00

**NOTIZIA [2 / 16]**

Riferimento: terreno

Notizia sintetica: acquisto

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 16]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [3 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La villa fu progettata e costruita dall'architetto Federico Pietrasanta nei primi decenni del XVIII secolo per volere del conte Filippo Archinto. Nel 1726 Marcantonio Dal Re pubblicò l'intera planimetria della villa, con gli alzati nell'opera "Ville di delizia ossia Palagi Camparecci nello Stato di Milano".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1712/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [5 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: costruzione non finita

.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: L'edificio fu utilizzato come abitazione, stalla e caseificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 16]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [7 / 16]**

Riferimento: corpo gemello all'esistente

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia

Un'ala del grandioso palazzo fu demolita poco dopo la sua costruzione. In un dipinto di villa Bassana che rappresenta l'edificio visto da nord sono visibili l'ala che rimane oggi e la simmetrica ancora in fase di costruzione. In un'illustrazione del testo di Cesare Cantù "Grande illustrazione del Lombardo Veneto" del 1857, appare una sola ala.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: La maggior parte della costruzione viene abbandonata e rimane abitata solo la porzione sul Naviglio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

**NOTIZIA [9 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Nell'illustrazione del testo del Cantù appare il terrazzo centrale con il portico trasformato e l'autore constata che il palazzo è in rovina.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1857/00/00

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1857/00/00

**NOTIZIA [10 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: In un dipinto di Giovannino Grossi del 1932 l'edificio appare senza portico così come oggi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1857/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1932/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nell'ottobre 1951 il Marchese Gianfelice Ponti vendette l'edificio a Marmonti Anselmo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1951/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1951/00/00

**NOTIZIA [12 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1989 l'edificio fu acquistato dalla Società Villa Archinto srl.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1989/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1989/00/00

**NOTIZIA [13 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: concessione

Notizia

Con delibera del 14 dicembre 1989 il Consiglio Comunale adottava la lotizzazione di Borgo Archinto. Il 6 marzo 1991 venne rilasciata concessione edilizia dal comune di Robecco alla società immobiliare proprietaria per la costruzione del complesso residenziale Borgo Archinto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1989/12/14

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1991/03/06

**NOTIZIA [14 / 16]**

Riferimento: giardino

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

I lavori di costruzione vengono più volte interrotti grazie alle diffide e segnalazioni da parte di Italia Nostra. Ricorso al Tar.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1991/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1991/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [15 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel novembre 1998 la società Villa Archinto srl vendette l'immobile alla società SOGEF immobiliare srl .

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 16]**



Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [16 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1 / p. 2

Suddivisione verticale: a setti

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: torri

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 7

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1/ p. 2/ p. 3/ p.4/ p. 5

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare sporgente sul lato verso il Naviglio con due corpi a torre ai lati, contenenti alcuni locali e le

scale a chiocciola di servizio. Sul lato sud est è collocato lo scalone d'onore che dal piano cantinato conduce ai piani superiori. Le strutture verticali sono a tessitura omogenea in mattoni pieni a vista con base rivestita in ceppo. Gli orizzontamenti sono costituiti da volte a schifo di ampie dimensioni in laterizio a mattoni pieni e da volte a botte e a crociera lunettate. La copertura è a padiglione con struttura lignea mista a capriate e travi poggianti direttamente sulla muratura. Il manto è continuo in lastre ondulate di eternit con coppi sovrapposti.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a U

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a schifo

**STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: torri

**TIPO [2 / 5]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

**TIPO [3 / 5]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

**TIPO [4 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. locale a nord ovest

**TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: girante a chiocciola

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pozzo

### **SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: decentrata

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 7

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti alternati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: ala nord ovest

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: modanata

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I problemi maggiori sono dovuti alle infiltrazioni d'acqua meteorica dalla copertura, il cui manto appare discontinuo, mentre la struttura lignea è ormai compromessa. Le opere provvisorie di tamponamento dei danni sono del tutto inefficaci.

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da tempo in disuso senza manutenzione ed in precarie condizioni di conservazione. Il quadro fessurativo non appare preoccupante ed indica un apparato strutturale in discreto stato dal punto di vista statico, mentre si rilevano, sia per le strutture verticali che orizzontali, consistenti fenomeni di disgregazione ed erosione, umidità, alterazione degli strati superficiali e attacchi biologici.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'apparato decorativo è ormai quasi completamente perduto: alcune tracce delle decorazioni pittoriche si sono conservate sotto i davanzali; gli elementi scultorei che arricchivano il prospetto lungo il naviglio sono stati asportati e ne restano tracce nel giardino (base di una colonna che ornava il portico situato tra le due torri).

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo



Indicazioni specifiche: crollo parziale per abbandono

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: crollo parziale per abbandono

Fonte: osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1971/00/00

Data fine: 1971/00/00

Descrizione intervento: Novembre 1971 nulla osta per la sistemazione del tetto.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]**

Denominazione da vincolo: PALAZZO ARCHINTO CON ANNESSI E GIARDINO

Indirizzo da vincolo: VIA ROMA - VIA DEL NAVIGLIO

Dati catastali: FOGLIO 9 MAPP. 420 - 125 - 127 - 128 - 534 - 536 - 470 - 117 - 409 - 19 - 552 - 1 - (126 ?)

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1992/04/29

Data notificazione: 1992/04/29

Nome del file originale: 01860880186104.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_NVC-0000020633

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]**

Denominazione da vincolo: PALAZZO ARCHINTO - SEC. XVII

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1942/08/22

Data notificazione: 1942/08/22

Codice ICR: 2ICR0045011AAAA

Nome del file originale: 01860860186086.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_NVC-0000020634

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]**

Denominazione da vincolo: PALAZZO ARCHINTO - SEC. XVII

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1942/08/27

Data notificazione: 1942/08/27

Codice ICR: 2ICR0045011AAAA

Nome del file originale: 01860870186087.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_NVC-0000020635

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]**

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 139

#### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

#### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino  
L. 431/1985

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D08

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: RPA10D08.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D09

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: RPA10D09.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/09/25

Codice identificativo: 151840010\_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151840010\_004

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144110

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D02

Note: Vista Nord-Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPA10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144111

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D03

Note: Prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPA10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144112

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D04

Note: Prospetto sul Naviglio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPA10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144113

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D05

Note: Particolare scalone monumentale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPA10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144114

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D06

Note: Particolare estradosso volta nella torretta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPA10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144115

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D07

Note: Particolare intradosso volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPA10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144116

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840010\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840010\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144117

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/09/25

Codice identificativo: 151840010\_003

Note: intero bene nel contesto (Naviglio) 25/09/01

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840010\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144107

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Barbalini, Fabio

Data: 2006/07/02

Codice identificativo: F\_CA213\_0262

Note: Palazzo Archinto

Nome del file originale: F\_CA213\_0262

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144108

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840010\_001

Nome del file originale: 151840010\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_IMG-0000144109

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: RPA10D01

Note: Vista Nord-Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPA10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_DRA-0000023863

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: RPA10G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_DRA-0000023864

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: RPA10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_DRA-0000023865

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RPA10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RPA10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_DRA-0000023866

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RPA10T02

Note: pianta

Nome del file originale: RPA10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_DRA-0000023867

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RPA10T03

Note: sezione

Nome del file originale: RPA10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_DRA-0000023868

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RPA10G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord-est

Nome del file originale: RPA10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_DRA-0000023869

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RPA10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord-est

Nome del file originale: RPA10G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 11]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:50

Data: 2000/00/00

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 11]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:50

Data: 2000/00/00



Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Note: sezione

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 11]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stampa

Data: 1726/00/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: in Dal Re M. "Ville di delizia ossia Palagi Camperecci nello Stato di Milano", Milano 1726

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 11]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stampa

Data: 1726/00/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: in Dal Re M. "Ville di delizia ossia Palagi Camperecci nello Stato di Milano", Milano 1726

Note: Prospettiva

**FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00129\_FNT-0000028723

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE RPA.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 10]**

Autore: Cantù C.

Titolo libro o rivista

Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, ossia Storia delle città, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1857

Codice scheda bibliografia: 3o090-00011

V., pp., nn.: v. I p. 817

**BIBLIOGRAFIA [2 / 10]**

Autore: Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: L' architettura delle ville lombarde nell'opera di Marc'Antonio Dal Re e note alle ville

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1963

Codice scheda bibliografia: 3o090-00015

**BIBLIOGRAFIA [3 / 10]**

Autore: Grassi L.

Titolo libro o rivista: Province del Barocco e del Rococò. Proposta di un lessico bibliografico di architetti in Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: MI230-00352

V., pp., nn.: pp. 253-255

**BIBLIOGRAFIA [4 / 10]**

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 3o090-00016

**BIBLIOGRAFIA [5 / 10]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

**BIBLIOGRAFIA [6 / 10]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

**BIBLIOGRAFIA [7 / 10]**

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

**BIBLIOGRAFIA [8 / 10]**

Autore: Kluzer A./ Comincini M.

Titolo libro o rivista: Ville del Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI100-00130

**BIBLIOGRAFIA [9 / 10]**

Autore: Kluzer A.

Titolo libro o rivista

Palazzo Archinto in Robecco (tesi di laurea, relatore Carpeggiani P., Politecnico di Milano, a.a. 1995/96)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: MI230-00478

**BIBLIOGRAFIA [10 / 10]**

Autore: Dal Re M.A.

Titolo libro o rivista: Ville di delizia o siano palagi camparecci nello Stato di Milano, a cura Bagatti Valsecchi P.F.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1963

Codice scheda bibliografia: 3o130-00016

V., pp., nn.: v. II

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Brusa, Maria Elena

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Margiotta, Lucia

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [8 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi