

# Villa Bassana

## Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00130/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00130/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 130

Codice scheda: MI230-00130

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102096

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa Bassana

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Barbavara di Gravellona

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Indirizzo: Via Ripa Naviglio Grande, 53

Altra località: Cascina Bassana

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: 63, 64, 65, 188

Foglio/Data: 11/ 1992

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La villa fu costruita intorno alla fine del XVII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La villa appartenne ai Parravicini di Persia e a metà del XIX secolo passò alla famiglia Lurani Cernuschi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il Canonico Giuseppe Lurani Cernuschi la cedette ai Barbavara di Gravellona.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1920 è proprietà Cimpanelli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1980 viene acquistata da Pietro Guglielmone.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

### **NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1/ p. torre

Suddivisione verticale: a setti

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta a T si struttura in piano interrato, piano terra e primo piano. La porzione più importante della costruzione è quella centrale con il portico a serliana e la loggia soprastante, ambienti oggi chiusi e resi abitabili. Al piano terra sono collocati i saloni e la cucina mentre al primo piano le camere. Notevole è il salone di rappresentanza concepito con un'altezza superiore rispetto al portico che lo precede così da creare al primo piano dei dislivelli risolti con scalette. L'ampia facciata sul Naviglio è preceduta dal giardino delimitato da muretti con cancellata in ferro battuto. A nord-est una torretta coronata da un terrazzo completa la composizione.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a T

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

**TIPO [1 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. interrato

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: loggiato

**TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: loggiato

**TIPO [5 / 6]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. saloni

**TIPO [6 / 6]**

Genere: volta

Forma: a schifo

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a spina di pesce

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: a ciottoli

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cartoccio

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]**

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]**

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: vasi

Materiali: pietra, arenaria

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: piumaggi

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: stemma

Tipo: a cartoccio con scolpita un'aquila tra due leoni

Tecnica: applicati

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

Restaurata completamente negli anni '80 e sempre sottoposta ad attenta manutenzione, la villa si presenta in buono stato.

Le strutture verticali ed orizzontali presentano un quadro fessurativo di bassa gravità (si possono vedere i provvidenziali tiranti metallici di rinforzo inseriti negli ultimi interventi di restauro). Nelle murature si manifestano problemi di umidità, con ripercussioni sul degrado materico dei rivestimenti e delle decorazioni. La copertura è in ottimo stato.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento

Recupero intero edificio: taglio meccanico della muratura, rifacimento copertura, pulitura affreschi e dipinti murali, rifacimento intonaco, tinteggiatura esterna ed interna.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: VILLA "LA BASSANA" E PARCO

Dati catastali: MAPP. 63parte - 65parte -

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1982/01/27

Data notificazione: 1982/05/03

Data di registrazione o G.U.: 26/05/1982

Estensione del vincolo: intero bene con giardino

Codice ICR: 2RTI0151494AAAA

Nome del file originale: 01874690187472.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_NVC-0000020637

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 139

Estremi provvedimento: 1984/06/26

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino  
L. 431/1985

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVB10D05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: RVB10D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVB10D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: RVB10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RVB10F01

Note: Vista generale

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/05

Codice identificativo: 151840021\_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151840021\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/05

Codice identificativo: 151840021\_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151840021\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_IMG-0000144121

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVB10D01

Note: Prospetto sul Naviglio

Nome del file originale: RVB10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_IMG-0000144122

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVB10D02

Note: Vista Nord-Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVB10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_IMG-0000144123

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVB10D03

Note: Prospetto sul giardino posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVB10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_IMG-0000144124

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVB10D04

Note: Particolare muro di cinta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RVB10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_IMG-0000144127

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840021\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840021\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_IMG-0000144128

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/05

Codice identificativo: 151840021\_002

Note: fronte principale 05/10/01

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840021\_002

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_DRA-0000023874

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: RVB10G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_DRA-0000023875

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: RVB10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_DRA-0000023876

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RVB10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RVB10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_DRA-0000023877

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVB10T02

Note: pianta

Nome del file originale: RVB10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_DRA-0000023878

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVB10T03

Note: sezione

Nome del file originale: RVB10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_DRA-0000023879

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVB10G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord-est

Nome del file originale: RVB10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_DRA-0000023880

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RVB10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord-est

Nome del file originale: RVB10G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 9]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:50

Data: 1980/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Guglielmone

Note: pianta

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 9]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1980/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Guglielmone

Note: sezione

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI230-00130\_FNT-0000028724

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE RVB.rtf

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 6]**

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 3o090-00016

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 6]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

**BIBLIOGRAFIA [3 / 6]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

**BIBLIOGRAFIA [4 / 6]**

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

**BIBLIOGRAFIA [5 / 6]**

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

**BIBLIOGRAFIA [6 / 6]**

Autore: Kluzer A./ Comincini M.

Titolo libro o rivista: Ville del Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI100-00130

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Margiotta, Lucia

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [8 / 8]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi