

Palazzo d'Arco

Mantova (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN200-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN200-00004/>

CODICI

Unità operativa: MN200

Numero scheda: 4

Codice scheda: MN200-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MN200-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Palazzo d'Arco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Chieppio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

Indirizzo: Piazza Carlo d'Arco, 4(P),3a

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Portazzolo, 2,4,6,8

CAP: 46100

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mantova

Particelle: 301

Foglio/Data: 27/ 1994

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Pozzo Paolo

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: IC010-17512

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Colonna Antonio

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

L'attuale palazzo D'Arco, ha origini molto complesse.

Già nel XIII secolo la zona del palazzo prospiciente via Portazzolo era occupato dal complesso immobiliare di proprietà della famiglia Desenzani. Coinvolta nel 1235 nell'assassinio del vescovo Guidotto, la famiglia fu bandita dalla città e le loro case con la torre, prese d'assalto da popolo minuto e ridotte ad un cumulo di macerie. Il piede della torre, esistente tuttora, incuneato nel palazzo d'Arco appartiene probabilmente alla torre dei Desenzani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1235/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel 1328 i Gonzaga, avuta la meglio sui Bonacolsi, instaurarono la loro signoria su Mantova. E' in questa fase storica che, la famiglia dei Tosabezzi divenne proprietaria del complesso appartenuto un secolo prima ai Desenzani. Era una famiglia inurbata che poté accedere a pubblici uffici e a cariche di Corte; la sua presenza nell'area dell'attuale palazzo d'Arco è documentata fino al '500: ancora oggi si possono notare i segni di finestre della seconda metà del Quattrocento, nel tratto iniziale di via Portazzolo, a partire dall'angolo della piazza Carlo D'Arco. Fra l'orto del convento di San Francesco, che includeva nel '400 una porzione dell'attuale area del palazzo, e le proprietà dei Tosabezzi, era inserita la dimora signorile dei Torelli, passata nel 1448 in eredità ai Malatesta. Tale abitazione nel Seicento risulta di proprietà della famiglia Cortona.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1328/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La casa della famiglia Cortona fu acquisita nel 1602 da Antonio Chieppio, consigliere e segretario di Vincenzo I Gonzaga, e ampliata con una parte contigua dell'orto del convento di San Francesco. Lavori di ristrutturazione e abbellimento portarono nel 1603 ad una dimora di ben quarantasette stanze. Tuttora nel primo tratto di via Portazzolo si può vedere una cornice a lunghe mensole dell'inizio del Seicento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1602/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1603/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1652 la dimora fu ulteriormente ampliata annettendo un'altra porzione dell'orto dei Francescani e di alcuni dei beni dei Gonzaga, passati agli Strozzi, e modificata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1652/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1652/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La riunificazione di tutti i beni ancora dei Gonzaga, compreso anche l'edificio con il salone dello zodiaco, fu operata dal marchese Francesco Rolando della Valle nel 1662 e conservata fino al 1872.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1662/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Estinta la famiglia Chieppio, per via matrimoniale l'edificio passò nelle mani dei conti D'Arco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Giovan Battista Gherardo D'Arco nel 1783 diede avvio al rifacimento, esterno ed interno della totalità del palazzo. Per il progetto si rivolse probabilmente all'architetto veronese Paolo Pozzo, che affidò l'impresa ad un suo allievo, Antonio Colonna. I disegni del progetto sono del 1784; il confronto tra i progetti e l'attuale palazzo mostra un'adesione all'impostazione del progetto, ma fu scelta una sintassi più agile e un lessico più austero. Nella totale trasformazione del palazzo furono inglobati, e, dunque, salvati, i resti di costruzioni medievali e rinascimentali tra il cortile e via Portazzolo, e una scala seicentesca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Nel 1789 fu abbattuta la chiesa di Sant'Ambrogio, pota davanti al palazzo e fu costruita la piazza attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: distacco elemento decorativo

Notizia: Nel 1797, con l'ingresso dei francesi, fu strappato dal frontone lo stemma dei D'Arco, poi ricollocato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1797/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1797/00/00

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

L'ultima erede d'Arco fu Giovanna, a cui si deve la grande opera di restauro di interni ed esterni del palazzo, e l'organica distribuzione delle collezioni, successiva agli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale, e durata dal 1946 al 1960.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il testamento del 1956 prevede la nascita di una Fondazione e, dunque, la trasformazione dell'edificio in museo e centro di cultura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo principale lato su via Portazzolo

Individuazione: elementi di finestre quattrocentesche

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. ammezzato; p. 1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio con pianta irregolare ad U e cortile centrale è distribuito su due livelli principali fuori terra cui si aggiunge un piano interrato, un ammezzato e il piano sottotetto. La lunga fronte su piazza d'Arco è scandita da semicolonne e paraste che si elevano in ordine gigante ornate da capitelli compositi. Il ritmo degli elementi verticali è intersecato dall'orizzontale marcatura dei due piani di cui quello terreno è rivestito da un liscio bugnato. In basso il triplice ingresso presenta il disegno di una serliana dove la centralità è accentuata dall'elegante balcone marmoreo. Oltre l'ingresso al di là dello spazioso atrio si apre la visione del cortile chiuso nel fondo da un'edicola a cinque fornici incorniciati da semplice bugnato. Dall'atrio un imponente scalone conduce al piano nobile dove si susseguono stanze riccamente decorate e coperte da finte volte in cannucciato dipinte, il cui estradosso è ben visibile al piano sottotetto. La copertura è a padiglione con altana.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: a U

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: scalone d'onore

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra grigia

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: androne

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: prospetti principali

Tipo di struttura: parasta

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. 1

TIPO [1 / 22]

Genere: finta volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [1 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [2 / 22]

Genere: finta volta

STRUTTURA [2 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [3 / 22]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [3 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1

TIPO [4 / 22]

Genere: finta volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [5 / 22]

Genere: finta volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [6 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1

TIPO [7 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1

TIPO [8 / 22]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [8 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1

TIPO [9 / 22]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [9 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [10 / 22]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [10 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. ammezzato

TIPO [11 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [11 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. ammezzato

TIPO [12 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [12 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. ammezzato

TIPO [13 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [13 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. ammezzato

TIPO [14 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [14 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. ammezzato

TIPO [15 / 22]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [15 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. interrato

TIPO [16 / 22]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [16 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. interrato

TIPO [17 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [17 / 22]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t.

TIPO [18 / 22]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [18 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [19 / 22]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [19 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [20 / 22]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [20 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [21 / 22]

Genere: finta volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [21 / 22]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [22 / 22]

Genere: solaio

STRUTTURA [22 / 22]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione e altana

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi su muri/ capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 7]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 7]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pianta quadrata

SCALE [4 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 7]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [5 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [6 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [7 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 7]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 17]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 17]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 17]

Ubicazione: p. 1

Genere: in pietra

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 17]

Ubicazione: p. 1

Genere: in seminato

Schema del disegno: con figurazioni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 17]

Ubicazione: p. 1

Genere: a parquet

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 17]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto variegato

Schema del disegno: a esagoni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 17]

Ubicazione: p. ammezzato

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 17]

Ubicazione: p. ammezzato

Genere: in linoleum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 17]

Ubicazione: p. interrato

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 17]

Ubicazione: p. interrato

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 17]

Ubicazione: p. interrato

Genere: in terra battuta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 17]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [13 / 17]

Ubicazione: p. t. androne

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [14 / 17]

Ubicazione: p. t.

Genere: a parquet

Schema del disegno [1 / 2]: a scacchiera

Schema del disegno [2 / 2]: a listoni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [15 / 17]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [16 / 17]

Ubicazione: p. t.

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [17 / 17]

Ubicazione: p. t.

Genere: in gres

Schema del disegno: ad esagoni

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 50]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene con capitelli e basamento

Materiali: intonaco modellato

Qualificazione del tipo: composito

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 50]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: simboli araldici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: aquila bicipite

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 50]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensola di balcone

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: a motivi zoomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 50]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustrata

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: a colonnine

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 50]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: paramento

Materiali: intonaco modellato

Qualificazione del tipo: bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 50]

Ubicazione: prospetti sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene con capitelli e basamento

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: cotto

Qualificazione del tipo: ionico

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 50]

Ubicazione: prospetto principale sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: semicolonne con capitelli e basamento

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: cotto

Qualificazione del tipo: ionico

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 50]

Ubicazione: prospetti sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: intonaco modellato

Qualificazione del tipo: con lesene

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 50]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: con mensole

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [36 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [37 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [38 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [39 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [40 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [41 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [42 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [43 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [44 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [45 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [46 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [47 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [48 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [49 / 50]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [50 / 50]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale, timpano

Genere: stemma

Tipo

stemma con scudo, appoggiato all'aquila bicipite del Sacro Romano Impero, che unisce le insegne araldiche dei conti D'Arco e dei Chieppio

Tecnica: modellato

Materiali: cotto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 8]

Ubicazione: androne, a destra entrando

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare con sacra lanterna scolpita entro un cerchio nella parte superiore

Trascrizione testo

MEMORIAE AETERNE/ IN SOLEMNI CIVIUM SUPPLICATIONI/ OB MANTUAE LIBERATIONEM/ PRETIOSUS IESU
CHRISTI SANGUIS/ HANC DOMUM INVISIT/ ET AD ARAM APPOSITE ORNABAM/ QUAM/ FRANCISCUS ARCHII
COMES/ PARERE MANDAVIT/ STATIONI SECUNDA .../ DIE VI OCTOBER ANNO MDCCXCIX

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo grigio

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 8]

Ubicazione: portico, a sinistra entrando

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

GIOVANNA DEI CONTI D'ARCO/ CHIEPPIO ARDIZZONI/ MARCHESA GUIDI DI BAGNO/ CON ILLUMINATA
MAGNIFICENZA/ DESTINAVA/ A PUBBLICO MUSEO/ QUESTO PALAZZO GENTILIZIO/ CIVILE PATRIMONIO/ DI
CULTURA ED ARTE/ _ / IL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE D'ARCO/ NELL'ANNO MCMLXXX INAUGURANDO/ P

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 8]

Ubicazione: portico, a destra entrando

Genere: stemma

Tipo: stemma dei Conti D'Arco con scudo ovale sostenuto dall'aquila, in cartiglio con soprastante corona

Tecnica: modellato

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: gesso

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 8]

Ubicazione: p.1, biblioteca, parete sinistra

Genere: iscrizione

Tipo: testo dipinto all'interno di un ovale con raffigurato un paesaggio

Trascrizione testo

ALTER UT IN TERRIS NITEAT DEMISSUS/ OLIMPO EST/ ARCUS SISTQUE HOMINUM FOEDUS/ UT ILLE DEUM

Tecnica: dipinto murale

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 8]

Ubicazione: p.1, biblioteca, parete destra

Genere: iscrizione

Tipo: testo dipinto all'interno di un ovale con raffigurato lo stemma dei Conti D'Arco

Trascrizione testo: A MAGNIS MAXIMA

Tecnica: dipinto murale

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 8]

Ubicazione: p.1, biblioteca, parete destra

Genere: stemma

Tipo: stemma dei Conti D'Arco

Tecnica: dipinto murale

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 8]

Ubicazione: p.t., prima stanza a destra dell'androne

Genere: stemma

Tipo: stemma dei Conti D'Arco

Tecnica: modellato

Materiali: stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Diverse lesioni nella muratura concentrate soprattutto nell'ala del Palazzo verso via Portazzolo con la formazione di archi di scarico sopra le porte. Significativa presenza d'acqua d'infiltrazione e di risalita al piano terra. Forte presenza d'umidità, con efflorescenze saline sulle pareti a vista nel piano interrato, nonché diffusi depositi superficiali. Il prospetto su via Portazzolo è caratterizzato da croste nere dovute anche alla natura porosa del laterizio a vista.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Forte presenza d'umidità, con efflorescenze saline sulle volte nonché diffusi depositi superficiali al piano interrato. Al piano terra nella zona degli uffici diffuse micro fessure nelle volte. Il piano ammezzato sopra l'appartamento della marchesa risulta deteriorato da interventi provvisori con rinforzo dei solai. Il piano superiore, sempre in questa zona, mostra diversi segni d'infiltrazione d'acqua dalla copertura e alcuni solai sono in parte crollati.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura, in parte impermeabilizzata mostra i segni di un precedente cattivo stato di conservazione. Sono state messe in opera alcune travi nuove a rinforzo della struttura lignea della copertura. Alcuni elementi dell'orditura principale mostrano i segni dovuti ad infiltrazioni di acqua. Il manto in parte sconnesso richiede interventi di ordinaria manutenzione. Nell'ala su via Portazzolo le infiltrazioni dal tetto sono maggiormente evidenti. Copertura ammalorata a nord.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I pavimenti in legno mostrano i segni lasciati da insetti silofagi e risultano in parte distaccati dal supporto. Nell'atrio al piano terra evidenti danni da umidità.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Presentano fenomeni tipici legati a problemi d'umidità di risalita (scagliatura ed esfoliazione del materiale lapideo e degli intonaci), maggiormente evidenti in tutta la fascia controterra nell'androne, e di degrado dovuto al traffico veicolare. Diffusa presenza di piccioni sugli elementi aggettanti della facciata e conseguente deposito di guano. Sull'intonaco di rivestimento dell'essedra con un forte sviluppo di vegetazione, di muschi e di licheni.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Al piano terra l'intonaco è interessato dalla presenza di umidità di risalita che si manifesta, in particolare nelle sale lungo il lato nord con macchie, distacchi, efflorescenze saline e distacchi dell'ultimo strato di finitura e sotto le finestre anche del primo piano dovuti ad infiltrazioni d'acqua per la cattiva tenuta dei serramenti. Diffuse cavillature sull'intonaco a tutti i livelli.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le decorazioni pittoriche presentano parti decoese con lacune e distacchi, nonché la diffusa caduta della pellicola pittorica a causa delle infiltrazioni d'acqua su volte e soffitti e in zone controterra per risalita capillare. Le cornici dei camini presentano segni di rottura e parti mancanti. Sulle tappezzerie in carta al primo piano è diffusa la presenza di insetti xilofagi con conseguente perdita di materiale. Anche le tappezzerie in stoffa sono molto danneggiate.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni presentano patologie relative agli strati di rivestimento e a quelli decorativi; inoltre la perdita di complanarità in alcuni casi ha favorito il percolamento d'acqua sulle superfici sottostanti causando macchie e rigonfiamenti.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Al primo piano non vi è un impianto di riscaldamento, se non quello non più utilizzato dei camini. Al piano terra il riscaldamento avviene con stufe e caloriferi. Sul lato corto verso il Falconetto non c'è sporto né canale di gronda. I pluviali scaricano al piede della muratura accrescendo problemi d'umidità.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 1960/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento

Restauro della doccia di gronda; riparo dei pezzi d'intonaco mancanti o sdruciti; ripristino di tratti di cornici o fasce sbeccate su tutta la facciata.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: sala Hofer

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

Restauro delle carte da parati, che appartengono alla serie delle vudute d'Italia di Dufour e Leroy, eseguite su disegno di Prévost nel 1823.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: Palazzo di costruzione neoclassica [...] Piazza D'Arco 4

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco 4

Dati catastali: F.III-m.212-213-214-223-316

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1931/02/20

Data di registrazione o G.U.: 1931/02/20

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file originale: 00162960016297.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_NVC-0000017253

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: PALAZZO D'ARCO

Indirizzo da vincolo: P.ZZA D'ARCO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/11/12

Data di registrazione o G.U.: 1952/11/12

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1977/10/13

Data di registrazione o G.U.: 1977/10/13

Estensione del vincolo: intero bene

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: Palazzo D'Arco sito in Piazza D'Arco

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco

Dati catastali: F.III-Sez.A-m.212-214

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/10/19

Data di registrazione o G.U.: 1952/12/03

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file originale: 00162980016301.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_NVC-0000017256

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione senza alterazione delle volumetrie e delle caratteristiche degli edifici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123677

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D22

Note: Interno, p.sottotetto (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D22

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123678

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMDA11F01

Note: Vista sud-est, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123679

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Autore: (vecchio Bacam)

Codice identificativo: F3032801

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: F3032801

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123680

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Autore: (vecchio Bacam)

Codice identificativo: F3032802

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: F3032802

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123681

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D23

Note: Vista nord-ovest, particolare gronda

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D23

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123682

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D24

Note: Particolare copertura ala su via Portazzolo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D24

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123683

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D25

Note: Interno, p.interrato, ala sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D25

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123684

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D26

Note: Interno, p.sottotetto particolare degrado strutture

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D26

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123685

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D27

Note: Interno, p.sottotetto particolare degrado copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D27

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123686

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D28

Note: Interno, p.sottotetto particolare volte in cannucciato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D28

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123687

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D29

Note: Interno, p.1, particolare degrado solaio ala nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D29

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123688

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D30

Note: Interno, p.t., particolre degrado ala nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D30

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123689

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D31

Note: Interno, p.1, biblioteca, particolare degrado

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D31

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123690

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D32

Note: Interno, p.t., prima sala a destra dell'androne

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D32

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123691

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D33

Note: Interno, p.1, Sala delle Vedute, particolare degrado

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D33

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123656

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D01

Note: Vista sud-est, prospetto principale (2002)

Nome del file originale: MNMDA11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123657

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D02

Note: Vista lato nord-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123658

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D03

Note: Vista nord-est lato sul cortile (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123659

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D04

Note: Vista nord-est lato sul cortile ed esedra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123660

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D05

Note: Vista sud-ovest lato sul cortile ed esedra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123661

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D06

Note: Vista nord-est, particolare esedra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123662

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D07

Note: Particolare esedra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123663

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D08

Note: Particolare portale d'ingresso (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123664

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D09

Note: Vista nord-ovest, particolare serra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123665

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D10

Note: Particolare androne d'ingresso (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123666

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D11

Note: Particolare scalone (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123667

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D12

Note: Particolare scalone (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123668

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D13

Note: Interno, p.1, biblioteca (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123669

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D14

Note: Interno, p.1, sala degli antenati (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123670

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D15

Note: Interno, p.1, sala Hofer (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [31 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123671

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D16

Note: Interno, p.1, cucina (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D16

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [32 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123672

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D17

Note: Intreno, p.1, sala dei temi sacri (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [33 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123673

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D18

Note: Interno, p.t., serra (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D18

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [34 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123674

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D19

Note: Interno, p.interrato, ala nord-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [35 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123675

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D20

Note: Interno, p.sottotetto (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D20

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [36 / 36]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00004_IMG-0000123676

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA11D21

Note: Interno, p.sottotetto (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA11D21

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMDA11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:150

Codice identificativo: MNMDA11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:150

Codice identificativo: MNMDA11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto

Codice identificativo: MNMDA11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMDA11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA11G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Amadei G.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco in Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: MN200-00007

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Signorini R.

Titolo libro o rivista: Sala Andreas Hofer in Palazzo d'Arco, Il restauro delle carte da parati

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1988

Codice scheda bibliografia: MN200-00019

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Signorini R.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MN200-00006

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Marino, Nadia

Nome [2 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira