

Falconetto

Mantova (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN200-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN200-00005/>

CODICI

Unità operativa: MN200

Numero scheda: 5

Codice scheda: MN200-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: MN200-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Falconetto

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Casa della Valle in Palazzo d'Arco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

Indirizzo: Via Portazzolo

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Indirizzo: Piazza Carlo d'Arco
CAP: 46100

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mantova

Particelle: 298

Foglio/Data: 27/ 1994

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Falconetto Giovanni Maria

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: IC010-07932

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel XIII secolo la zona del palazzo prospiciente via Portazzolo era occupato dal complesso immobiliare di proprietà

della famiglia Desenzani. Coinvolta nel 1235 nell'assassinio del vescovo Guidotto, la famiglia fu bandita dalla città e le loro case con la torre, prese d'assalto da popolo minuto e ridotte ad un cumulo di macerie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1235/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Di dubbia identificazione è invece la proprietà dell'edificio quattrocentesco che ha una fronte verso il giardino e una in via Portazzolo; la datazione è suggerita dalla piccola volta ad ombrello dell'attuale vano della scala di accesso, il grande soffitto ligneo del salone; altri elementi, nelle stanze terrene, le lunette perimetrali, potrebbero risalire alla data di decorazione del grande salone e dunque intorno al 1520. Si tratta, infatti, del corpo che accoglie gli affreschi del Falconetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1520/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1520/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La riunificazione di tutti i beni ancora dei Gonzaga, compreso anche l'edificio con il salone dello zodiaco, fu operata dal marchese Francesco Rolando Della Valle nel 1662 e conservata fino al 1872.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1662/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Nel 1789 fu abbattuta la chiesa di Sant'Ambrogio, posta davanti al palazzo e fu costruita la piazza attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

L'edificio fu reso monco nel 1872, quando fu demolito tutto ciò che si trovava fra la scala di accesso al salone e il padiglione di storia naturale, e dunque anche l'abitazione dei Gonzaga della linea di Feltrino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1872 il conte Francesco-Antonio d'Arco acquistò la proprietà dei marchesi Dalla Valle, incorporandola alla propria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

L'ultima erede d'Arco fu Giovanna, a cui si deve la grande opera di restauro di interni ed esterni del palazzo, e l'organica distribuzione delle collezioni, successiva agli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale, e durata dal 1946 al 1960.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il testamento del 1956 prevede la nascita di una Fondazione e, dunque, la trasformazione dell'edificio in museo e centro di cultura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XVI

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: nessuna

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. ammezzato; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo di fabbrica, parte superstite di un palazzo del tardo quattrocento, si sviluppa su tre livelli principali (piano interrato, piano terra e primo piano) e un ammezzato. Il piano sotterraneo non è utilizzato se non per deposito di attrezzi. Al piano terra rimangono dell'originario edificio, due stanze più un altro vano trasformato in cappella. Le prime due stanze sono coperte da volte in muratura contornate da lunette. Le strutture verticali in mattoni pieni sono quasi interamente a vista; sono chiaramente in condizioni mediocri al piano interrato a causa della presenza di umidità. Le strutture orizzontali sono costituite da volte, a botte e a crociera, in buono stato di conservazione. Il primo piano, cui si accede da una lunga scala rettilinea coperta da volta a botte, è costituito da un unico salone con solaio in legno e pareti interamente decorate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. ammezzato

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: scala

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non accertabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: calcare bianco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con capitelli

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con lesene

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: p.t., seconda stanza

Genere: stemma

Tipo: stemma dei Conti D'Arco

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Diverse lesioni nella muratura visibili nelle pareti del primo piano. Significativa presenza d'acqua d'infiltrazione e di risalita al piano terra. Il prospetto n-o è caratterizzato dalla presenza di vegetazione e dalla disgregazione del laterizio e della malta di allettamento, dovuti alla perdita dell'intonaco di rivestimento.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Le volte in muratura sono in buone condizioni. Il solaio al primo piano presenta alcune fenditure nel legno.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Ispezionabile solo dalla strada il manto appare in buono stato.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La scala mostra segni di erosione da usura.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si notano danni se non quelli da usura.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Al piano terra l'intonaco è interessato dalla presenza di umidità di risalita che si manifesta, in particolare con macchie, distacchi, efflorescenze saline e distacchi dell'ultimo strato di finitura. Diffuse cavillature sull'intonaco a tutti i livelli.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Diffusi fenomeni da umidità di risalita riguardano l'intero perimetro dell'edificio, con distacchi tra gli strati d'intonaco e lacune. Il prospetto su via Portazzolo è caratterizzato da croste nere concentrate sotto i davanzali e sotto il cornicione di gronda. Nel prospetto n-o l'erosione e il distacco dell'intonaco hanno messo a nudo la muratura sottostante.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Depositi superficiali sono diffusi su tutti gli elementi decorativi. I dipinti murali sono interessati da cavillature, distacchi e cadute della pellicola pittorica. Gli elementi lignei presentano diverse mancanze. I danni maggiori sono localizzati sotto le finestre a causa della cattiva tenuta dei serramenti. Gli elementi esterni presentano scagliature, croste e attacchi biologici.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I serramenti non assicurano completamente la tenuta all'acqua e sono visibili le tracce di infiltrazioni e percolamento sulla porzione di muratura e decorazione sottostante.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I pluviali scaricano al piede della muratura, accrescendo i problemi d'umidità di risalita. Non è dotato di impianto di riscaldamento e di condizionamento.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: Sala dello Zodiaco

Data inizio: 1988/05

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: Restauro degli affreschi.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: Palazzo di costruzione neoclassica [...] Piazza D'Arco 4

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco 4

Dati catastali: F.III-m.212-213-214-223-316

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1931/02/20

Data di registrazione o G.U.: 1931/02/20

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file originale: 00162960016297.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_NVC-0000017257

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: PALAZZO D'ARCO

Indirizzo da vincolo: P.ZZA D'ARCO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/11/12

Data di registrazione o G.U.: 1952/11/12

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1977/10/13

Data di registrazione o G.U.: 1977/10/13

Estensione del vincolo: intero bene

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: Palazzo D'Arco sito in Piazza D'Arco

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco

Dati catastali: F.III-Sez.A-m.212-214

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/10/19

Data di registrazione o G.U.: 1952/12/03

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file originale: 00162980016301.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_NVC-0000017260

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione senza alterazione delle volumetrie e delle caratteristiche degli edifici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123692

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D01

Note: Vista sud-ovest (2002)

Nome del file originale: MNMDA12D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123693

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D02

Note: Particolare vialetto d'ingresso (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123694

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D03

Note: Vista nord-ovest (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123695

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D04

Note: Vista nord-est, prospetto su via Portazzolo (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123696

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D05

Note: Interno, particolare scala (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123697

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D06

Note: Interno, p.1, Salone dello Zodiaco (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123698

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D07

Note: Interno, p.1, Salone dello Zodiaco (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123699

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMDA12F01

Note: Vista sud-ovest (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123700

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D08

Note: Vista sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123701

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D09

Note: Vista sud-ovest, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123702

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D10

Note: Interno, p.1, Salone dello Zodiaco, particolare degrado

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123703

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D11

Note: Interno, p.1, Salone dello Zodiaco, particolare decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN200-00005_IMG-0000123704

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA12D12

Note: Interno, p.1, Salone dello Zodiaco, particolare strutture orizzontali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA12D12

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMDA12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA12T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: MNMDA12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA12T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto interno

Codice identificativo: MNMDA12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA12G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto interno mappata

Codice identificativo: MNMDA12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA12G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Moretta P.

Titolo libro o rivista: Rassegna d'Arte

Anno di edizione: 1918

Codice scheda bibliografia: MN200-00010

V., pp., nn.: pp. 165-181

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Fiocco G.

Titolo libro o rivista: Dedalo

Titolo contributo: Le architetture di Giovanni Maria Falconetto

Anno di edizione: 1931

Codice scheda bibliografia: MN200-00011

V., pp., nn.: pp. 123-124

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Amadei G.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco in Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: MN200-00007

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Signorini R.

Titolo libro o rivista: Lo Zodiaco di palazzo d'Arco in Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MN200-00012

V., pp., nn.: pp. 3-9

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Signorini R.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MN200-00006

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Marino, Nadia

Nome [2 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira