

# Museo naturalistico

Mantova (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN200-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN200-00006/>

## CODICI

Unità operativa: MN200

Numero scheda: 6

Codice scheda: MN200-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: MN200-00003

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Museo naturalistico

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

Indirizzo: Viale Pitentino, 8

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Portazzolo

CAP: 46100

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mantova

Particelle [1 / 2]: 295

Particelle [2 / 2]: 296

Foglio/Data: 27/ 1994

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

L'ultima erede d'Arco fu Giovanna, a cui si deve la grande opera di restauro di interni ed esterni del palazzo, e l'organica distribuzione delle collezioni, successiva agli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale, e durata dal 1946 al 1960.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il testamento del 1956 prevede la nascita di una Fondazione e, dunque, la trasformazione dell'edificio in museo e centro di cultura.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1467 tra la proprietà del Fecipecora e quelle dei Tosabezzi vi era quella di due cadetti della casata dei Gonzaga: i fratelli Giovan Ludovico e Giovan Francesco della linea di Feltrino. Tale presenza è confermata da un fregio pittorico del tardo Cinquecento, ancora oggi visibile entrando nel padiglione del museo di storia naturale: sono riconoscibili due emblemi araldici riferibili proprio al ramo gonzaghesco suddetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Nel 1789 fu abbattuta la chiesa di Sant'Ambrogio, pota davanti al palazzo e fu costruita la piazza attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: giardino

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1872 il conte Francesco-Antonio d'Arco acquistò la proprietà dei marchesi Dalla Valle, incorporandola alla propria, e demolendo il muro di divisione, creò un giardino, radendo al suolo, però, anche parte dei corpi architettonici che sorgevano in quell'area.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: nessuna

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Accanto all'edificio del Falconetto sorge, separato da un breve tratto di giardino, l'edificio che ospita il Museo Naturalistico. A pianta longitudinale irregolare è orientato con il lato maggiore da una parte lungo viale Pitentino e dall'altra verso il giardino e l'essedra di Palazzo d'Arco. Si struttura in un blocco su due livelli cui segue più a nord un'altra parte ad un solo piano. Parte delle coperture di quest'ultimo è costituita da un terrazzo tramite il quale, salita una scala esterna, si accede al primo piano del corpo maggiore. L'intero edificio ha strutture verticali con tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni, in larga parte a vista. Il piano terra è coperto con volte a botte in muratura mentre al primo piano le strutture orizzontali sono costituite da un solaio in legno a doppia orditura. La copertura è a due falde con manto in coppi e piana nel terrazzo. All'interno le due sale che costituiscono il primo piano sono interamente decorate.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. 1

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t.

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non accertabile

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: p. 1

Genere: a parquet

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetto sul giardino

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: calcare bianco

Qualificazione del tipo: con lesene

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetto sul giardino, sottoscala

Collocazione: esterna

Tipo: formella

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: archetti polilobati



### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto sul giardino, sottoscala

Collocazione: esterna

Tipo: scultura

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a tuttotondo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: testa di donna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetto nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: calcare bianco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a grottesche

Qualificazione del tipo [2 / 2]: bassorilievo

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Diffusi fenomeni da umidità di risalita riguardano l'intero perimetro dell'edificio. Il prospetto su viale Pitentino è caratterizzato da infiltrazioni d'acqua al di sotto degli scarichi d'acqua meteorica del terrazzo. Alcune lesioni sono invece visibili nel prospetto verso il giardino.

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Le volte in muratura sono in buone condizioni. Il solaio al primo piano presenta alcune fenditure nel legno.

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I danni maggiori riguardano il manto di copertura e soprattutto la pavimentazione del terrazzo, con rischio di infiltrazioni negli ambienti sottostanti. La pavimentazione risulta scagliata e ricoperta ampiamente ricoperta di muschi.

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Fenomeni di scagliatura interessano le lastre che costituiscono i gradini della scala esterna in parte ricoperti di muschi e licheni.

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

I pavimenti interni non presentano danni. La pavimentazione del terrazzo è stata considerata nelle coperture. La pavimentazione della scala è in parte scagliata e soggetta a fenomeni d'usura oltre che in parte coperta di muschi e licheni.

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non mostrano particolari danni, alcune cavillature dell'intonaco.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I danni si concentrano maggiormente nel sottoscala e in generale nel prospetto verso il giardino. Ampi tratti sono interessati da croste nere, da muschi e licheni. Al piano terra l'intonaco è interessato dalla presenza di umidità di risalita che si manifesta, in particolare nelle sale lungo il lato nord con macchie, distacchi, efflorescenze saline e distacchi dell'ultimo strato di finitura.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

All'interno non si segnalano particolari problemi alle decorazioni. Gli elementi posti all'esterno sono in parte coperti da muschi e croste nere.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I serramenti esteri al piano terra del prospetto su viale Pitentino risultano in pessime condizioni, con rottura di molti vetri e degrado del legno.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I pluviali scaricano al piede della muratura, accrescendo i problemi d'umidità di risalita e favorendo l'insorgere dei muschi. I danni maggiori sono provocati dalle canalizzazioni di scarico dal terrazzo.

Fonte: diretta

---

## **UTILIZZAZIONI**

## USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: Palazzo di costruzione neoclassica [...] Piazza D'Arco 4

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco 4

Dati catastali: F.III-m.212-213-214-223-316

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1931/02/20

Data di registrazione o G.U.: 1931/02/20

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file originale: 00162960016297.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_NVC-0000017261

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: PALAZZO D'ARCO

Indirizzo da vincolo: P.ZZA D'ARCO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/11/12

Data di registrazione o G.U.: 1952/11/12

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1977/10/13

Data di registrazione o G.U.: 1977/10/13

Estensione del vincolo: intero bene

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]**

Denominazione da vincolo: Palazzo D'Arco sito in Piazza D'Arco

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco

Dati catastali: F.III-Sez.A-m.212-214

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/10/19

Data di registrazione o G.U.: 1952/12/03

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file originale: 00162980016301.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_NVC-0000017264

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione senza alterazione delle volumetrie e delle caratteristiche degli edifici

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123718

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D13

Note: Vista sud-est, particolare finestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D13

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123719

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D14

Note: Interno, p.1, prima sala

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D14

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123705

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D01

Note: Vista sud-est (2002)

Nome del file originale: MNMDA13D01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123706

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D02

Note: Vista sud-est, viale d'accesso (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123707

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D03

Note: Vista sud-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123708

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D04

Note: Vista nord-ovest (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123709

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D05

Note: Vista nord (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123710

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D06

Note: Interno, p.1, prima sala (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123711

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D07

Note: Interno, p.1, prima sala (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D07

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123712

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D08

Note: Interno, p.1, seconda sala (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D08

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123713

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D09

Note: Interno, p.1, particolare soffitto (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D09

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123714

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D10

Note: Interno, p.t. (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D10

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123715

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMDA13F01

Note: Vista sud-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13F01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123716



Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D11

Note: Particolare scala esterna d'accesso al p.1

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D11

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN200-00006\_IMG-0000123717

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D12

Note: Particolare terrazza al p.1

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMDA13D12

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMDA13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA13T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:150

Codice identificativo: MNMDA13T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA13T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud-est

Codice identificativo: MNMDA13G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA13G01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto sud-est mappata

Codice identificativo: MNMDA13G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMDA13G02.pdf

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Signorini R.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MN200-00006

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Amadei G.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco in Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: MN200-00007

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Marino, Nadia

Nome [2 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira