

Palazzo Triulzi Longhi

Castiglione delle Stiviere (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00004/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 4

Codice scheda: MN240-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MN240-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Palazzo Triulzi Longhi

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Museo Internazionale della Croce Rossa

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020017

Comune: Castiglione delle Stiviere

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 50

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castiglione delle Stiviere

Foglio/Data: 55/ 1972

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio presenta un nucleo originario cinquecentesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: L'edificio fu rimaneggiato pesantemente nel XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: L'edificio fu ulteriormente rimaneggiato nella prima metà dell'Ottocento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. nobile; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo ha pianta quadrangolare e si articola su quattro livelli: piano seminterrato, piano terra, piano nobile, piano secondo. L'assetto distributivo è identico su tutti i piani, articolati in sei ambienti per piano, compreso il corpo scala dello scalone d'onore. Sul retro vi è il corpo aggettante dello scalone verso il giardino interno. Le strutture verticali sono costituite in genere da murature portanti di tipo misto laterizio-pietra, con predominanza di laterizio, le facciate hanno le murature a vista. Nel palazzo vi sono sia volte che solai; sono presenti diverse tipologie di strutture voltate, così come i solai piani hanno diverse tecnologie costruttive. La copertura è a tetto a padiglione a falde asimmetriche; il manto di copertura è in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: quadrangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: muratura mista

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra (ciottoli, pietre sbozzate e squadrate)

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: parte p. seminterrato, parte p. t.

TIPO [1 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte p. seminterrato, parte p. t.

TIPO [2 / 12]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte p. seminterrato

TIPO [3 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. seminterrato centrale termica

TIPO [4 / 12]

Genere: voltine

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte p. t.

TIPO [5 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte p. t.

TIPO [6 / 12]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [6 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte p. seminterrato

TIPO [7 / 12]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 12]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: parte p. seminterrato

TIPO [8 / 12]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 12]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero p. nobile

TIPO [9 / 12]

Genere: solaio

STRUTTURA [9 / 12]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: parte p. 2 e scalone

TIPO [10 / 12]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [10 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte p. 2

TIPO [11 / 12]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [11 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte p. 2

TIPO [12 / 12]

Genere: solaio

STRUTTURA [12 / 12]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: non accertabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea girante

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero p. seminterrato e intero p. nobile

Genere: gres porcellanato

Schema del disegno: piastrelle quadrate posate in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: parte p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: piastrelle quadrate posate in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: parte p. t.

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: intero p. 2

Genere: a parquet

Schema del disegno: a tasselli quadrati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra naturale di colore bianco

Qualificazione del tipo: lesene, capitelli e arco a tutto sesto con cornici scanalate e modanature semplici.

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]

Ubicazione: prospetti su strada

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio, intonaco

Qualificazione del tipo: cornice modanata aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]

Ubicazione: prospetti su strada

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio, intonaco

Qualificazione del tipo: cornice marcapiano con modanature

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]

Ubicazione: prospetti su strada

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio, intonaco

Qualificazione del tipo: cornici finestre

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

FERMO SUL PIAVE L'ESERCITO ITALIANO/IN QUESTA CASA NELLA PRIMAVERA DEL 1918/EBBERO DIMORA I
COMANDANTI DELLA 5 ARMATA/QUI SOSTO' ELENA DI FRANCIA DUCHESSA D'AOSTA/EROICAMENTE PIA/QUI
VENNE INFATICABILE ARMANDO DIAZ GENERALISSIMO/AGITATA LA MENTE DAL GRANDE PIANO DELLA
NOSTRA VITTORIA/DECISIVA PER LA GUERRA EUROPEA/ICOMBATTENTI CASTIGLIONESI A RICORDO

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra naturale di colore bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

PER MINIFICA DCONAZIONE DELLE PROVINCE LOMBARDE/QUI/HA SEDE IL MUSEO DELLA CROCE ROSSA
INTERNAZIONALE/A RICORDO/DELLO SLANCIO DI CARITA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/E DELLE
POPOLAZIONI DELLA REGIONE/NEL SOCCORSO AI FERITI DELLA BATTAGLIA DEL 24 GIUGNO
1859/AUSPICIO/DELLA PIU' GRANDE OPERA DI SOLIDARIETA' FRA I POPOLI/GIUGNO 1859 GIUGNO 1959

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra naturale di colore bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione del palazzo è ottimo. Sulle strutture verticali si riscontrano al piano seminterrato del palazzo alcuni fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita: macchie di umidità, efflorescenze, distacchi e rigonfiamenti della finitura. Si è rilevata la presenza di piccole lesioni su alcune strutture voltate del piano seminterrato e del piano terra del palazzo.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del museo.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica: Croce Rossa Italiana

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1954/06/30

Data di registrazione o G.U.: 1954/06/30

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00004_IMG-0000123580

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR11D01

Note: Vista del palazzo angolo Via Garibaldi Via Sinigallia (2002)

Nome del file originale: MNMCR11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00004_IMG-0000123581

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR11D02

Note: Facciata verso il giardino interno (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00004_IMG-0000123582

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR11D03

Note: Piano terra: degrado dovuto all'umidità di risalita (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00004_IMG-0000123583

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCR11F01

Note: Vista Est, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR11F01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMCR11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: MNMCR11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: prospetto, scala 1:75

Codice identificativo: MNMCR11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMCR11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMCR11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR11G02.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Denominazione

Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova. e Cremona, Castiglione delle Siviere (MN), Museo della Croce Rossa, fasc 17/B I

Note: <CONV302> FNTH=A 1

BIBLIOGRAFIA

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: p. 233

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira